

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	292393/11/24-14707	Data raportu	22-11-2024
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (NEW) inż. Michał Dzik	Data oględzin	21-11-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88296/24/11/15	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZC1ZKY057264
Marka, model	VOLKSWAGEN T-Cross 18-24
Typ, wersja	T-Cross 1.0 TSI Style DSG
Numer rejestracyjny	DW3FV14
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/85 kW
Stan licznika	59 934 km
Data 1. rej./rok prod.	18-09-2019/2019
Data nast. bad. techn.	26-09-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Asystent podjazdu, Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów, Dywaniki - wykładzina, Dywaniki - wykładzina z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego skórzane, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Fotel pasażera - składane oparcie, Fotele przednie - sportowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Funkcja automatycznego włączania świateł oraz f. Coming/Leaving Home, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, Komputer pokładowy MFA Plus, Kurtyny powietrzne, Lampy LED z dynamiczną kontrolą zasięgu, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Oświetlenie ambiente, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Podłoga w bagażniku, podwójna, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio CD/MP3/WMA Composition Media z 8 calowym ekranem + 6 głośniki/SD/AUX/Bluetooth/USB, Reflektory LED, Reflektory tylne LED w stylistyce STYLE, Relingi dachowe - chromowane, Sound Plus - 6 głośników, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania dla tempomatu ACC, System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu, System kontroli ciśnienia w oponach, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Faunus, Tempomat z automatyczną regulacją odległości -ACC (do 210 km/h), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrzyżowań, Car Net: App-Connect (dla Discovery Media), Felgi aluminiowe 17 Bangalore z ogumieniem 205/45 + śruby antykradzieżowe, Fotele przednie z manualną regulacją lędźwiową, Kamera parkowania - Rear Assist, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik/perłowy, Lusterka boczne składane elektrycznie, lusterko pasażera obniżane autom., oświetlenie przestrze drzwi, Pakiet Business, Pakiet Komfort, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/55 17 91V	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/55 17 91V	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/55 17 91V	4,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/55 17 91V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
3	Blotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
5	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Przebieg



Fot. 36
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1