

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216869/10/25-11401	Data raportu	22-10-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/78875/25/10/14	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3YDCPFCNG029457
Marka, model	PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi...
Typ, wersja	Boxer 435 BlueHDi L3H2
Numer rejestracyjny	GD9G148
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	221 768 km
Data 1. rej./rok prod.	01-03-2023/2023
Data nast. bad. techn.	01-03-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego, Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania, Antena dachowa DAB, Czujniki cofania, Drzwi boczne prawe przesuwne, Drzwi boczne prawe przesuwne, pełne (bez szyby), Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, ESP (system stabilizacji toru jazdy), Felgi stalowe 16", Fotel kierowcy KOMFORT(regulacja odc.łędz.,wzdłużna,wys.,pochylenia)+podłokietnik+szuflada pod fot., Gwarancja standardowa 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulce przednie - tarczowe wentylowane, Hamulce tylne - tarczowe, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klimatyzacja manualna z chłodzonym schowkiem w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy manualnie regulowana na głębokość, Komputer pokładowy, Kontrolka niezapiętego pasa dla kierowcy, Lakier uni, Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli, Lampki w przedziale ładunkowym (dwie), Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie, Oslony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa 3-pkt w pierwszym rzędzie z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, Poduszka powietrzna czołowa kierowcy, Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana, Radio FM USB Bluetooth z tunerem cyfrowym, 4 głośniki, sterowanie radiem z kierownicy, Reflektory przednie, halogenowe, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Szyby barwione, Szyby boczne sterowane elektrycznie, sekwencyjne po stronie kierowcy, Tapicerka tkaninowa Darko Noir, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie układu kierowniczego, Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia, Zagłówki przednich foteli, pełne, Zamek centralny z pilotem i blokowaniem drzwi podczas ruszania, Zawieszenie przednie Pseudo MacPherson, Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy, Zderzaki przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne, klamki w kolorze czarnym, Ławka pasażera 2-osobowa z podłokietnikiem, Drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270 stopni, Fotel kierowcy amortyzowany, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, VANHAWK 2	215/75 16 113R	9,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 2	215/75 16 113R	9,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, VANHAWK 2	215/75 16 113R	9,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 2	215/75 16 113R	9,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 1000
2	Drzwi przednie lewe	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk		
2	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk		
3	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk		
4	Sciana boczna L	wgniecenie/odkształcenie		
5	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
6	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
7	Narożnik R	rysa/odprysk		
8	Próg R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

A low-angle, close-up view of the underside of a vehicle, showing the chassis, suspension components, and a spare tire mounted on the side. The vehicle is parked on a grassy area.

ROZDZIAŁ 1 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY	
IDENTYFIKACJA	
REK. PRODUKCJI	2823
DOPIWZCZYNIA LADOWNOŚĆ	1326 kg
WYKREŚLENIE NACISKU OSI	23,52 kN
WYKREŚLENIE PODZIAŁU	---
	
SERIA DR/ BAT 3291317	

C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.		
C.1.2 191888626		
C.1.3 80-308 GDAŃSK POLANKI 4		
C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.		
C.2.2 191888626		
C.2.3 80-308 GDAŃSK POLANKI 4		
C		
F.1 3500 kg	F.2 3500 kg	F.3 6500 kg
G 2174 kg	J N1	
K e3*2007/46*0045*27		
L 2	O.1 3000 kg	O.2 750 kg
P.1 2179,00 cm³	P.2 121,00 kW	
P.3 D	Q ---	
S.1 3	S.2 ---	
SERIA DR/ BAT 3291317		

 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PEUGEOT R.2 Y -DCPFC -MS0000 D 015 BOXER G148 E VF3YDCPFCNG029457 B 01.03.2023 01.00.2023 H ---	
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA UL. NOME OGRODY 8/12 80-803 GDAŃSK	
ORIGIN WYDARZAJĄCY A GD 9G148	
SERIA DR/ BAT 3291317	


strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1