

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216243/9/25-11401	Data raportu	05-09-2025
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/55622/25/07/29	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZZ5NZJW989879
Marka, model	VOLKSWAGEN Tiguan 16-20
Typ, wersja	Tiguan 2.0 TDI BMT SCR High...
Numer rejestracyjny	GD534SG
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	167 761 km
Data 1. rej./rok prod.	15-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	03-01-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Aktywna pokrywa silnika - zwiększone bezpieczeństwo pieszych w przypadku kolizji, Asystent hamowania, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu, Chromowane listwy na osłonie powietrza do chłodnicy, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home, Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki - wykładzina, przód i tył, EDS - blokada mechanizmu różnicowego., ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy przełączników sterowania lusterkami, szybami oraz klamki wewnętrzne chromowane, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Fotele przednie, Top-Komfort, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold, Hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna i dźwignia zmiany biegów w skórze, Kierunkowskazy w obudowie lusterek bocznych, Kieszenie w oparciach przednich foteli, Klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej), Komputer pokładowy Active Info Display - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane ze zmienną grafiką, Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Dark Grid, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko pasażera automatycznie obniżane przy włączonym wstecznym biegu, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, MSR-układ przeciwblokujący przy ham.sil., Oświetlenie ambiente w listwach dekoracyjnych w drzwiach, Oświetlenie przestrzeni wokół drzwi, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Przedni podłokietnik regulowany wzdłużnie i na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami na tył, Radio Composition Media z 8 cal, ekranem dotyk. 8 głoś., CD/MP3/WMA/SD/AUX/iPhone/iPod/Bluetooth, Relingi dachowe - srebrne, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany, z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli dachowej zamykany, Składane oparcie fotela pasażera, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Light Assist - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, System stabilizacji toru jazdy z przyciepą, Szufłady pod przednimi fotelami, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Szyby podnoszone elektrycznie przód/tył, Tapicerka materiałowa Art Velours, Tempomat aktywny ACC z aut.reg. odległości Front Assist do 210 km/h, Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40, przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia z podłokietnik, Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziiskach tylnej kanapy, Uchwyty na napoje - 2 z przodu i 1 z tyłu, Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia z chromowanymi elementami, Światła przeciwmgienne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Felgi aluminiowe 18 Nizza z ogumieniem samouszczelniającym 235/55 + śruby antykradzieżowe, Lakier metalik, Pakiet Premium, Pakiet Zimowy, Przygotowanie do montażu tel. Comfort (indukcyjne wzmocnienie sygnału anteny, ładowanie bezprzewodowo), Rezygnacja z oznaczenia silnika, Spryskiwacze lamp przednich, System Keyless Access - bezkluczkowy dostęp i uruchamianie pojazdu dla Alarmu, System kontroli ciśnienia w oponach, Szyba przednia podgrzewana bezprzewodowo i odbijająca promienie podczerwone

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, RAIN SPORT 3	235/55 18 100H	4,0 mm
	lewe	UNIROYAL, RAIN SPORT 3	235/55 18 100H	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI SPORT CONTACT 5	235/55 18 100H	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI SPORT CONTACT 5	235/55 18 100H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150

8	Próg prawy	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200
2	Dach	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200
4	Drzwi tylne prawe	150 - 200
5	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Drzwi przednie lewe	200 - 300
2	Drzwi tylne lewe	200 - 300
3	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Przysłona boczna R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
2	Listwa ochronna rantu łotnika R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.5
3	Przysłona	rysa/odprysk		
4	Łotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Kratka/zaślepka halogenu P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Kratka/zaślepka halogenu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Spoiler zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Łótnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Nadkola przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Nadkole przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1