

Nr zlecenia DEKRA: SANT(CFM)/SUL/90855/25/11/24
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 24-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145074	AUDI, A4 [8W] 19-24, A4 40 TDI mHEV Quattro S Line S tronic				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	204/150	automatyczna	39 390	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
GD2L104	WAUZZZF47RN004491		15-11-2023/2023	15-11-2026	szary/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 12-12-2025

Miejsce oględzin:

Trakt Brzeski
Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejów
05-070 Sulejów

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Felgi aluminiowe 18 (5 ramienne), stylistyka S z ogumieniem 245/40, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Końcówki rur wydechowych, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium z logo S, podświetlane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane, Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia z ograniczeniem prędkości, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Oświetlenie wnętrza, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni, Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie, Reflektory przednie w technologii LED, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wariant dla niepalących, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zawieszenie sportowe, Zderzaki, wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej.

Wypożyczenie dealerskie

Audi Smartphone Interface, Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami, Audi drive select efficiency (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Audi hold assist - wspomaganie

ruszania pod górę, Audi sound system, Dywaniki podłogowe przód i tył, Elementy dekoracyjne wnętrza w optyce szkła, czarne, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, sportowa, spłaszczona u dołu - skórzana, Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki, Pakiet promocyjny Comfort → [Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa, Dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Pakiet oświetlenia Ambiente, Fotele przednie ogrzewane, Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i autoalarmem, Kluczyk komfortowy, Podłokietnik przedni komfortowy], Pakiet stylistyczny Competition plus → [Układ zmywania reflektorów, Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym, Lusterka boczne w kolorze czarnym z połyskiem, Oświetlenie progowe LED, Lampy w technologii LED Matrix, dynamiczne kierunkowskazy i dynamiczny asystent świateł drogowy, Lampy w technologii LED Audi Matrix (diodowe) z dynamiczną grafiką i dynamicznymi kierunkowskazami, Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy, Felgi aluminiowe 19 (10-ramienne) Audi Sport, antracytowo-czarne z ogumieniem, Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy, Pakiet optyczny Czerń z pierścieniami Audi w kolorze czarnym, Felgi aluminiowe 19 5-ramienne, antracytowa czerń, Audi Sport z ogumieniem 255/35, Lakier metalik, Oznaczenie modelu z tyłu bez oznaczenia], Pakiet stylistyczny wnętrza S line Interieur → [Fotele przednie sportowe, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, Tapicerka łączona tkanina Sequenz / skóra z tłoczeniem S, Dywaniki podłogowe przód/tył obszyte kontrastowym szwem, Tapicerka tkaninowa Sequenz/skóra, Elementy dekoracyjne w optyce szkła, Kierownica, dźwignia zmiany biegów i dywaniki z kontrastowym szwem, Pedaly i podpórka nogi ze stali nierdzewnej, Kierownica - prawy i lewy segment perforowany z emblematem S, kontrastowy szew, Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium z logo S, podświetlane, Pedaly oraz podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej, Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Aluminium matowe szczotkowane, Elementy dekoracyjne czarne z połyskiem, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym], Pakiet systemów wspomagających Miasto → [Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Układ kontroli ruchu poprzecznego z tyłu, Ostrzeżenie przy wysiadaniu, Audi side assist z Audi pre sense rear, ostrzeż. przy wysiadaniu i asyst. ruchu poprzecznego z tyłu, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Kamera cofania, Audi side assist z Audi pre sense rear, Audi side assist z Audi pre sense rear], Rezygnacja z opon zoptymalizowanych pod kątem oporów tocz., zniesienie ograniczenia prędkości 19cali, Rezygnacja z oznaczenia pojemności, Szyby z izolacją akustyczną w przednich drzwiach.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2	245/35 19 93Y	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2	245/35 19 93Y	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2	245/35 19 93Y	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2	245/35 19 93Y	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - .), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńUszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	8W0845099AJNVB	rysa/odprysk	
2	Okładzina zderzaka tylnego	8W5807067FGRU	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Przekątna tylna prawa



Fot. 5
Tył



Fot. 6
Przekątna tylna lewa



Fot. 7
Numer identyfikacyjny



Fot. 8
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Komora silnika



Fot. 10
Spód pojazdu przód



Fot. 11
Spód tył



Fot. 12
Bagažnik



Fot. 13
Zestaw naprawczy koła



Fot. 14
Dowód rej. Str. 1




Fot. 15
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 16
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Instrukcje



Fot. 18
Zestaw wskaźników



Fot. 19
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe




Fot. 20
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 21
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 22
Konsola środkowa



Fot. 23
Tunel środkowy



Fot. 24
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Kierownica z lewej strony



Fot. 26
Szyba barwiona PRZ - odprysk szkła 1



Fot. 27
Zderzak lakier. TYŁ - zarysowanie 1