

Nr zlecenia: 12/08/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/12

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WAUZZZ4M9GD044657
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	TK1884X
Model pojazdu:	Q7 TDI MR`15 E6 4M	Nr Info-Ekspert:	002-02950
Wersja:	Tiptronic	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	221493 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/02/17, (w Polsce: 2019/12/19)		
Data ważności badania technicznego	2026/03/07		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2765 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2967 ccm / 200kW (272KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Aplikacje dekoracyjne (górny element), srebrnoszare
- 3 Aplikacje dekoracyjne dolny element) w kolorze antracytowym
- 4 Asystent podjazdu
- 5 Asystent świateł drogowych
- 6 Autoalarm
- 7 Blokada mechanizmu różnicowego

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 34 Poduszka powietrzna kierowcy
- 35 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 36 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 37 Radioodtwarzacz CD + MP3
- 38 Reflektory przednie LED
- 39 Relingi dachowe aluminiowe
- 40 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową

	centralnego automatyczna		
8	Czujnik deszczu	41	Spryskiwacze reflektorów
9	Czujnik zmiernych	42	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
10	Czujniki ciśnienia w oponach	43	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
11	Drzwi tyłu nadwozia z elektrycznym wspomaganie zamykania	44	System Audi Drive Select
12	Dywaniki welurowe	45	System Audi parking (tył)
13	Funkcja podłączenia przenośnych odtwarzaczy	46	System Audi pre sense basic wspomaganie bezpieczeństwa
14	Hamulec postojowy elektromechaniczny	47	System Audi pre sense city wspomaganie bezpieczeństwa
15	Immobilizer	48	System kontroli trakcji
16	Klimatyzacja automatyczna	49	System nawigacji MMI Navigation plus (HDD)
17	Kolumna kierownicy regulowana	50	System obsługi głosowej nawigacji
18	Koło zapasowe dojazdowe	51	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
19	Komputer pokładowy	52	System stabilizacji toru jazdy ESC
20	Kurtyny powietrzne boczne	53	System Start/Stop
21	Listwa ozdobna drzwi w kolorze srebrnym Barcelonetta	54	Szyby atermiczne
22	Listwy bocznych szyb w kolorze srebrnym	55	Szyby barwione zielone
23	Listwy progowe aluminiowe	56	Światła tylne LED
24	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	57	Tapicerka tekstylna Initial
25	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	58	Wspomaganie układu kierowniczego
26	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	59	Wyświetlacz 8,3"
27	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	60	Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
28	Lusterko wewnętrzne ściemnianie automatycznie	61	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektrycznie
29	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	62	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
30	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	63	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	64	Zawieszenie dynamiczne
32	Oświetlenie wnętrza LED	65	Złącze Audi Music Interface
33	Podłokietnik centralny przedni		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio System Audi Sound
Wzmacniacz audio 180W
Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce
- Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Pakiet dla palących
Zapalniczka
Popielniczka
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie

Fotel pasażera regulowany elektrycznie

- 3 +Hak holowniczy
- 4 Kamera cofania
- 5 Lakier metalizowany
- 6 Szyby dodatkowo przyciemniane
- 7 Tapicerka ze skóry "Cricketleder" (dopłata)
- 8 Tarcze kół aluminiowe 20" 10-ramienne częściowo polerowane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 285/45 R20 112Y CONTACT 2	6,4
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 285/45 R20 112Y CONTACT 2	6,5
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 285/45 R20 112Y CONTACT 2	7,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 285/45 R20 112Y CONTACT 2	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogłędziny wykonał: Piotr Gorczyca

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	140	
4	Próg	L	90	
5	Drzwi przednie	L	120	
6	Drzwi tylne	L	100	
7	Błotnik tylny	L	140	
8	Błotnik przedni	P	130	
9	Próg	P	90	
10	Drzwi przednie	P	190	
11	Drzwi tylne	P	100	
12	Błotnik tylny	P	150	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		180	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L		Brak wkładu popielniczki	
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Rozdarcie materiału	Brak wkładu popielniczki	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Pojazd sprowadzony
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104

Gewährleistungsnachweis

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WAUZZZ4M9GDO44657 04-2-6476 CRT	
Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-Jahr	4MBOE1 Q7 quat. TDI3.0 V6200KW QZW LC5M UX AB CRT	
Motor- und Getriebekennbuchstaben	XOA BOA F06 G1G H75 JOB DJ3 - 1G8 2ZG 6TS 5SL T9B 3S1 3U7 016 1B8 9G5 2ED 1ZA - 7MM 0Y1 4UF 4X3 413 NSA SMJ	
Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.	9VD EOA	
Mehrausstattungs-Nr.	OJK OYH 1BK	

Verbrauchswerte¹⁾

1) Gemäss, ausserorts, kombiniert lt. 100km; CO₂-Emissionen kombiniert lt./km. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Insbesondere je nach Betriebszuständen, Zuladung, Fahrweise, Straßen- und Verkehrsvoraussetzungen, sowie dem Zustand des Fahrzeugs können sich im alltäglichen Fahrbetrieb abweichende Verbrauchswerte ergeben.

Die Werte sind nicht für alle Länderpufferungen verfügbar. In diesem Fall sind die Fehler mit Platzhaltern wie z. B. 99.9 ausgefüllt.

Datum der Auslieferung: **17. Feb. 2016**

AUDI AG
D-74148 Neckarsulm
Fahrzeugvorbereitung

Audi Serviceplan
Allgemeines
Übergabe-Service
Informationen zum Audi Service
Audi Wartungskonzept
Zusätzliche Service-Angebote
Gewährleistung
Audi Garantie
Audi Mobilitätsgarantie
Audi Anschlussgarantie

Nachweise
Service-Nachweise
Eintragungen der Werkstatt

09.01.2026

Fot. nr 105

Allgemeines

Allgemeines Übergabe-Service

Mit dem Stempel des Audi-Betriebs wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien des Herstellers durchgesehen, damit Sie von diesem Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Service durchgeführt:

AUDI AG
D-74148 Neckarsulm
Fahrzeugvorbereitung
2347/NPN-443

Stempel des Audi-Betriebs

Übergabe-Service durchgeführt: ☒ 14
Übergabe-Service (Flexibel): ☒ 14
Dienstleistungen: ☒ 14
Audi Anschlussgarantie: ☒ 14

Datum: **16. Feb. 2016**

Nächster Service: Nach 10000 km oder 12 Monate

Bei der Übergabe gibt Ihnen der Fahrzeugauslieferer Hinweise und Erläuterungen zu den folgenden Themen:

- Einfahren
- Service-Intervalle, insbesondere auch: Erläuterungen zu den ersuchten Betriebsbedingungen im Service 1
- Betriebskosten Service
- Audi Mobilitätsgarantie - Seite 14
- Audi Anschlussgarantie siehe Seite 16

Informationen zum Audi Service

Gültigkeit dieses Serviceplans

Dieser Serviceplan ist gültig für alle Modelljahre Fahrzeugen mit Ausnahme des Audi A8 Security.

Hinweise

- Grundsätzlich gelten die Bestimmungen des Kaufvertrags zu den gesetzlichen Mängelrechten (Gewährleistung) und die Garantiebegründungen der AUDI AG.
- Die ordnungsgemäße Durchführung der Servicearbeiten ist im Serviceplan zu bestätigen.

Der Audi Service

Für die Betreuung Ihres Fahrzeugs steht eine der leistungsfähigsten Service-Organisationen bereit.

Die Audi Betriebe sind mit modernen, speziell entwickelten Werkzeugen und Geräten ausgestattet. Haben gut geschultes Fachpersonal und können auf ein umfangreiches Teileprogramm zurückgreifen.

Ein fachgerechter Service sowie die Verwendung von Originalteilen sind für Ihr hochwertiges Fahrzeug besonders zu empfehlen.

Die Audi Betriebe arbeiten nach fortschrittlichen, werkzeuggestützten Richtlinien. Dazu gehören auch Service-Anweisungen, die sicherstellen, dass genau zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt wird, was notwendig ist, um die Verkehrssicherheit und den Wert Ihres Fahrzeugs zu erhalten.

Darüber hinaus bieten viele Audi Betriebe eine ganze Reihe anderer Service-Leistungen zu günstigen Preisen an.

Um feststellen zu können, welche Arbeiten durchgeführt sind, geht dem Service eine Diagnose voraus. Dann wird Ihnen der Umfang der auszuführenden Arbeiten, der Preis und der Termin der Fertigstellung genannt.

Die Bedeutung dieses Serviceplans

Im Serviceplan bestätigen wir Ihnen das Auslieferungsdatum und damit den Beginn der Gewährleistung/Audi-Garantie für Ihr Fahrzeug.

Durch die Fahrzeugdaten im Serviceplan ist sichergestellt, dass Ihr Wagen stets die richtigen Teile bekommt. Die Daten tragen somit dazu bei, dass Ihr Fahrzeug selbst nach vielen Jahren problemlos repariert werden kann.

Der Serviceplan sagt Ihnen auch, wann welcher Service durchgeführt wird.

Auf den Nachweisefeldern wird bestätigt, welcher Service durchgeführt wurde.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden. Bitte denken Sie daran, diesen Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer zu übergeben.

Allgemeines

Eintrag in den Serviceplan

Durchgeführte Servicearbeiten werden in den Nachweisefeldern eingetragen.

Hiermit wird die regelmäßige Wartung und Pflege Ihres Fahrzeugs dokumentiert. Dies dient der Werterhaltung Ihres Fahrzeugs.

Die jeweils angegebenen Abstände sind auf normale Betriebsbedingungen abgestimmt.

Wann ist ein Service fällig?

Mit Hilfe der Service-Intervalle-Anzeige wird auf einen fälligen Service hingewiesen.

Die Service-Intervalle-Anzeige im Kombiinstrument zeigt Sie rechtzeitig darauf hin, wann ein Service durchgeführt ist. Außerdem können Sie die Restlaufstrecke bis zum nächsten Service abfragen, um diesen z. B. vor einer längeren Fahrt noch durchführen zu lassen.

Höhere Hinweise finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Audi.

Wischer-Service beim vorliegenden Ereignis durchgeführt wurde, entnehmen Sie bitte dem letzten Service-Nachweis.


Ersuchte Betriebsbedingungen

Bei ersuchten Bedingungen ist es notwendig, einige Abstände zwischen den angegebenen Abständen ausfüllen zu lassen. Das gilt vor allem für den Wert der Luftfilterelemente bei starkem Staubanfall sowie dem Wechsel des Pollen-/Kombi-Filterelementes (je nach Einbau), d.h.:


- bei starker Schmutzbelastung (Kombi-Filterelement)
- bei starkem Staubanfall
- beim Betrieb des Fahrzeugs in Regionen mit starker partikulärer Luftverunreinigung (insbesondere durch Dieselabgaspartikel)
- bei starker Beanspruchung im Umfahrbetrieb durch erhöhte Belastung aus dem Innenraum (insbesondere Zigarettenrauch, Staub, Parfüm)

09.01.2026

Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108

Nachweise

Service-Nachweise	Service-Nachweise
Ölwechsel-Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel-Service ☐ Ölwechsel-Service (Flexibel)	Ölwechsel-Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel-Service ☐ Ölwechsel-Service (Flexibel)
Inspektion: Ja / Nein ☐ Inspektion	Inspektion: Ja / Nein ☐ Inspektion
Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Strahl- und Pollenfilter ☐ Multigrade Öl ☐ Zahnöl ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halbes Öl ☐ S-tronic Öl und Filter	Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade Öl ☐ Zahnöl ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halbes Öl ☐ S-tronic Öl und Filter
Km Stand: _____ Rechnungsnr.: _____	Km Stand: _____ Rechnungsnr.: _____
Service durchgeführt von: _____	Service durchgeführt von: _____
Datum, Stempel des Fachbetriebes: _____	Datum, Stempel des Fachbetriebes: _____
Hersteller-Garantie bis: Anzüge Service	Hersteller-Garantie bis: Anzüge Service
Datum, Stempel des Fachbetriebes: _____	Datum, Stempel des Fachbetriebes: _____

Eintragungen der Werkstatt

Eintragung der Werkstatt

Aktion durchgeführt
48N4

Aktion durchgeführt
9037

Aktion durchgeführt
96E6

Km Stand: 43421

Eintragung bestätigt:
Autohaus Jung GmbH
Audi-Service
51870
Gartenstraße 19-22
74906 Bad Rappenau
Telefon: 07146 9593-0
Telefax: 07146 9593-22
info@autohausjung.com
www.autohausjung.com

2.8.2017

Datum, Stempel des Fachbetriebes: _____

Eintragung der Werkstatt


Km Stand: _____

Eintragung bestätigt: _____


Datum, Stempel des Fachbetriebes: _____

09.01.2026


Fot. nr 109




Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu