

Masterlease PCM-DZSPolanki 4
Gdańsk**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 217611/12/25-11401 z dnia 29-12-2025

Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/97609/25/12/10	Data oględzin	17-12-2025
Data zlecenia	10-12-2025	Miejsce oględzin	Gdańska 111
Nr zleceńodawcy			83-330 Pępowo

Dane pojazdu

CITROEN, C3 Aircross 21-24, C3 Aircross 1.2 PureTech Shine S&S EAT6, EC 0149878, VIN VF72RHNS1M4156324, nr rej. WD7020P



Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Poj./moc silnika	1199 ccm / 96 kW
Stan licznika	54 550 km
Data 1-rej. / rok prod.	29-06-2021 / 2021
Następne bad. tech.	29-06-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	pomarańczowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna

Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego, Alarm niezamierzonego przekroczenia linii, Asystent ruszania na wzniesieniach, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Citroen Connect Box, Citroën Connect NAVi 3D: Bluetooth, nawigacja, 6 głośników, ekran 9 cali, USB, DAB, Mirror Screen, Coffee Brake Alert, Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki przednie), Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dach w kolorze nadwozia, ESP + ASR, Felgi aluminiowe 16 X Cross Diamond Cut z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy regulowany na wysokość, Gniazdo 12V w drugim rzędzie, Kanapa tylna składana i dzielona 2/3 - 1/3, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica skórzana, Kieszenie w obiciach drzwi z przodu i z tyłu, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk z pilotem (x1) oraz podstawowy (x1) - 3 przyciski, Komputer pokładowy, Kontrola ciśnienia w ogumieniu, Lampy tylne 3D z żarówkami, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne podgrzewane, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie wnętrza z przodu LED, Pakiet kolorystyczny Shiny Black (lusterka, zderzaki, chromowa dekoracja słupka), Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłoga bagażnika, dwupoziomowa, REF - elektroniczny system rozdziału siły hamowania, Reflektory główne ECOLED, Relingi dachowe wzdłużne Noir Onyx brillant, Schowek na rękawiczki w konsoli centralnej, zamykany, System hamowania awaryjnego - Active Safety Brake, System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, Szyby boczne barwione, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzyczaskowe, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa Mica Grey, Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, tarcze hamulcowe z tyłu, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty na kubki w konsoli centralnej z przodu, Wspomaganie kierownicy, Zabezpieczenie mechaniczne przed otwarciem drzwi tylnych przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym, białymi wskazówkami i chromowanymi dekoracjami, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, ADML - Dostęp i uruchamianie bezkluczykowe, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód + kamera cofania, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WRD4	205/60 16 92H	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, WRD4	205/60 16 92H	6,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WRD4	205/60 16 92H	8,0 mm
	lewe	NOKIAN, WRD4	205/60 16 92H	8,0 mm


Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150



Rzecznawca DEKRA
Paweł Łotocki (NEW)
mgr inż. Przemysław Ostap

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

CERTYFIKAT GWARANCJI UMOWNYCH CITROËNA

Gwarancje umowne CITROËNA

W celu zatwierdzenia gwarancji umownych CITROËNA niniejszy certyfikat musi zostać wypełniony i podstępniowany przez dealera odpowiedzialnego za sprzedaż. Warunkiem obowiązywania tych gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich harmonogramem (dowodem na to powinny być uzupełnione odcinki kontrolne z niniejszej książki).

W przypadku napraw i przeglądów nieobjętych niniejszymi gwarancjami, wykonywanych przez autoryzowany serwis, nie przysługują żadne świadczenia z tytułu gwarancji umownej.

Gwarancje umowne CITROËNA obowiązują od dnia faktycznego wydania pojazdu klientowi (data początku gwarancji zapisana na tej stronie). Szczegóły gwarancji umownych CITROËNA pojazdu oraz warunki ich obowiązywania znajdują się w formularzu zamówienia nowego pojazdu.

IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY

Pojazd jest przygotowywany i wydawany zgodnie z procedurą określoną przez markę CITROËN.

CITROËN POLSKA Sp. z o.o.
Dział Sprzedaży Flotowej
Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa
NIP: 5270011298 REGON: 010398491

Kraj: PL Nr punktu sprzedaży: 288782
Pieczęć punktu sprzedaży

IDENTYFIKACJA SAMOCHODU

V.I.N.: VF72RHMS1M4156324

Data początku gwarancji: 300621
Data końca gwarancji: 300623

Model: C3 Aircross
Paliwo: benzyna
Silnik: 1.2 TOTALQU-30
Olej silnikowy:

Moc: 130 kW
Nr rejestracyjny: WD7020P
* W zależności od silnika.

Informacje:

Nabywca pojazdu otrzymuje harmonogram przeglądów okresowych dedykowany dla pojazdu podczas jego przekazania. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pokładową.

W razie braku tego dokumentu:

- lokalny dealer lub jakikolwiek inny autoryzowany serwis CITROËNA może wydać dokument zastępczy lub
- można go wydrukować we własnym zakresie poprzez Państwa strefę osobistą* na stronie internetowej CITROËNA.

* Dostępność jest uzależniona od kraju.

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe. W razie odsprzedaży pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

HISTORIA SERWISOWA

Data: ____/____/____ km: ____

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

Przegląd okresowy
Pieczęć serwisu

Następny przegląd do ____ km lub do dnia ____/____/____

Data: ____/____/____ km: ____

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

Przegląd okresowy
Pieczęć serwisu

Następny przegląd do ____ km lub do dnia ____/____/____

Data: ____/____/____ km: ____

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

Przegląd okresowy
Pieczęć serwisu

Następny przegląd do ____ km lub do dnia ____/____/____

Data: ____/____/____ km: ____

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

Przegląd okresowy
Pieczęć serwisu

Następny przegląd do ____ km lub do dnia ____/____/____

* Zależnie od typu pojazdu.


Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła