

Nr zlecenia: 117/22/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/22

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] XII-2025 |                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:               | WB A21 B X 0 0 0 7 M 3 2 2 2 7 |
| Marka:                                              | BMW                                       | Nr rejestracyjny:  | DW3VH10                        |
| Model pojazdu:                                      | 218i Active Tourer MR`22 E6d/e U06        | Nr Info-Ekspert:   | 003-06413                      |
| Wersja:                                             | M Sport Steptronic                        | Rok produkcji:     | 2023                           |
| Wskazanie drogomierza                               | 114618 km                                 |                    |                                |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/03/16                                |                    |                                |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/03/16                                |                    |                                |
| Rodzaj nadwozia                                     | minivan 5 drzwiowy                        |                    |                                |
| Dop. masa całkow.                                   | 2015 kg                                   |                    |                                |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)              |                    |                                |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1499 ccm / 100kW (136KM)                  |                    |                                |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                    |                                |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                          |                    |                                |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                    |                                |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                    |                                |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                                |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                   |      |                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                        | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół         | 32   | Poduszka powietrzna kierowcy                          |
| 2                       | BMW Indywidual Exterior Line - aluminium satynowe | 33   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 3                       | Connected Package Professional                    | 34   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 4                       | ConnectedDrive Services                           | 35   | Progi wejściowe z aluminium - wstawki z               |

|    |                                                                                                                 |    |                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 5  | Czujnik deszczu                                                                                                 | 36 | napisem M<br>Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO |
| 6  | Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie                                                            | 37 | Przycisk Start/Stop                                                 |
| 7  | Dywaniki welurowe                                                                                               | 38 | Ramka osłony chłodnicy w kolorze Chrome                             |
| 8  | Emergency call                                                                                                  | 39 | Reflektory przednie LED                                             |
| 9  | Fotele przednie sportowe                                                                                        | 40 | Rozpórki nerkowe w kolorze satynowanego aluminium                   |
| 10 | Funkcja Follow-Me-Home                                                                                          | 41 | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa                      |
| 11 | Hamulec postojowy elektromechaniczny                                                                            | 42 | System Auto Start/Stop                                              |
| 12 | Immobilizer                                                                                                     | 43 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC                             |
| 13 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                                                            | 44 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach                  |
| 14 | Kluczyk z oznaczeniem "M"                                                                                       | 45 | System Performance Control                                          |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana                                                                                   | 46 | System stabilizacji toru jazdy DSC                                  |
| 16 | Kontrola wydajności                                                                                             | 47 | Światła do jazdy dziennej LED                                       |
| 17 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                       | 48 | Tapicerka Alcantara/ Sensatec combination                           |
| 18 | Lakier niemetalizowany Biel alpejska                                                                            | 49 | Tarcze kół aluminiowe 17" Double-Spoke, style 834 Bicolour          |
| 19 | Listwy ozdobne dachu w kolorze pojazdu                                                                          | 50 | Teleservices                                                        |
| 20 | Listwy ozdobne matowe kwarcowo-srebrne, ziarniste                                                               | 51 | Tempomat z funkcją hamowania                                        |
| 21 | Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane                                                        | 52 | Trójkąt ostrzegawczy                                                |
| 22 | Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size z przodu                                                                  | 53 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                           |
| 23 | Nakładki na pedały M o wygładzie stali nierdzewnej                                                              | 54 | Wykończenie wnętrza aluminium Hexacube                              |
| 24 | Nakładki na progi boczne o niezależnym designie w kolorze nadwozia pojazdu                                      | 55 | Wyświetlacz panoramiczny 8,8"                                       |
| 25 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane                                                         | 56 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                  |
| 26 | Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu                                                                            | 57 | Zagłówki foteli przednich                                           |
| 27 | Oświetlenie powitalne                                                                                           | 58 | Zagłówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości                      |
| 28 | Ozdobne listwy na przednich i tylnych osłonach zderzaka dopasowane kolorystycznie                               | 59 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                   |
| 29 | Panel przedniego i tylnego zderzaka o niezależnym designie w kolorze pojazdu z wstawką w kolorze czarnym połysk | 60 | Zawieszenie Adaptacyjne M                                           |
| 30 | Podnózek kierowcy M                                                                                             | 61 | Zestaw naprawczy opon                                               |
| 31 | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym                                                                |    |                                                                     |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
  - Kamera cofania
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
  - Asystent parkowania
  - Asystent cofania
  - System Parking
  - Boczne wspomaganie parkowania
  - System Active Park Distance Control
- 2 BMW Live Cockpit Plus
  - Kierownica wielofunkcyjna
  - System nawigacji satelitarnej
  - Radioodtwarzacz z RDS
  - Bluetooth
  - Moduł WiFi
  - Łączność 4G LTE
  - System operacyjny BMW 8.0
- 3 Fotele przednie z regulacją wysokości
  - Fotel kierowcy z regulacją wysokości

- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica pokryta skórą

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Harmon Kardon Premium
- Wzmacniacz audio 360W
- Głośniki 12 szt.
- 2 Lakier metalizowany Sanremo Grenn (dopłata)
- 3 Szyby tylne przyciemniane
- 4 Tarcze kół aluminiowe 16" Double-Spoke, style 186 (dopłata)

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                       | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 205/65 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL | 6,0          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 205/65 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL | 6,0          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 205/65 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 205/65 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL | 6,0          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.

Opony GOODYEAR EAGLE F1 225/45 R19 5-6mm

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

|   |               |   |                             |  |  |
|---|---------------|---|-----------------------------|--|--|
| 5 | Błotnik tylny | L | Odpryski powłoki lakierowej |  |  |
|---|---------------|---|-----------------------------|--|--|

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 110                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 110                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 80                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 110                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 90                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 110                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 80                   |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 90                   |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Szyba przednia |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*