

Nr zlecenia: 63/16/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 16.12.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W1VVKFZ0P4190578
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	WD2366R
Model pojazdu:	V 300 d MR`19 E6 447	Nr Info-Ekspert:	022-11817
Wersja:	L	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	181693 km		
Data pierwszej rejestracji	21.12.2022		
Data ważności badania technicznego	21.12.2025		
Rodzaj nadwozia	van 4 drzwiowy 6 osobowy		
Dop. masa całk.	3200 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1950 ccm / 174kW (237KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	tylny (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	46	Podłokietniki siedzeń w przestrzeni pasażerskiej
2	Akumulator AGM 12V 92Ah	47	Podsufitka tapicerowana w kolorze szarość kryształ
3	Akumulator rozruchowy	48	Poduszka powietrzna boczna kierowcy
4	Alternator 14 V/250 A	49	Poduszka powietrzna boczna pasażera
5	Asystent bocznego wiatru	50	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Asystent ruszania na wzniesieniu	51	Poduszka powietrzna pasażera
7	Asystent wspomagania koncentracji Attention	52	Połączenie ratunkowe Mercedes-Benz

Assist		
8	Blokada drzwi przesuwnych aktywna	53 Przygotowanie do nawigacji
9	Czujnik deszczu	54 Radio cyfrowe DAB
10	Drzwi przesuwne prawe	55 Reflektory halogenowe
11	Drzwi tyłu nadwozia otwierane do góry	56 Schowek w desce rozdzielczej zamykany
12	Filtr paliwa z separatorem wody	57 +Siedzenia tylne 3 szt.
13	Fotel kierowcy komfortowy	58 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera
14	Fotel pasażera przedni standardowy	59 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
15	Głośniki przednie i tylne dwudrożne	60 Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
16	Gniazdo 12V	61 System Eco Start/Stop
17	Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	62 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
18	Hamulec postojowy elektryczny	63 System kontroli ciśnienia w oponach
19	Immobilizer	64 System multimedialny MBUX rozszerzony
20	Kierownica wielofunkcyjna	65 System oczyszczania spalin SCR 4 generacja
21	Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna	66 System prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania w przestrzeni bagażowej
22	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	67 System zarządzania pracą alternatora
23	Koło zapasowe	68 Szyby atermiczne
24	Kołpaki kół	69 Szyby przednie regulowane elektrycznie komfortowe
25	Komputer pokładowy	70 Światła stop adaptacyjne
26	Konsola środkowa ze schowkiem	71 Światła włączane automatycznie
27	Kurtyny powietrzne przednie	72 Światła z regulacją kąta pochylenia
28	Lakier niemetalizowany biały Polar White	73 Światło dodatkowe STOP
29	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	74 Tapicerka tekstylna Santos czarna
30	Lusterko wewnętrzne	75 Tarcze kół stalowe 17" (RS7)
31	Moduł komunikacyjny Mercedes-Benz connect me	76 Tempomat
32	Moduł komunikacyjny z kartą SIM	77 Touchpad
33	Obrotomierz	78 Uchwyt do trzymania z tyłu
34	Ogrzewanie dodatkowe PTC	79 Uchwyt do wsiadania
35	Okna boczne tylne stałe	80 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
36	Opony letnie	81 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
37	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	82 Wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy
38	Oświetlenie otoczenia drzwi tyłu nadwozia	83 Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej
39	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	84 Wykończenie wnętrza elementami pokrytymi lakierem fortepianowym
40	Oświetlenie przy podłodze z przodu	85 Wyświetlacz wskaźników 5,5" kolorowy
41	Oświetlenie stopna wejściowego	86 Zabezpieczenie drzwi przestrzeni pasażerskiej przed otwarciem od wewnątrz
42	Oświetlenie w uchwytach nadokiennej z tyłu	87 Zaczep holowniczy z przodu/tyłu wkręcany
43	Pakiet Aerodynamiczny	88 Zamek centralny zdalnie sterowany
44	Pakiet BlueEFFICIENCY	89 Zawieszenie komfortowe
45	Panel obsługi w dachu komfortowy	90 Zbiornik paliwa 57l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia
Zderzaki w kolorze nadwozia
Listwy boczne w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Drzwi przesuwne lewe
- 2 Drzwi tyłu nadwozia Easy-Pack zamykane/otwierane elektrycznie
- 3 Fotel kierowcy podgrzewany

- 4 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- 5 Fotel pasażera przedni podgrzewany
- 6 Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 7 Lakier metalizowany (dopłata)
- 8 Oświetlenie Ambiente
- 9 Pakiet Akustyczny
- 10 Pakiet parkowania z kamerą 360°
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
 - System Parktronic
 - Kamera 360°
 - Lusterka zewnętrzne składane automatycznie
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
 - Funkcja Hold
- 11 Pakiet stylizacyjny wnętrza (PX9) (dopłata)
 - Tapicerka ze skóry Lugano
 - Kierownica pokryta skórą nappa
 - Pedały sportowe
- 12 +Platforma wysuwana w przestrzeni bagażowej
- 13 System nawigacji satelitarnej
- 14 System oświetlenia inteligentny ILS LED
- 15 Szyby tylne (od słupka B) czarne
- 16 Tarcze kół aluminiowe 19" 10-szprychowe (R1Q)
- 17 Wyświetlacz 10,2" dotykowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 245/45 R19 102H P ZERO WINTER	3,3
Przednie prawe:	*PIRELLI 245/45 R19 102H P ZERO WINTER	3,8
Tylne lewe:	*PIRELLI 245/45 R19 102H P ZERO WINTER	5,8
Tylne prawe:	*PIRELLI 245/45 R19 102H P ZERO WINTER	5,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Okresowe badanie techniczne ważne było do: 21.12.2025

Liczba miejsc w pojeździe: 5 - brak możliwości wypisania poprawnej wartości w programie eksperckim.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycenę wykonał: Rafał Choromański


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przesuwne	L	Zarysowania lakieru, wgniecenie		
6	Drzwi boczne przesuwne	P	Zarysowania lakieru		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		90-110	
3	Łotnik przedni	L	90-110	
4	Drzwi przednie	L	90-110	
5	Poszycie boku	L	80-110	

6	Błotnik tylny	L	90-110	
7	Błotnik przedni	P	80-110	
8	Drzwi przednie	P	100-120	
9	Drzwi tylne	P	90-120	
10	Błotnik tylny	P	90-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany, wgnieciony		
3	Szyba przednia		Pęknięcie		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zarysowana osłona oparcia fotela		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zarysowana osłona oparcia fotela		
3	Fotele tylne		Zarysowane		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowane		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Liczne zarysowania		
6	Podłokietnik fotel przedni	L	Przetarcia		
7	Tapicerka przestrzeni bagażowej		Liczne zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK

4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
5	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu