

Nr zlecenia: 75/09/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/09

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B J P 6 N J 3 N Z 0 3 0 8 9 2
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	PY05289
Model pojazdu:	Fabia III 1.0 TSI MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04073
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2022
Wskaźnik drogowy	101803 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/08/31		
Data ważności badania technicznego	2027/08/29		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1585 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 70kW (95KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Relingi dachowe czarne
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	21	Roleta do bagażnika
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	22	Schówek na okulary
4	Bluetooth	23	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy

5	Dywaniki	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Fotel pasażera z regulacją wysokości	26	System p/poślizgowy MSR
8	Głośniki 4 szt.	27	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Gniazdo 12V	28	System pokolizyjny ACS
10	Immobilizer	29	System Start/Stop
11	Kieszenie w oparciach foteli przednich	30	System wspomagania nagłego hamowania
12	Klimatyzacja	31	System wspomagania ruszania pod górę
13	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	32	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Konsola centralna	33	Tarcze kół stalowe 6Jx15
15	Kurtyny powietrzne boczne	34	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
16	Ogranicznik prędkości	35	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
17	Poduszka powietrzna kierowcy	36	Wycieraczka szyby tylnej
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	37	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Poduszki powietrzne boczne przednie	38	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
Komputer pokładowy
Wyświetlacz Maxi-DOT
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy
- Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED
Reflektory halogenowe
Światła do jazdy dziennej LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe
- Lakier metalizowany
- Pakiet Comfort (dopłata)
Tarcze kół aluminiowe 6Jx15
Głośniki 2 szt. dodatkowe
Tempomat
Czujniki parkowania - tył
Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
Funkcja SMART LINK dla radia Swing
Kierownica wielofunkcyjna 2-ramienna pokryta skórą, radio, telefon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FULDA 185/60 R15 84T KRISTALL MONTERO 3 TL	4,0
Przednie prawe:	FULDA 185/60 R15 84T KRISTALL MONTERO 3 TL	4,0
Tylne lewe:	FULDA 185/60 R15 84T KRISTALL MONTERO 3 TL	4,0
Tylne prawe:	FULDA 185/60 R15 84T KRISTALL MONTERO 3 TL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonała: Mirela Słomińska


Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-150	
2	Dach		120-140	
3	Błotnik przedni	L	120-140	
4	Drzwi przednie	L	130-150	
5	Drzwi tylne	L	140-150	
6	Błotnik tylny	L	100-120	
7	Błotnik przedni	P	130-150	
8	Drzwi przednie	P	140-150	
9	Drzwi tylne	P	130-150	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		
3	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Schówek		Zabrudzony		
5	Wykładzina podłogi		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

6 Wskaźnik temperatury silnika

BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eReczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60

[illegible]

Fot. nr 61

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		ADNOTACJE URZĘDOWE	
					
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS		
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO			
m.p.		m.p.			
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS		
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO			
m.p.		m.p.			
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS		
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO			
m.p.		m.p.			
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS		
					

A - numer rejestracyjny pojazdu, **B** - data pierwszej rejestracji pojazdu, **C** - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, **D** - dane pojazdu, **E** - numer identyfikacyjny pojazdu, **F1** - maksymalna masa całkowita, **G** - masa własna, **H** - okres ważności dowodu, **I** - data wydania dowodu rejestracyjnego, **K** - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, **P1**, **P2**, **P3** - dane silnika, **Q** - stosunek mocy do ciężaru (w kW/t), **S1**, **S2** - liczba miejsc siedzących/długich, **T2.2.3** - doposażenie masła całkowitego pojazdu z zespołu pojazdów, **J** - kategoria pojazdu, **L** - liczba osi, **O1**, **O2** - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca, **X** - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 62



Fot. nr 63

Dokumentacja przekazania samochodu
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN): 7MEB1P6M13NX030852
Data dostarczenia pojazdu: 2024.02.27

Partner SKODA: **Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. j. Poznań**
Dealer: **Z1600C**

Pieczętka i podpis sprzedającego

Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie oraz że otrzymałem(a) informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję?
☐ TAK
☐ NIE
Ograniczenie przedłużonej gwarancji SKODA⁴⁶
lat: _____
lub: _____
km: _____
lub: _____
mln: _____
⁴⁶ W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Właściciel pojazdu

1. Właściciel pojazdu
Oficjalny numer rejestracyjny pojazdu: _____
Właściciel pojazdu (tytuł, nazwisko/firma): _____
Adres: 51-000 _____
Telefon: _____

2. Właściciel pojazdu
Oficjalny numer rejestracyjny pojazdu: _____
Właściciel pojazdu (tytuł, nazwisko/firma): _____
Adres: _____
Telefon: _____

Partner SKODA: **Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. j. Poznań**
Dealer: **Z1600C**

Doradca techniczny: _____
Telefon: _____

Partner SKODA: _____
Doradca techniczny: _____
Telefon: _____

Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu