

Nr zlecenia: 73/09/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/09

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] I-2026  |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:              | T M B J P 6 N J 0 N Z 0 3 0 9 8 0 |
| Marka:                                              | SKODA                                     | Nr rejestracyjny: | PY05287                           |
| Model pojazdu:                                      | Fabia III 1.0 TSI MR`19 E6d               | Nr Info-Ekspert:  | 034-04073                         |
| Wersja:                                             | Ambition                                  | Rok produkcji:    | 2022                              |
| Wskaźnik drogowy                                    | 96158 km                                  |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/08/31                                |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/08/27                                |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |                   |                                   |
| Dop. masa całkowita                                 | 1585 kg*                                  |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)              |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 999 ccm / 70kW (95KM)                     |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                          |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                              |      |                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                                   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia      |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                    | 20   | Relingi dachowe czarne          |
| 2                       | Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL | 21   | Roleta do bagażnika             |
| 3                       | Blokada mechanizmu różnicowego XDS                           | 22   | Schówek na okulary              |
| 4                       | Bluetooth                                                    | 23   | Sygnalizacja zmęczenia kierowcy |

|    |                                                       |    |                                               |
|----|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| 5  | Dywaniki                                              | 24 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 6  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                  | 25 | System kontroli ciśnienia w oponach           |
| 7  | Fotel pasażera z regulacją wysokości                  | 26 | System p/poślizgowy MSR                       |
| 8  | Głośniki 4 szt.                                       | 27 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR   |
| 9  | Gniazdo 12V                                           | 28 | System pokolizyjny ACS                        |
| 10 | Immobilizer                                           | 29 | System Start/Stop                             |
| 11 | Kieszenie w oparciach foteli przednich                | 30 | System wspomagania nagłego hamowania          |
| 12 | Klimatyzacja                                          | 31 | System wspomagania ruszania pod górę          |
| 13 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 32 | Szyby przednie regulowane elektrycznie        |
| 14 | Konsola centralna                                     | 33 | Tarcze kół stalowe 6Jx15                      |
| 15 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 34 | Tuner radiowy cyfrowy DAB+                    |
| 16 | Ogranicznik prędkości                                 | 35 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne      |
| 17 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 36 | Wycieraczka szyby tylnej                      |
| 18 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 37 | Zamek centralny zdalnie sterowany             |
| 19 | Poduszki powietrzne boczne przednie                   | 38 | Zestaw naprawczy opon                         |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT  
Komputer pokładowy  
Wyświetlacz Maxi-DOT
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie w kolorze nadwozia  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in  
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy
- Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED  
Reflektory halogenowe  
Światła do jazdy dziennej LED

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe
- Lakier metalizowany
- Pakiet Comfort (dopłata)  
Tarcze kół aluminiowe 6Jx15  
Głośniki 2 szt. dodatkowe  
Tempomat  
Czujniki parkowania - tył  
Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy  
Funkcja SMART LINK dla radia Swing  
Kierownica wielofunkcyjna 2-ramienna pokryta skórą, radio, telefon

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | KUMHO 185/60 R15 84H KH 27 ECOWING ES01 TL | 6,0          |
| Przednie prawe: | KUMHO 185/60 R15 84H KH 27 ECOWING ES01 TL | 6,0          |
| Tylne lewe:     | KUMHO 185/60 R15 84H KH 27 ECOWING ES01 TL | 7,0          |
| Tylne prawe:    | KUMHO 185/60 R15 84H KH 27 ECOWING ES01 TL | 7,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM  | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Podczas oględzin pojazd pokryty opadami atmosferycznymi. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

Oględziny wykonała: Mirela Słomińska  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.

 **NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 200-260              |      |
| 2    | Dach             |       | 120-140              |      |

|    |                               |   |         |  |
|----|-------------------------------|---|---------|--|
| 3  | Błotnik przedni               | L | 210-230 |  |
| 4  | Drzwi przednie                | L | 190-200 |  |
| 5  | Drzwi tylne                   | L | 140-150 |  |
| 6  | Błotnik tylny                 | L | 110-130 |  |
| 7  | Błotnik przedni               | P | 220-250 |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 180-190 |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 120-140 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 100-120 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 120-130 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia         | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                          |       | Zarysowany                 |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego                | L     | Zarysowana                 |      |         |
| 3    | Zderzak tylny                            |       | Starcia powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych | P     | Zarysowana                 |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl. | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna       |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### UKŁAD KIEROWNICZY

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Kierownica wielofunkcyjna |       | Zarysowania        |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                      |          |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika               | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego           | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego     | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika         | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka "CHECK ENGINE". Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11

**TotalEnergies**

Nazwa oleju:

Stan licznika:

Data:

Filtr oleju: ☒ TAK ☐ NIE

**NASTĘPNA WYMIANA OLEJU**

Stan licznika:

Data:

Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*