

**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002147442**Besichtigt am:** 22.10.2025 12:02**Berichts-Nr:** 9273467**FIN:** WVGZZC1ZNY023265Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	T-Cross
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CNI
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	26.10.2021
<b>Laufleistung:</b>	39.921 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Reef Blue Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Reef Blue Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.000 ccm
<b>Leistung:</b>	81 kW (111 PS)
<b>Fahrzeulgänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz-Braun/Titanschwarz/Schwarz/Ceramique
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

**» Dokumente & Wartung**

<b>Nächste HU:</b>	10.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

"IQ.DRIVE"-Paket inkl. "Travel Assist"	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Chesterfield" 6,5 J x 17	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Türen	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6 Lautsprecher	Einton-Signalhorn
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Abgasnorm EU6 AP	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahllicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientebeleuchtung	Fensterheber elektrisch
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Pamplona
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frischlufatansaugung mit Aktivkohlefilter
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Frontantrieb
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegel rechts, konkav	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Ganzjahresreifen 205/55 R 17
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gehobene Ausstattung
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbeleuchtung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Handbremshebelgriff in Leder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handschuhschafelklappe, mit Leuchte
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Hinterachse "Standard"
Chrom-Paket	Innenspiegel abblendbar
Dachhimmel	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachreling silber eloxiert	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "Lizard" für Instrumententafel	
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9273467  
vom: 22.10.2025

Keine Aktionsausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Sprachsteuerung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Spurwechselassistent
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Überführungsaurüstung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzeizung
Kurzheck	Ohne zus. Dichtungen außen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zusätzliche Bereifung
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht	Proaktives Insassenschutzsystem
Lendenwirbelstützen vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radio
Leuchte im Fußraum vorn	Radschrauben Standard
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Radstand
Linkslenker	Rechtsverkehr
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Individualeinbau	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten	Reifenkontrollanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	R-Line "Exterieur", Volkswagen R
Müdigkeitserkennung	Rückfahrkamera "Rear View"
Multifunktionskamera	Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrscheinwerfer), mit Seitenmarkierungsleuchte
Multifunktionslenkrad in Leder	Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Schaltgetriebe MQ200_GA
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Schalthebelknau in Leder
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Scheibenbremsen hinten
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Scheibenbremsen vorn
Nicht Heissland	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne 2. Batterie	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Ohne Anhängevorrichtung	Servolenkung
Ohne Aufkleber und Embleme	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style"
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dynamic Drive Control	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne ECO-Funktion	Stabilisator vorn
Ohne Folienbeklebung	Standard-Klimazonen
Ohne Lichtassistent	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger im "R"-Styling  
Telefonschnittstelle  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Überhang hinten, kurz  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Version Standard  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrre elektronisch  
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerzierblende hinten links	Kratzer	Smart Repair
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZC1ZNY023265

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9273467  
vom: 22.10.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9273467  
vom: 22.10.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
TirefitInnenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerzierblende hinten links - Kratzer - Smart Repair



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

