

Nr zlecenia: 41/14/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 16.01.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	S H H F K 2 7 9 0 F U 7 0 3 4 7 8
Marka:	HONDA	Nr rejestracyjny:	RP97120
Model pojazdu:	Civic Type R MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	015-01107
Wersja:	GT	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	134797 km		
Data pierwszej rejestracji	10.10.2016		
Data ważności badania technicznego	20.08.2026		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1700 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1996 ccm / 228kW (310KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	
1	Antena radiowa "płetwa rekina"		34	Progi boczne czarne	
2	Autoalarm		35	Reflektory przednie LED	
3	Czujnik zmierzchu		36	Schowek pod podłogą bagażnika	
4	Dokładka przedniego zderzaka czarna		37	Spoiler tylny w kolorze nadwozia/czarny	
5	Dyfuzor tylny w kolorze czarnym		38	Sterowanie radiem w kierownicy	
6	Dźwignia zmiany biegów aluminiowa		39	System aktywnego hamowania w ruchu miejskim CTBA	
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości		40	System Auto Stop	
8	Fotele kubelkowe		41	System bezkluczykowego dostępu do	

9	Fotele w kolorze czerwono-czarnym	42	samochodu
10	Fotele wykończona alkantarą	43	System monitorowania ciśnienia w oponach DWS
11	Głośniki 6 szt.	44	System stabilizacji toru jazdy VSA
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	45	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
13	Gniazdo 12V w przednim panelu	46	System wspomagania nagłego hamowania
14	Immobilizer	47	System zdalnego domykania szyb
15	Kamera cofania	48	System zdalnego składania lusterek zewnętrznych
16	Kierownica pokryta skórą	49	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	50	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
18	Kolumna kierownicy regulowana	51	Szyby tylne przyciemniane
19	Kurtyny powietrzne boczne	52	Światła do jazdy dziennej LED
20	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	53	Światła p/mgielne przednie
21	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	54	Światło dodatkowe STOP
22	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	55	Tarcze kół aluminiowe 19"
23	Nakładki na pedały aluminiowe	56	Tryb jazdy +R
24	Opony 235/35 R19	57	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
25	Oslona chłodnicy dolna pokryta siatką	58	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
26	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	59	Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegów SIL
27	Oświetlenie drzwi z przodu delikatne czerwone	60	Wspomaganie układu kierowniczego elektroniczne EPS
28	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	61	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
29	Podsufitka z materiału w kolorze czarnym	62	Wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID kolorowy
30	Poduszka powietrzna kierowcy	63	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	64	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
32	Poduszki powietrzne boczne przednie	65	Zestaw naprawczy opon
33	Półka bagażnika	66	Złącze "HDMI"
			Złącze USB 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 System multimedialny Honda Connect+
Radioodtwarzacz CD + MP3
System nawigacji satelitarnej Garmin
System multimedialny Honda Connect
- 5 System wspierający kierowcę zaawansowany ADAS
System ostrzegania przed kolizją z przodu FCW
System kontroli pasa ruchu LDW
Światła drogowe automatyczne HSS
System rozpoznawania znaków drogowych TSR
System monitorowania martwego pola w lusterkach BSI
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DUNLOP 235/35 R19 91W XL SP WINTER SPORT 3D TL	6,3
Przednie prawe:	DUNLOP 235/35 R19 91W XL SP WINTER SPORT 3D TL	6,6
Tylne lewe:	PIRELLI 235/35 R19 91Y P ZERO TL RO1	6,1

Tylne prawe:PIRELLI 235/35 R1991YP ZERO TL RO16,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogłędziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

20.08.2023

Powstanie szkody istotnej

Nazwa ubezpieczyciela: HESTIA

Kategorie: uszkodzenie elementów układu kierowniczego

Do pojazdu załączono dodatkowe koła (2szt.)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej	Rozdarte wygłuszenie pokrywy	
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Próg	P	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
7	Dach		Wgniecenia		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		172	
2	Dach		141	
3	Błotnik przedni	L	tw	
4	Drzwi przednie	L	163	
5	Drzwi tylne	L	119	
6	Błotnik tylny	L	101	
7	Błotnik przedni	P	tw	
8	Drzwi przednie	P	101	
9	Drzwi tylne	P	121	
10	Błotnik tylny	P	105	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		tw	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Rozdarcie materiału		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zbiornik płynu do spryskiwaczy		Brak zaślepki	

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112




Fot. nr 113




Fot. nr 114




Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127

Właściciel		DANE WŁAŚCICIELA		031	0147468
DANE SAMOCHODU					
Model	Numer skrzyni biegów				
FK279FG					
Numer nadwozia (VIN)	Numer kluczyków				
SHHFK2790FU703478	000L830				
Numer silnika	Numer kodu pilota alarmu				
K20C1-1004231					
Data sprzedaży	Numer rejestracyjny				
2016-10-14	KR9S831				
Kod koloru nadwozia	Kod radia				
R-81					
Kod koloru wnętrza					

HONDA

Pieczęć ASO Honda

Fot. nr 128

EWIDENCJA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Wynikowy kod: 100 Proszony termin: 12.11.2017 Data: 12.11.2017

HONDA

Symbol	Czynności serwisowe	Obsługa zakończona	
		Tak	Nie
A	Wymiana filtra i oleju silnikowego	☒	☐
B	Sprawdzenie przednich i tylnych hamulców Sprawdzenie regulacji hamulca postojowego Sprawdzenie stanu opon Sprawdzenie kołoszek drążków, układu kierowniczego i osłon Sprawdzenie elementów zawieszenia Sprawdzenie osłon przegubów półosi napędowych Sprawdzenie przewodów hamulcowych łącznie z VSA Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich płynów Sprawdzenie układu wydechowego Sprawdzenie przewodów paliwowych i ich połączeń Sprawdzenie daty ważności pojemnika TRK Jazda próbna (hałas, stabilność, działanie wskaźników) Sprawdzenie ustawienia reflektorów Sprawdzenie karoseri pojazdu	☐	☒
2	Wymiana filtrów przeciwpyłkowych Sprawdzenie paska napędowego	☐	☒
3	Wymiana oleju w skrzyni biegów	☐	☒
4	Wymiana filtra paliwa Sprawdzenie obrotów biegu jałowego Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
5	Wymiana płynu chłodzącego	☐	☒
6	Wymiana oleju w tylnym mechanizmie różnicowym (tylko CR-V)	☐	☒
7	Wymiana płynu hamulcowego	☐	☒
8	Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☒
9	Sprawdzenie luzu zaworowego (benzynowe)	☐	☒

Wszystkie pozycje będą potwierdzane przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej

Placówka

ASO H HONDA
PRZEDSIĘBIEMSTWO USŁUGI SERWISOWE
SIGMA-CAR Sp. z o.o.
05-210 Pleszew, ul. Kłosa 219
tel./fax: (17) 862 11 11, 862 11 12, 862 06 38
NIP: 811-03-38-000 REGON: 81013085

23

Fot. nr 129

EWIDENCJA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Wynikowy kod: 102 Proszony termin: 13.08.2017 Data: 13.08.2017

HONDA

Symbol	Czynności serwisowe	Obsługa zakończona	
		Tak	Nie
A	Wymiana filtra i oleju silnikowego	☒	☐
B	Sprawdzenie przednich i tylnych hamulców Sprawdzenie regulacji hamulca postojowego Sprawdzenie stanu opon Sprawdzenie kołoszek drążków, układu kierowniczego i osłon Sprawdzenie elementów zawieszenia Sprawdzenie osłon przegubów półosi napędowych Sprawdzenie przewodów hamulcowych łącznie z VSA Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich płynów Sprawdzenie układu wydechowego Sprawdzenie przewodów paliwowych i ich połączeń Sprawdzenie daty ważności pojemnika TRK Jazda próbna (hałas, stabilność, działanie wskaźników) Sprawdzenie ustawienia reflektorów Sprawdzenie karoseri pojazdu	☒	☐
2	Wymiana filtrów przeciwpyłkowych Sprawdzenie paska napędowego	☒	☐
3	Wymiana oleju w skrzyni biegów	☐	☒
4	Wymiana filtra paliwa Sprawdzenie obrotów biegu jałowego Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
5	Wymiana płynu chłodzącego	☐	☒
6	Wymiana oleju w tylnym mechanizmie różnicowym (tylko CR-V)	☐	☒
7	Wymiana płynu hamulcowego	☐	☒
8	Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☒
9	Sprawdzenie luzu zaworowego (benzynowe)	☐	☒

Wszystkie pozycje będą potwierdzane przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej

Placówka

ASO H HONDA
PRZEDSIĘBIEMSTWO USŁUGI SERWISOWE
SIGMA-CAR Sp. z o.o.
05-210 Pleszew, ul. Kłosa 219
tel./fax: (17) 862 11 11, 862 11 12, 862 06 38
NIP: 811-03-38-000 REGON: 81013085

24

Fot. nr 130

EWIDENCJA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Wzrost: 172 cm, Ciężar ciała: 72 kg, Data: 06.08.2018, Numer VIN: 06082018, Numer silnika: 45288, Numer skrzyni: 13022018

Symbol	Czynności serwisowe	Obsługa zakończona	
		Tak	Nie
1	Wymiana filtra i oleju silnikowego	☒	☐
2	Sprawdzenie przednich i tylnych hamulców Sprawdzenie regulacji hamulca postojowego Sprawdzenie stanu opon Sprawdzenie kółek drogowych, układu kierowniczego i osi Sprawdzenie elementów zawieszenia Sprawdzenie osłon progów podłogi napełnionych Sprawdzenie przewodów hamulcowych łącznie z VSA Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich płynów Sprawdzenie układu wydechowego Sprawdzenie przewodów paliwowych i ich połączeń Sprawdzenie daty ważności pojemnika TRK Jazda próbna (hale, stabilność, działanie wskaźników) Sprawdzenie ustawienia reflektorów Sprawdzenie korzy pojazdu	☒	☐
3	Wymiana filtrów przeciwpyłkowych Sprawdzenie paska napędowego	☒	☐
4	Wymiana oleju w skrzyni biegów	☒	☐
5	Wymiana filtra paliwa Sprawdzenie obrotów biegu jałowego Wymiana świec zapłonowych	☒	☐
6	Wymiana płynu chłodzącego	☒	☐
7	Wymiana oleju w tylnym mechanizmie różnicowym (tylko CR-V)	☒	☐
8	Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
9	Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
10	Sprawdzenie luzu zaworowego (benzynowe)	☒	☐

Wszystkie pozycje będą potwierdzane przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej

ASO HONDA
P.U.H. SIGMA-CAR Sp. z o.o.
35-213 Rzeszów, ul. Krakowska 319
tel. 17 86 60 920
NIP: 813-03-36-990 REGON: 690135955

Kierownik Serwisu: *[Podpis]*

Fot. nr 131

EWIDENCJA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Wzrost: 172 cm, Ciężar ciała: 72 kg, Data: 09.08.2019, Numer VIN: 06082019, Numer silnika: 45288, Numer skrzyni: 13022019

Symbol	Czynności serwisowe	Obsługa zakończona	
		Tak	Nie
1	Wymiana filtra i oleju silnikowego	☒	☐
2	Sprawdzenie przednich i tylnych hamulców Sprawdzenie regulacji hamulca postojowego Sprawdzenie stanu opon Sprawdzenie kółek drogowych, układu kierowniczego i osi Sprawdzenie elementów zawieszenia Sprawdzenie osłon progów podłogi napełnionych Sprawdzenie przewodów hamulcowych łącznie z VSA Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich płynów Sprawdzenie układu wydechowego Sprawdzenie przewodów paliwowych i ich połączeń Sprawdzenie daty ważności pojemnika TRK Jazda próbna (hale, stabilność, działanie wskaźników) Sprawdzenie ustawienia reflektorów Sprawdzenie korzy pojazdu	☒	☐
3	Wymiana filtrów przeciwpyłkowych Sprawdzenie paska napędowego	☒	☐
4	Wymiana oleju w skrzyni biegów	☒	☐
5	Wymiana filtra paliwa Sprawdzenie obrotów biegu jałowego Wymiana świec zapłonowych	☒	☐
6	Wymiana płynu chłodzącego	☒	☐
7	Wymiana oleju w tylnym mechanizmie różnicowym (tylko CR-V)	☒	☐
8	Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
9	Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
10	Sprawdzenie luzu zaworowego (benzynowe)	☒	☐

Wszystkie pozycje będą potwierdzane przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej

ASO HONDA
P.U.H. SIGMA-CAR Sp. z o.o.
35-213 Rzeszów, ul. Krakowska 319
tel. 17 86 60 920
NIP: 813-03-36-990 REGON: 690135955

Kierownik Serwisu: *[Podpis]*

Fot. nr 132

EWIDENCJA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

HONDA

Wszystkie pozycje będą potwierdzane przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej

A.S.O. HONDA
P.U.H. SIGMA-CAR Sp. z o.o.
35-213 Rzeszów, ul. Krakowska 319
tel. 17 66 60 920
NIP: 813-03-36190 REGON: 690135955

Wszystkie pozycje będą potwierdzane przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej

A.S.O. HONDA
P.U.H. SIGMA-CAR Sp. z o.o.
35-213 Rzeszów, ul. Krakowska 319
tel. 17 66 60 920
NIP: 813-03-36190 REGON: 690135955

Fot. nr 133

EWIDENCJA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

HONDA

Wszystkie pozycje będą potwierdzane przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej

A.S.O. HONDA
P.U.H. SIGMA-CAR Sp. z o.o.
35-213 Rzeszów, ul. Krakowska 319
tel. 17 66 60 920
NIP: 813-03-36190 REGON: 690135955

Wszystkie pozycje będą potwierdzane przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej

A.S.O. HONDA
P.U.H. SIGMA-CAR Sp. z o.o.
35-213 Rzeszów, ul. Krakowska 319
tel. 17 66 60 920
NIP: 813-03-36190 REGON: 690135955

Fot. nr 134

KARTA PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA **HONDA**

POTWIERDZENIE WYKONANIA BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA

W celu utrzymania gwarancji obejmującej efekty korozji perforacyjnej należy wykonywać corocznie przeglądy nadwozia i podwozia. Warunkiem wykonania następnego rocznego przeglądu jest naprawienie wszystkich poprzednio zgłoszonych usterek i uszkodzeń.

Zgłoszone usterek i uszkodzenia: **Naprawa gwarancyjna**

	TAK	NIE
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐

Na szkicu zaznaczyć:
 1 odpryski od kamieni, 2 rysy na powierzchni lakierowanej,
 3 uszkodzenie powłoki lakierowanej (otarcia, zmatowienie),
 4 wgniecenie, 5 uszkodzenia mechaniczne,
 6 uszkodzenie uszczelki

POTWIERDZENIE WYKONANIA NAPRAWY *

Naprawa usterek nr: _____
 Nr faktury: _____ Data: _____ Podpis Kierownika Serwisu: _____ Pieczęć: _____

Naprawa usterek nr: _____
 Nr faktury: _____ Data: _____ Podpis Kierownika Serwisu: _____ Pieczęć: _____

Przeгляд nadwozia i podwozia po 1 roku eksploatacji
 Data: 18.08.2017
 km: 16361
 Pieczęć
ASO HONDA
SIGMA CAR Sp. z o.o.
 25-215 Ruda Śląska, ul. Rybnicka 319
 tel. 71 721 50 00, fax 71 721 50 30, 71 721 50 31
 NIP 781-215-50-00 REGON 140-035-01

Podpis Kierownika Serwisu

* W razie konieczności wykonania więcej niż dwóch napraw, ich potwierdzenie wpisać na str. 51 (Usługi płatne).

Fot. nr 135

KARTA PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA

POTWIERDZENIE WYKONANIA BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA

W celu utrzymania gwarancji obejmującej efekty korozji perforacyjnej należy wykonywać corocznie przeglądy nadwozia i podwozia. Warunkiem wykonania następnego rocznego przeglądu jest naprawienie wszystkich poprzednio zgłoszonych usterek i uszkodzeń.

Zgłoszone usterek i uszkodzenia: **Naprawa gwarancyjna**

	TAK	NIE
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐

Na szkicu zaznaczyć:
 1 odpryski od kamieni, 2 rysy na powierzchni lakierowanej,
 3 uszkodzenie powłoki lakierowanej (otarcia, zmatowienie),
 4 wgniecenie, 5 uszkodzenia mechaniczne,
 6 uszkodzenie uszczelki

POTWIERDZENIE WYKONANIA NAPRAWY *

Naprawa usterek nr: _____
 Nr faktury: _____ Data: _____ Podpis Kierownika Serwisu: _____ Pieczęć: _____

Naprawa usterek nr: _____
 Nr faktury: _____ Data: _____ Podpis Kierownika Serwisu: _____ Pieczęć: _____

Przeгляд nadwozia i podwozia po 2 roku eksploatacji
 Data: 06.08.2018
 km: 35 782
 Pieczęć
ASO HONDA
SIGMA CAR Sp. z o.o.
 25-215 Ruda Śląska, ul. Rybnicka 319
 tel. 71 721 50 00, fax 71 721 50 30, 71 721 50 31
 NIP 781-215-50-00 REGON 140-035-01

Podpis Kierownika Serwisu

* W razie konieczności wykonania więcej niż dwóch napraw, ich potwierdzenie wpisać na str. 51 (Usługi płatne).

Fot. nr 136

KARTA PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA

HONDA

POTWIERDZENIE WYKONANIA BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA

W celu utrzymania gwarancji obejmującej efekty korozji perforacyjnej należy wykonywać corocznie przeglądy nadwozia i podwozia. Warunkiem wykonania następnego rocznego przeglądu jest naprawienie wszystkich poprzednio zgłoszonych usterek i uszkodzeń.

Zgłoszone usterek i uszkodzenia:

	Naprawa gwarancyjna	
	TAK	NIE
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐

Na szkicu zaznaczyć:

1 odpryski od kamieni, 2 rysy na powierzchni lakierowanej, 3 uszkodzenie powłoki lakierowanej (otarcia, zmatowienie), 4 wgniecenie, 5 uszkodzenie mechaniczne, 6 uszkodzenie uszczelki

POTWIERDZENIE WYKONANIA NAPRAWY*

Naprawa usterek nr: _____
Nr faktury: _____
Naprawa usterek nr: _____

Podpis Kierownika Serwisu: _____
Pieczęć: _____

Przebieg nadwozia i podwozia po 3 roku eksploatacji
Data: 9.08.2019.
km: 53 921 km
Pieczęć
Podpis Kierownika Serwisu

* W razie konieczności wykonania więcej niż dwóch napraw, ich potwierdzenie wpisać na str. 51 (Usługi płatne).

Fot. nr 137

KARTA PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA

HONDA

POTWIERDZENIE WYKONANIA BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA

W celu utrzymania gwarancji obejmującej efekty korozji perforacyjnej należy wykonywać corocznie przeglądy nadwozia i podwozia. Warunkiem wykonania następnego rocznego przeglądu jest naprawienie wszystkich poprzednio zgłoszonych usterek i uszkodzeń.

Zgłoszone usterek i uszkodzenia:

	Naprawa gwarancyjna	
	TAK	NIE
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐

Na szkicu zaznaczyć:

1 odpryski od kamieni, 2 rysy na powierzchni lakierowanej, 3 uszkodzenie powłoki lakierowanej (otarcia, zmatowienie), 4 wgniecenie, 5 uszkodzenie mechaniczne, 6 uszkodzenie uszczelki

POTWIERDZENIE WYKONANIA NAPRAWY*

Naprawa usterek nr: _____
Nr faktury: _____
Data: _____
Naprawa usterek nr: _____
Nr faktury: _____
Data: _____

Podpis Kierownika Serwisu: _____
Pieczęć: _____

Przebieg nadwozia i podwozia po 4 roku eksploatacji
Data: 09.08.2020.
km: 71610
A.S.O. HONDA
B.U.H. SIGMA-CAR Sp. z o.o.
65-213 Rzeszów, ul. Rakowska 319
tel. 17 88 20 500
NIP: 643-03-36-000 REGON: 1490135955
Podpis Kierownika Serwisu

* W razie konieczności wykonania więcej niż dwóch napraw, ich potwierdzenie wpisać na str. 51 (Usługi płatne).

Fot. nr 138


KARTA PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA

POTWIERDZENIE WYKONANIA BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU NADWOZIA I PODWOZIA

W celu utrzymania gwarancji obejmującej efekty korozji perforacyjnej należy wykonywać corocznie przeglądy nadwozia i podwozia. Warunkiem wykonania następnego rocznego przeglądu jest naprawienie wszystkich poprzednio zgłoszonych usterek i uszkodzeń.

Zgłoszone usterek i uszkodzenia:

	Naprawa gwarancyjna	
	TAK	NIE
☐ 1	☐	☐
☐ 2	☐	☐
☐ 3	☐	☐
☐ 4	☐	☐
☐ 5	☐	☐
☐ 6	☐	☐
☐ 7	☐	☐
☐ 8	☐	☐
☐ 9	☐	☐



Przeгляд nadwozia i podwozia
po 5 roku eksploatacji

Data: P2765

Km: 8.12.2021

Pieczęć

Podpis Kierownika Serwisu

* W razie konieczności wykonania więcej niż dwóch napraw ich potwierdzenie wpisać na str. 51 (dla 3 plany).

POTWIERDZENIE WYKONANIA NAPRAWY *

Naprawa usterek nr: _____

Podpis: _____ Data: _____

Naprawa usterek nr: _____

Podpis: _____ Data: _____

Podpis Kierownika Serwisu: _____ Pieczęć: _____

Podpis Kierownika Serwisu: _____ Pieczęć: _____

Fot. nr 139

[illegible]

Fot. nr 140

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO

07.10.2021 m.p. **21.06.2024**

21.06.2023

2025-08-23 m.p. **2025-08-20**

SRP WX119/P **ABTE**

ABTE **cdh**

WZ/D/0056 **WZ/D/0056**

2025-08-23 **2025-08-20**

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO **TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO**

DATA **DATA**

PODPIS **PODPIS**

ADRESIENCI URZĘDOWI

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dzień wydania pozwolenia / właściciela pojazdu, D - dzień pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - klasa techniczna pojazdu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer homologacji typu pojazdu, L1 - P2, P3 - dane silnika, Q - słowniki mocy do ciężaru (w kW), S1, S2 - liczba miejsc siedzących/leżących, T2, T3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu z przyczepą, U - dopuszczalna masa całkowita przyczepy, V - maksymalna masa całkowita przyczepy, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu, Y - data historycznego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie: Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 10 dni od dnia, kiedy wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 141

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu