

Nr zlecenia: 64/14/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/19

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA21EJ030CT09295
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ5U111
Model pojazdu:	740 Diesel MR`23 E6d/e G70	Nr Info-Ekspert:	003-06402
Wersja:	xDrive M Sport Steptronic	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	77548 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/07/31		
Data ważności badania technicznego	2027/07/31		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całk.	2895 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	2993 ccm / 210kW (286KM)		
Moc zespołu napędowego	220kW (299KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Podnóżek i nakładki na pedały ze stali szlachetnej
2	Asystent świateł drogowych	40	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Autoalarm	41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	ConnectedDrive Services	42	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	43	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie

6	Dach panoramiczny	44	Przycisk Start/Stop
7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	45	Ramka osłony chłodnicy w kolorze Chrome
8	Dywaniki welurowe	46	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
9	Elementy ozdobne z drewna szlachetnego lipa „Fineline” brąz otwartymi porami	47	Siedzenia tylne podgrzewane
10	Emergency call	48	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
11	Hamulec postojowy elektromechaniczny	49	System Active Protection
12	Identyfikacja M po bokach	50	System domykania drzwi
13	Immobilizer	51	System Dostęp komfortowy
14	Kierownica sportowa typu M	52	System dźwięku przestrzennego Bowers & Wilkins
15	Kierownica trójramienna skórzana M	53	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
16	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa	54	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
17	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	55	System rekuperacji
18	Kontrola zjazdu ze wzniesienia	56	System stabilizacji toru jazdy DSC
19	Kurtyny powietrzne boczne	57	System załadunkowy
20	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	58	Światła tylne LED
21	Listwy progowe przednie aluminiowe z emblematem "M"	59	Tacka do ładowania bezprzewodowego
22	Listwy progowe w kolorze czarnym wysoki połysk	60	Tapicerka materiałowa Veganza
23	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	61	Tarcze kół aluminiowe 20" " aerodynamiczne M 907, dwukolorowe z mieszanymi oponami
24	Naturalna interakcja BMW	62	Teleservices
25	Nerka BMW „Iconic Glow”	63	Trójkąt ostrzegawczy
26	Obramowanie BMW Individual Shadow Line	64	Tuner radiowy cyfrowy DAB
27	Odtwarzacz CD	65	Tylna konsola Executive
28	Ogranicznik prędkości	66	Uchwyty na kubki
29	Oslony przeciwsłoneczne	67	Układ kierowniczy aktywny ze skrętną osią tylną
30	Osobista karta eSIM	68	Wspomaganie układu kierowniczego
31	Oświetlenie Ambiente	69	Wykończenie wewnętrzne M Sport
32	Oświetlenie obszaru uchwytu	70	Wykończenie zewnętrzne M Sport
33	Oświetlenie powitalne	71	Wzmocniona obręcz kierownicy obszyta skórą Walknappa
34	Oznaczenie godziny 12	72	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
35	Pakiet lusterek zewnętrznych rozszerzony	73	Zawieszenie adaptacyjne 2-osiowe pneumatyczne
36	Panel przedniego i tylnego zderzaka o niezależnym designie w kolorze pojazdu z wstawką w kolorze chrome	74	Zestaw naprawczy opon
37	Podłokietnik przedni	75	Znaczek M na feldze kierownic
38	Podłokietnik tylny centralny		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Asystent parkowania plus
Asystent parkowania
Kamera Surround View
Funkcja Surround View z Top View i Panorama View
- BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
System nawigacji satelitarnej
Wyświetlacz Head-Up
Kontroler iDrive Touch
Wyświetlacz wskaźników 12,3"
System operacyjny BMW 7.0
Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Pakiet Connected Professional
Serwis Real Time Traffic Information
Usługi Concierge Services
Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
Usługi zdalne

- 5 Reflektory adaptacyjne LED z asystentem świateł
Asystent świateł drogowych
Reflektory adaptacyjne LED
- 6 Systemy asystujące kierowcy
System Speed Limit Info
System ostrzegania przed kolizją z tyłu
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
Asystent martwego pola lusterk
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound
- 2 BMW Individual ze skóry Merino z ekskluzywnym wyposażeniem
- 3 Fotele przednie wentylowane
Fotel kierowcy wentylowany
Fotel pasażera wentylowany
- 4 Fotele przednie z funkcją masażu
Fotel kierowcy z funkcją masażu
Fotel pasażera z funkcją masażu
- 5 Hak holowniczy składany elektrycznie
- 6 Lakier metalizowany BMW Individual (dopłata)
- 7 Pakiet Executive Lounge
Fotele tylne wentylowane
Oparcia siedzeń tylnych z funkcją masażu
System rozrywki z tyłu Experience
Miejsca siedzące w salonie Executive
Tylne konsola Executive
Fotele wielofunkcyjne z tyłu
- 8 Pakiet wykonawczy w połączeniu z Pakiet Executive Lounge
Fotele wielofunkcyjne tylne 2 szt.
Fotele tylne wentylowane
Funkcja masażu dla pasażerów tylnych siedzeń
Tylne konsola w salonie Executive
- 9 Reflektory kryształowe BMW Iconic Glow
- 10 Rezygnacja z dodatkowych oznaczeń
- 11 Rezygnacja z emblematu modelu
- 12 Systemy asystujące Professional tylko z Pakiem Innowacyjnym
- 13 Systemy asystujące kierowcy Professional (dopłata)
Tempomat aktywny
System Stop & Go
Asystent zapobiegania kolizji
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
Asystent zmiany pasa ruchu
Asystent pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną
Asystent kierowania i pasa ruchu
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
Asystent zatrzymania awaryjnego
Asystent korytarza ratunkowego
- 14 Szklany dach panoramiczny Sky Lounge
- 15 Szyby tylne przyciemniane tylko z Pakietem klimatyczno akustycznym
- 16 Tapicerka BMW Individual Merino w połączeniu z wełną i kaszmierek w ekskluzywnym wyposażeniu
- 17 Tapicerka skórzana BMW Individual Merino (dopłata)
- 18 Tarcze kół aluminiowe 21" "Star -Spoke 908 M" Bicolor, opony mieszane (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 255/40 R21 102Y XL P ZERO R-FLAT */LS	6,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 255/40 R21 102Y XL P ZERO R-FLAT */LS	6,0
Tylne lewe:	PIRELLI 285/35 R21 105Y XL P ZERO R-FLAT*	5,0

Tylne prawe: PIRELLI 285/35 R21 105Y XL P ZERO R-FLAT*

5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół (4szt.)


Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		PL	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	70	
5	Drzwi tylne	L	70	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	70	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzecznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu