

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08307/11/25-15201	Data raportu	11-11-2025
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	10-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/86325/25/11/06	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LBD6EB0HG019921
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 15-19
Typ, wersja	Astra V 1.4 T Enjoy
Numer rejestracyjny	WD9045L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1399 ccm/92 kW
Stan licznika	148 646 km
Data 1. rej./rok prod.	02-12-2016/2016
Data nast. bad. techn.	03-02-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, ESP + TCS, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, czarne, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes, System Opel OnStar

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 R16 91H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 R16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 R16 91H	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 R16 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	150 - 200
2	Słupki przedni prawy	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	200 - 300
2	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	wgniecenie	WY	0.6

2	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.6
3	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
4	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
5	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel
Model pojazdu: ASTRA V
Numer identyfikacyjny pojazdu: LDX RDGEB30H119921
Nazwisko/numer Klienta: PRIME CAR MANAGEMENT
Numer rejestracyjny: LD 9045C
Miejscowość, data: Plock, 14.12.16
BUDMAT AUTO 3 Sp. z o.o.
09-400 Plock, ul. Bielska 55
tel. +48 24 266 00 11 fax +48 24 266 00 01
NIP 7743212306 REGON 146059951

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz General Motors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy General Motors oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanym Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasięgu geograficznego gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

14.12.16
Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Drugi Właściciel
Nazwisko/numer Klienta
Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel
Nazwisko/numer Klienta
Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel
Nazwisko/numer Klienta
Numer rejestracyjny

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

Uwierzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☒ **Główny** ☐
Data: 13.09.2023 km 117168

Olej silnikowy
Klasa: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Lepkość: 5 W- 30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filt paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący

SERWIS NA LEWEJ
Ewa Heller-Nowosielska
54-114 Wrocław, ul. Lewa 2-4
tel. 69 270 9111, 601-566-358
NIP 894 267 07 10
REGON 385100546
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ **Główny** ☐
Data: 05.04.2024 km 124098

Olej silnikowy
Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filt paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący

SERWIS NA LEWEJ
Ewa Heller-Nowosielska
54-114 Wrocław, ul. Lewa 2-4
tel. 69 270 9111, 601-566-358
NIP 894 267 07 10
REGON 385100546
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ **Główny** ☐
Data _____ km _____

Olej silnikowy
Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie


☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filt paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący

SERWIS NA LEWEJ
Ewa Heller-Nowosielska
54-114 Wrocław, ul. Lewa 2-4
tel. 69 270 9111, 601-566-358
NIP 894 267 07 10
REGON 385100546
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
OC



Fot. 38
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
vin



Fot. 40
cd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. lew. - Inne 1