

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216916/10/25-11401	Data raportu	27-10-2025
Rzeczoznawcy	Zbigniew Biernacki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/71270/25/09/22	Miejsce oględzin	Gdańska 4F, 73-110 Stargard, 73-110 St...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VR7EFYHWCKJ612018
Marka, model	CITROEN Berlingo Van 1.6 Bl...
Typ, wersja	Berlingo Van 1.6 BlueHDi M C...
Numer rejestracyjny	ZS293SL
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1560 ccm/55 kW
Stan licznika	135 977 km
Data 1. rej./rok prod.	02-08-2019/2019
Data nast. bad. techn.	24-04-2026
Nadwozie	FUR 3/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS + ESC, AFU (system wspomagania hamowania awaryjnego), ASR, Automatyczne włączanie świateł, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieoszlone, ESP (system stabilizacji toru jazdy) z funkcją Hill Assist, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, regulowany zagłówek, Fotel pasażera pojedynczy, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłoga w przestrzeni bagażowej bez wykładziny, Przegroda stała pełna, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku, Zamek centralny, Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD picto, Drzwi boczne prawe przesuwne, nieoszlone, Fotel kierowcy komfort(reg. odcinka lędźwiowego, wysokości, wzdłużna, pochylenia, regulowany zagłówek), Fotel pasażera pojedynczy, regulowany, Hamulec postojowy elektryczny, Kabina EXTENSO - ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania, Klimatyzacja manualna, Lakier uni płatny, Poduszki powietrzne (czołowa pasażera, boczne kierowcy i pasażera), Podwójne wielofunkcyjne siedzenie pasażera EXTENSO, Półka przednia podsufitowa, System radiowy RD6, Wykładzina antypoślizgowa 9mm na podłodze w przestrzeni ładunkowej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TRAZANO, ALL SEASON	195/65 15 91V	7,0 mm
	lewe	TRAZANO, ALL SEASON	195/65 15 91V	7,0 mm
tylna	prawe	AUSTONE, FIXCLIME	195/66 15 95V	7,0 mm
	lewe	AUSTONE, FIXCLIME	195/66 15 95V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	500 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
2	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
3	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		
4	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zestaw naprawczy koła



Fot. 34

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1