

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	213424/12/24-11401	Data raportu	30-12-2024
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-12-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/93395/24/12/03	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZARPAHPN3M7D23041
Marka, model	ALFA ROMEO Stelvio 17-22
Typ, wersja	Stelvio 2.0 Turbo Sprint Q4 aut
Numer rejestracyjny	DW4RK82
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1995 ccm/148 kW
Stan licznika	100 233 km
Data 1. rej./rok prod.	29-12-2021/2021
Data nast. bad. techn.	29-12-2024
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Czujnik deszczu, Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu automatycznie włączający reflektory, Czujniki parkowania tył, Deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, dwukolorowe, Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera, Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia, Felgi aluminiowe 19, Sport 1, ogumienie letnie Klasy A, Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach, Gniazdo dodatkowe 12V, Inteligentne połączenie alarmowe, Kierownica sportowa i gałka skrzyni biegów obszyte skórą techniczną, Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach, Kłapa bagażnika sterowana pilotem, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Listwa progowa z napisem Alfa Romeo, Lusterka boczne składane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Nawiew na tylny rząd siedzeń, Osłony przeciwsłoneczne z lustrem po stronie kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Port USB za przednimi siedzeniami, Port USBx2, tylne, Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem, Radio cyfrowe z systemem DAB, Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS i DRL, Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość, Schowki przednie (cup holder) w konsoli środkowej z wysuwaną i chowaną pokrywą, Spryskiwacze reflektorów, System AEB (Autonomous Emergency Brake) z czujnikiem ochrony pieszych, System ASR, System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency), System Apple CarPlay oraz Android Auto, System Start&Stop, System U-Connect z 8,8 calowym dotykowym wyświetlaczem kolorowym, 8 głośnikami oraz aplikacją MyAlfa, System kontroli trakcji (ESC), System kontroli zjazdu, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, System ostrzegania o najeźdźaniu na poprzedzający pojazd (FCW), Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Uchwyty ISOFIX, Wnętrze w tonacji Belly Pan, Wnętrze wykończone w aluminium (konsola środkowa, klamki, deska rozdzielcza), Wyświetlacz 7 calowy TFT między zegarami, Zaciski hamulców lakierowane na czarno, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy Fix&Go, Zintegrowany system hamulcowy (IBS), Światła tylne w technologii LED, Lakier metalizowany czarny - Vulcano Black, Pakiet Convenience Plus, Pakiet Komfort Parking, Pakiet Zimowy, Prowadnice do mocowania siatki w bagażniku, Tapicerka ze skóry technicznej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/55 19 105Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/55 19 105Y	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/55 19 105Y	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/55 19 105Y	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24


Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła