

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216745/10/25-11401	Data raportu	14-10-2025
Rzeczoznawcy	Michał Michalski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	08-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/76233/25/10/06	Miejsce oględzin	Rzemieślnicza 9, 62-081 Przeźmierowo, ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3YDBPFCPG008008
Marka, model	PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi...
Typ, wersja	Boxer 435 BlueHDi L3H2
Numer rejestracyjny	GD5J953
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/103 kW
Stan licznika	216 690 km
Data 1. rej./rok prod.	31-07-2023/2023
Data nast. bad. techn.	31-07-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganiami hamowania awaryjnego, Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania, Antena dachowa DAB, Czujniki cofania, Drzwi boczne prawe przesuwne, pełne (bez szyby), Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, ESP (system stabilizacji toru jazdy), Felgi stalowe 16", Fotel kierowcy KOMFORT(regulacja odc.łędz.,wzdłużna,wys.,pochylenia)+podłokietnik+szuflada pod fot., Gwarancja standardowa 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulce przednie - tarcze wentylowane, Hamulce tylne - tarczowe, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klimatyzacja manualna z chłodzonym schowkiem w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy manualnie regulowana na głębokość, Komputer pokładowy, Kontrolka niezapiętego pasa dla kierowcy, Lakier uni, Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli, Lampki w przedziale ładunkowym (dwie), Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie, Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa 3-pkt w pierwszym rzędzie z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, Poduszka powietrzna czołowa kierowcy, Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana, Radio FM USB Bluetooth z tunerem cyfrowym, 4 głośniki, sterowanie radiem z kierownicy, Reflektory przednie, halogenowe, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Szyby barwione, Szyby boczne sterowane elektrycznie, sekwencyjne po stronie kierowcy, Tapicerka tkaninowa Darko Noir, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie układu kierowniczego, Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia, Zagłówki przednich foteli, pełne, Zamek centralny z pilotem i blokowaniem drzwi podczas ruszania, Zawieszenie przednie Pseudo MacPherson, Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy, Zderzaki przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne, klamki w kolorze czarnym, Ławka pasażera 2-osobowa z podłokietnikiem, Pakiet Style

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT LV	215/75 16 116R	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT LV	215/75 16 116R	3,3 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT LV	215/75 16 116R	9,2 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT LV	215/75 16 116R	9,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Łtupek przedni lewy	do 150
5	Łtupek przedni prawy	do 150
6	Łtupek środkowy lewy	do 150
7	Łtupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	0.5

3	Opona przód L	niski poziom powietrza		
---	---------------	------------------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2


Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Dowód rej. Str. 1



Fot. 12

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Opona przednia L - Inne 1