

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216364/9/25-11401	Data raportu	16-09-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik	Data oględzin	12-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/67094/25/09/09 Miejsce oględzin MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZRHNSXM6809228
Marka, model	OPEL Grandland X 17-21
Typ, wersja	Grandland X 1.2 T GPF Edition...
Numer rejestracyjny	GD764VV
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	202 767 km
Data 1. rej./rok prod.	25-02-2021/2021
Data nast. bad. techn.	16-02-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	grafitowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS z ESP oraz HSA, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi aluminiowe 17", z ogumieniem 215/65, Fotel kierowcy z regulacją 6-kierunkową, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotele przednie komfortowe, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości, Kierownica skórzana, z przyciskami sterowania, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne przednie, kurtynowe dla pierwszego oraz drugiego rzędu, Reflektory EcoLED, System Multimedia, kolorowy ekran dotykowy 7", USB, AUX, Bluetooth, 6 głośników, obsługa głosowa, System monitorowania ciśnienia w oponach, System przypominania o zapięciu pasów przód-tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Berson, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner cyfrowy DAB, Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz graficzny 3,5 cali między zegarami, Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach oraz fotelu pasażera, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy do opon, Lakier metaliczny, Pakiet Zimowy 2, Przygotowanie pod koło zapasowe, Szyba przednia podgrzewana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WETPROOF SUV	215/65 17 103V	5,0 mm
	lewe	NOKIAN, WETPROOF SUV	215/65 17 103V	5,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WETPROOF SUV	215/65 17 103V	4,0 mm
	lewe	NOKIAN, WETPROOF SUV	215/65 17 103V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	rysa/odprysk, pęknięcie	WY	1.8
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
4	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3

5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
---	---------------------------------	--------------------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód




Fot. 26


Spód pojazdu tył

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zderzak - Inne 2



Fot. 38
Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1