

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214035/2/25-11401	Data raportu	19-02-2025
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	19-02-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/04193/25/01/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNFAAF16U1114612
Marka, model	NISSAN Juke 19-24
Typ, wersja	Juke 1.0 DIG-T N-Design DCT
Numer rejestracyjny	WD5991T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/84 kW
Stan licznika	78 631 km
Data 1. rej./rok prod.	26-05-2021/2021
Data nast. bad. techn.	26-05-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	bordowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR - system kontroli trakcji, Antena - płetwa rekina, Apple CarPlay / Google Android Auto, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Brake Assistant - asystent układu hamulcowego, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu, tył, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Ekran dotykowy 8" w konsoli centralnej, Felgi aluminiowe 19 Akari z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele sportowe Monoform, Funkcja rozpoznawania mowy uruchamiania przyciskiem na kierownicy, Gniazdo 12V, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Gniazdo USB z tyłu, Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Instalacja radiowa + 6 głośników, Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, Inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB), Inteligentny system kontroli ruchów nadwozia, Inteligentny system kontroli toru jazdy, Interfejs Bluetooth, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy przednie w technologii LED, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie podgrzewane i składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nissan Dynamic Control System - system zmiany charakterystyki jazdy (sportowy, eco, normalny), NissanConnect Services, Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem po stronie kierowcy, Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem po stronie pasażera, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie wnętrza i konsoli centralnej, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Podświetlenie drzwi, Radio z tunerem DAB, Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa, System Nissan Connect - system nawigacji satelitarnej, System SOS, System Start/Stop, System interwencji w razie niezamierzonej zmiany pasa ruchu, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa dzielona 60/40, Tylny spoiler, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Uchwyty na karty w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy, Uchwyty na kubki z przodu, Uchwyty w podsuficie z tyłu oraz po stronie pasażera, VDC - System kontroli trakcji, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wyświetlacz kolorowy TFT 7", Światła do jazdy dziennej LED, Światła odprowadzające do domu, Światła przeciwmgielne przednie LED, Światła przeciwmgielne tylne w technologii LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, ALL SEASON EXPERT 2	225/45 19 96W	7,9 mm
	lewe	UNIROYAL, ALL SEASON EXPERT 2	225/45 19 96W	7,9 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, ALL SEASON EXPERT 2	225/45 19 96W	8,1 mm
	lewe	UNIROYAL, ALL SEASON EXPERT 2	225/45 19 96W	8,1 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	WY	0,2
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6. REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH


Jest to miejsce uzyskiwania potwierdzeń wykonanych przeglądów okresowych. Częstotliwość oraz termin danego przeglądu okresowego są uzależnione od przebiegu km lub okresu (w miesiącach) od poprzedniego przeglądu. Prosimy postępować ściśle wg zaleceń producenta publikowanych w nin. Książeczce Gwarancyjnej. W momencie sprzedaży tego samochodu prosimy przekazać Książeczkę Gwarancyjną z potwierdzeniami wykonanych przeglądów okresowych nowemu właścicielowi.

RODZAJ PRZEGLĄDU	Aktualny przebieg	Data przeglądu	Pieczęć i podpis dealera/serwisu	Następny przegląd	Przy przebiegu	Data
OT I	30649 km	01-04-22	GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26 NIP: 679-25-75-699, REGON: 357046037 Oddział Japan Motors Autoryzowany Serwis NISSANA 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5	OT II	62649 km	01-04-23
OT II	460957 km	16-07-23	ODYSSEY Sp. z o.o. 01-147 Warszawa, ul. Górczewska 32 NIP: 144-10-98-38 SALON I SERWIS 29-595 Lublin, ul. Droga Północna Nowa Nidanka 74A tel: 22-633 55 00	OT III	90000 km	01-07-24
OT III	70464 km	22-02-24	GRUPA PGN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dawna Polska Grupa Ochrony Sztuki 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26 NIP: 679-25-75-699, REGON: 357046037 ODDZIAŁ INFINITI WARSZAWA 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5 tel: 22 510 00 06 www.infiniti.eu	OT IV	100464 km	22-05-25

Numer identyfikacyjny VIN: 3JWFAPEF16U1114612

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50


Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 52

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2