

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                       |                  |                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Numer raportu | 215128/5/25-11401                                     | Data raportu     | 20-05-2025                          |
| Rzeczoznawcy  | mgr Roman Juszczyk (NEW)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 19-05-2025                          |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/34609/25/05/14                           | Miejsce oględzin | MM CARS, WOLNOŚCI 153, 41-800 ZA... |

### Dane pojazdu

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>KNAGT817GL5368481</b> |
| Marka, model                | KIA Optima Kombi 18-19   |
| Typ, wersja                 | Optima 1.6 T-GDI M DCT   |
| Numer rejestracyjny         | SK252VJ                  |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1591 ccm/132 kW    |
| Stan licznika               | 124 886 km               |
| Data 1. rej./rok prod.      | 06-12-2019/2019          |
| Data nast. bad. techn.      | 06-12-2025               |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                  |
| Lakier                      | granatowy/METALIK        |
| Skrzynia biegów             | automatyczna             |



### Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, BAS - asystent układu hamulcowego, Boczek drzwi wykończone skórą ekologiczną, Chromowana listwa wykończeniowa wokół górnej części szyb, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Funkcja oświetlenia drogi do domu, Funkcja wyboru trybu jazdy : Normal, Eco, Sport, Smart, Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana, Gniazdo 12V oraz port USB do ładowania dla pasażerów tylnej kanapy, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB + AUX, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk składany, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem oraz uchwyty na napoje pomiędzy fotelami, Koło zapasowe, dojazdowe, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Nawiew wentylacji na tylne miejsca, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik centralny tylnej kanapy z uchwytem na kubki, Popielniczka + zapalniczka, Regulacja podświetlenia deski rozdzielczej, gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, System kontroli ciśnienia w oponach, System nawigacji KiaNaviSystem/ekran dot. 7 cali/Bluetooth/kamera cofania/MP3/AndroidAuto/AppleCar, Szyba przednia - termoizolacyjna, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Szyby z powłoką hydrofobową dla kierowcy i pasażera, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylne kanapa składana, dzielona 40:20:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Zestaw zegarów z wyświetlaczem Mono TFT LCD 3,5 dla komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej LED, Światła mijania typu projekcyjnego, Światła przeciwmgielne typu projekcyjnego, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył, Lakier metalik/perłowy, Szyby tylne przyciemniane

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ        | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | KUMHO, SOLUS 4S HA 32 | 215/60 16 99V | 3,5 mm           |
|          | lewe  | KUMHO, SOLUS 4S HA 32 | 215/60 16 99V | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | KUMHO, SOLUS 4S HA 32 | 215/60 16 99V | 4,0 mm           |
|          | lewe  | KUMHO, SOLUS 4S HA 32 | 215/60 16 99V | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 7    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 8    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 9    | Dach                                    | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 14   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne lewe                      | 150 - 200                                  |
| 2    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części        | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupek przedni lewy | 150 - 300                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                         | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| 1    | Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej | rozerwanie     | WY        | 0.2           |
| 2    | Kierunkowskaz boczny R                | pęknięcie      | WY        | 0.2           |
| 3    | Nakładka progu zewn. R                | rysa/odprysk   | NA        | 0.5           |
| 4    | Błotnik tylny L                       | rysa/odprysk   | NA        | 0.5           |
| 5    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L       | rysa/odprysk   |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**


Książka serwisowa – dane



**Fot. 36**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Instrukcje

**REJESTRACJA SPRZEDAŻY SAMOCHODU**

**REJESTRACJA SPRZEDAŻY SAMOCHODU**

|                                     |                                                         |                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Model samochodu<br><b>OPTIMA II</b> | Numer identyfikacyjny [VIN]<br><b>KNAGT817GL5368481</b> | Data przekazania (dd-mm-rr)<br><b>14-01-20</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości warunki gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie.  
Oświadczam, że zakupiony samochód jest wyposażony w gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy i jest fabrycznie kompletny. Także stan wizualny widocznych elementów zewnętrznych i wewnętrznych jest kupującemu znany i nie budzi zastrzeżeń.

Imię i nazwisko nabywcy / Nazwa firmy  
**99rent Sp. z o. o.**

Adres nabywcy  
**ul. Polczyńska 10**

**01-378 Warszawa, Polska**

**SPECJALISTA D.S. SPRZEDAŻY FLOTOWEJ**  
**Łukasz Gorz**  
Pieczęć i podpis Sprzedawcy

Czytelny podpis Nabywcy

Kopia dla właściciela

**PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**euro-kas** Spółka Akcyjna  
40-467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1  
NIP 643-16-26-463, REGON 271096300

**Fot. 38**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 40**

Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 42**

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1