

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216992/11/25-11401	Data raportu	05-11-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/82564/25/10/27	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPCFHU48075
Marka, model	FORD Mondeo Kombi 14-19
Typ, wersja	Mondeo Vignale 2.0 TDCi Pow...
Numer rejestracyjny	SK562WN
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/132 kW
Stan licznika	162 313 km
Data 1. rej./rok prod.	28-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	18-07-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Deska rozdzielcza wykończona skórą, Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia, Dwa kluczyki, Dwa kolorowe wyświetlacze między zegarami (4,2-cala), Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, Elementy wykończenia zewnętrznego w stylu Vignale, Felgi aluminiowe 18 (wzór 10x2-ramienny z wykończeniem Premium) z ogumieniem 235/45, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10. kierunkach z pamięcią położenia, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6 kierunkach, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy tylne LED, Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu, Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podgrzewane przednie fotele, Podwójna końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory w technologii Ford Dynamic LED, Relingi dachowe z chromowanym wykończeniem, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System aktywnej redukcji hałasu - Active Noise Cancellation, System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+, nagłośn. Premium, Ford SYNC 3, 12 głośników Sony, System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Tapicerka skórzana, perforowana, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10,1-cala), Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED), Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, Lakier metalizowany, specjalny: Vignale Silver, Nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów dwóch, tylnych skrajnych siedzeń, Spryskiwacze reflektorów, System monitorowania martwego pola lusterkach (Blind Spot Information), System zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach (ACS), Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, T005	215/50 18 92W	6,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, T005	215/50 18 92W	6,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, T005	215/50 18 92W	6,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, T005	215/50 18 92W	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	1.6
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
8	Błotnik tylny , część górna L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dowód rej. Str. 1



Fot. 30


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Książka serwisowa – dane



Fot. 12

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa ogrzewana - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Dach - Inne 1



Fot. 38

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1