

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	213897/2/25-11401	Data raportu	07-02-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-02-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/08134/25/02/03	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTJBGMC602079899
Marka, model	LEXUS RX 19-23
Typ, wersja	RX 450h Business Edition +
Numer rejestracyjny	SK966VT
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./3456 ccm/193 kW
Stan licznika	150 714 km
Data 1. rej./rok prod.	27-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	22-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Apple CarPlay oraz Android Auto, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe (AHB), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania, Dywaniki podłogowe, ESP, Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala, Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, sterowana ruchem nogi, Felgi aluminiowe 20, z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach, Fotel kierowcy z pamięcią ustawień, Fotele przednie elektrycznie regulowane, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie wentylowane, Fotele przednie z regulacją lędźwiową w 2-kierunkach, Immobilizer, Kamera cofania z liniami pomocniczymi, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana, Kierunkowskazy LED sekwencyjne - przód i tył, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Końcówka układu wydechowego, pojedyncza, Lusterka boczne elektrochromatyczne z pamięcią ustawienia, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją zmiany pola widzenia przy cofaniu, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Odtwarzacz CD, Poduszki powietrzne dwustopniowe kierowcy i pasażera przedniego fotela, Podłokietnik tylny ze schowkiem, Reflektory przednie w technologii Full LED L-Shape, Relingi dachowe zintegrowane, Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport), Smart entry, Sub-woofer, System Start & Stop, System antykradzieżowy z syreną, czujnikiem przechyłu oraz ruchu wewnątrz pojazdu, System audio Pioneer (12 głośników), System monitorowania martwego pola (BSM), System nawigacji satelitarnej, System ochrony przed zderzeniowej PCS, System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją wykrywania pieszych (RCTAB), System rozpoznawania znaków drogowych, System ułatwionego wsiadania, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka z naturalnej skóry, Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości (all-speed ACC), Tuner cyfrowy DAB, Tylna kanapa z regulowanym oparciem, Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (EPS), Zamek centralny z podwójną blokadą, Zegarek analogowy, Zestaw naprawczy do opon, Ładowarka bezprzewodowa, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmigielne, Światła tylne LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, DUELER H/L 33A	235/55 20 102V	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DUELER H/L 33A	235/55 20 102V	7,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, DUELER H/L 33A	235/55 20 102V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DUELER H/L 33A	235/55 20 102V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
2	Próg/Słupki środkowy (B) L	rysa/odprysk		
3	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
4	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika




Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1