

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-551/2025_PY6608G

Numer szkody / sprawy SM-551/2025_PY6608G
Nr kalkulacji 8998

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0155508

Numer rejestracyjny: PY6608G
Numer nadwozia: WBA28FF0108D45485
Marka: BMW
Model: Seria 3 [G20/G80] 22-
Typ: 318i aut
Data pierwszej rejestracji: 23.08.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8880
Data wyceny: 10.12.2025
Wycena na dzień: 10.12.2025
Wersja bazy danych: 2025.12
Wartość:

Numer wyceny **8998**
 Data wyceny **10.12.2025**
 Wycena na dzień **10.12.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-551/2025_PY6608G

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0155508 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PY6608G / WBA28FF0108D45485
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.08.2023 / 28
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 58 160 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 45 400 / 12 760
 Lakier biały metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka BMW
 Model Seria 3 [G20/G80] 22-
 Typ 318i aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.06.2022 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 1998
 Moc kW / KM 115 / 156
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Active Guard Plus
- Asystent uwagi
- Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna
- BMW ID
- BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. pokładowy 14.9", 2xUSB, LTE, Bluetooth)
- Czujnik deszczu
- Czujnik kolizji
- Czujnik poziomu i klasy oleju
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Dysze spryskiwaczy
- Dywaniki podłogowe welurowe
- Felgi aluminiowe 17", V-Spoke 778, z ogumieniem 225/50
- Filtr cząstek stałych
- Fotele przednie standardowe
- Funkcja Auto Start Stop
- Funkcja Follow-Me-Home
- Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Gniazdo 12V w przednim schowku
- Grill atrapy chłodnicy czarny błyszczący z ramką w perłowym chromie, wysoki połysk
- Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
- Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
- Immobilizer elektroniczny
- In-Car Experiences
- Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto)
- Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna
- Klakson podwójny
- Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane
- Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji
- Kolumna kierownicy regulowana
- Kontroler iDrive
- Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie
- Lakier niemetalizowany
- Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe)
- Listwy dachowe w kolorze nadwozia
- Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe
- Listwy progowe czarne, przednie z napisem BMW
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową
- Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwoślepieniową, asferyczne
- Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wypukłe z funkcją automatycznego parkowania
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
- Ochrona przed uderzeniem bocznym
- Oczka do mocowania ładunku w bagażniku
- Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Opcje przechowywania
- Osłony przeciwsłoneczne
- Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu
- Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania
- Ostrzeżenie o włączonym świetle
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie powitalne
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
- Oświetlenie wewnętrzne
- Oznaczenia modelu
- Pakiet schowków (2xUSB z tyłu konsoli centralnej, siatka oraz haki w bagażniku)
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny z dwoma uchwytami na napoje
- Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Przełącznik właściwości jezdnych
- Przełącznik zamka centralnego
- Przycisk Start/Stop
- Real Time Traffic Information
- Reflektory przednie LED
- Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą
- Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- Składane zagłówki tylne
- Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania
- System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
- System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny
- System zamykania z centralnym zamkiem
- Szyby atermiczne
- Szyby elektryczne, przód i tył
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Światła tylne LED
- Tapicerka materiałowa Hevelius
- TeleServices
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Uchwyty na napoje z przodu
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie

- Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
- Usługi ConnectedDrive
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Wskaźnik momentu zmiany biegów
- Zestaw 6 głośników stereo
- Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
- Zestaw naprawczy do opon
- Złącze USB (1x w konsoli środkowej, 1x w przednim podłokietniku środkowym)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE	Zakup
---	--------------

- | | |
|---|-----|
| • Asystent parkowania z kamerą cofania (V) | PLN |
| • Fotele przednie ogrzewane (V) | PLN |
| • Fotele przednie sportowe (V) | PLN |
| • Lakier metalizowany (V) | PLN |
| • Pakiet serwisowy Service Inclusive 5 lat / 100.000 km (V) | PLN |
| • Rezygnacja z oznaczenia modelu (V) (G) | PLN |
| • Tapicerka materiałowo-skórzana Sensatec (V) | PLN |
| • Telefonía komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem (V) (G) | PLN |

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

- | | |
|--|-----|
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-2%) | PLN |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-2%) | PLN |

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), WINFORCE, 205/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), WINFORCE, 205/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), WINFORCE, 205/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), WINFORCE, 205/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [130 – 160 µm],

- drzwi przednie lewe [130 – 150 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – zarysowany,

- drzwi przednie lewe – zarysowane, ślady prowizorycznych zaprawek.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- osłony piast kół.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNICZKA

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*











































