

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-499/2025_SK6F076

Numer szkody / sprawy SM-499/2025_SK6F076
Nr kalkulacji 8900

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0164569

Numer rejestracyjny: SK6F076
Numer nadwozia: LVVDB21BXSD042717
Marka: OMODA
Model: Omoda 5 24-
Typ: Omoda 5 1.6 T-GDI Premium DCT
Data pierwszej rejestracji: 05.03.2025
Rok produkcji: 2024

WYCENA

Nr wyceny: 8782
Data wyceny: 31.10.2025
Wycena na dzień: 31.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny 8900
Data wyceny 31.10.2025
Wycena na dzień 31.10.2025
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-499/2025_SK6F076

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0164569

Numer rejestracyjny / numer VIN SK6F076 / LVVDB21BXSD042717
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 05.03.2025 / 7
Rok produkcji 2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 31 569 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 12 600 / 18 969
Lakier czarny perłowy
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka OMODA
Model Omoda 5 24-
Typ Omoda 5 1.6 T-GDI Premium DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności 01.08.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm) 1598
Moc kW / KM 108 / 147
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Korekta na rok produkcji PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2 gniazda USB (A+C) w drugim rzędzie
- 2 gniazda USB (A+C) w pierwszym rzędzie
- Animacja powitalna przednich i tylnych świateł
- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
- Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK)
- Asystent jazdy w korku (TJA)
- Asystent ograniczenia prędkości (SLA)
- Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (RCTA+RCTB)
- Autoalarm
- Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Bluetooth
- Czujniki parkowania przednie i tylne
- Drzwi bagażnika otwierane elektrycznie
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
- Felgi aluminiowe 18", z ogumieniem 215/55
- Filtr kabinowy PM2.5
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6. kierunkach
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4. kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane (siedzisko i oparcie)
- Fotele przednie sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami
- Fotele przednie wentylowane (siedzisko)
- Funkcja automatycznego blokowania zamków po ruszeniu
- Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów Follow me home
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo 12V w pierwszym rzędzie
- Gwarancja na pojazd, 7 lat lub limit 150.000 km
- Hamulec pokolizyjny (MCB)
- Hamulec postojowy elektryczny (EPB) z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną
- Kierunkowskazy dynamiczne
- Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
- Kolumna kierownicy regulowana w 4. kierunkach
- Koło zapasowe dojazdowe
- Lakier perłowy
- Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie
- Ładowarka bezprzewodowa do telefonu komórkowego
- Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy
- Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń
- Obsługa z Apple CarPlay i Android Auto
- Ogranicznik prędkości
- Okno dachowe sterowane elektrycznie
- Oświetlenie ambientowe wnętrza w przedniej części pojazdu (z możliwością wyboru koloru)
- Oświetlenie ambientowe wnętrza w tylnej części pojazdu (z możliwością wyboru koloru)
- Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podłokietnik tylnej kanapy z uchwyty na kubki
- Poduszka powietrzna centralna z przodu
- Poduszki powietrzne boczne kurtynowe z przodu i tyłu
- Poduszki powietrzne boczne przednie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
- Radio z DAB+
- Reflektory automatyczne
- Reflektory LED
- Relingi dachowe
- Skrzynia biegów automatyczna dwusprzęgłowa DCT, 7-biegowa
- Spojler tylny
- System audio Sony z 8 głośnikami
- System automatycznego hamowania awaryjnego (AEB)
- System automatycznego sterowania światłami drogowymi/mijania
- System Auto-Start-Stop
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
- System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
- System inteligentny sterowania funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosowych
- System inteligentny unikania kolizji (IES)
- System kamer 360 stopni
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD)
- System monitorowania uwagi kierowcy DMS
- System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 12.3" z menu w języku polskim
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW)
- System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
- System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
- System ratunkowy eCall
- System sterowania prędkością inteligentny (SCF)
- System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS)
- System wyboru trybu jazdy (Eco, Normal, Sport)
- System zapobiegający blokowaniu kół w samochodzie podczas hamowania (ABS)
- System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP)
- Szyby boczne elektrycznie sterowane, otwierane/zamykane jednym dotknięciem, czujnik przeszkody

- Szyby tylne przyciemniane
- Światła awaryjne włączające się w przypadku gwałtownego hamowania
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne przednie
- Światła tylne LED
- Światło cofania podwójne
- Tapicerka ze skóry ekologicznej
- Tarcze hamulcowe przednie wentylowane
- Tarcze hamulcowe tylne
- Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu ACC
- Układ wspomagania kierownicy elektroniczny (EPS)
- Wycieraczki przedniej szyby automatyczne
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zagłówki w 2 rzędzie siedzeń, trzy
- Zamek centralny z automatycznym zamykaniem
- Zawieszenie kół tylnej osi wielowahaczowe
- Zestaw cyfrowych wskaźników o przekątnej 12.3"
- Złącze do kamery samochodowej przy obudowie lusterka wstecznego

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	
SUMA	PLN	

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), KUMHO, 215/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), KUMHO, 215/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), KUMHO, 215/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), KUMHO, 215/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy perłowy.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi przednie prawe – porysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony punktowo, zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika















































































