

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-6/2026_WH3263A

Numer szkody / sprawy SM-6/2026_WH3263A
Nr kalkulacji 8386

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0143512

Numer rejestracyjny: WH3263A
Numer nadwozia: WAUZZZGY9NA066378
Marka: AUDI
Model: A3 Sportback 20-24
Typ: A3 35 TFSI mHEV S tronic
Data pierwszej rejestracji: 04.04.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8269
Data wyceny: 07.01.2026
Wycena na dzień: 07.01.2026
Wersja bazy danych: 2026.01
Wartość:

Numer wyceny **8386**
 Data wyceny **07.01.2026**
 Wycena na dzień **07.01.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-6/2026_WH3263A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0143512 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH3263A / WAUZZZGY9NA066378
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 04.04.2022 / 45
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 171 078 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 63 900 / 107 178
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka AUDI
 Model A3 Sportback 20-24
 Typ A3 35 TFSI mHEV S tronic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.05.2020 - 31.03.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1498
 Moc kW / KM 110 / 150
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
- Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy
- Audi parking system - czujniki parkowania tył
- Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu
- Dywaniki podłogowe welurowe obszyte kontrastowym szwem, przód/tył
- Elementy ozdobne wykończone lakierem z efektem jedwabnym w kolorze szarym Platinum
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 (5 podwójnych ramion) z ogumieniem 205/55
- Fotele komfortowe - przód
- Gniazdo 12V
- Hamulce tarczowe z przodu (15")
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 6 głośników
- i-Size i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń
- Kierownica 3-ramienna obszyta skórą wielofunkcyjna z łopatkami zmiany biegów
- Klimatyzacja manualna
- Lakier uni
- Lampy LED
- Listwy ozdobne wokół szyby w kolorze czarnym
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wewnętrzne, przyciemniane
- Ogranicznik prędkości do 250km/h
- Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
- Oparcie tylne składane
- Oświetlenie wnętrza
- Oznaczenie modelu i typu silnika
- Pakiet dla niepalących
- Pilot sterujący zamkiem centralnym
- Podłokietnik przedni o regulowanym kącie i możliwością przesuwania przód/tył
- Podsufitka materiałowa
- Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
- Radio MMI plus
- Spojler dachowy
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System Start/Stop
- Szyba przednia ze szkła termoizolacyjnego
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka tkaninowa Index
- Tylne światła
- Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
- Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic
- Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
- Zagłówki z tyłu z manualną regulacją wysokości
- Zagłówki przednie
- Zawieszenie standardowe
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Złącze Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę (V) PLN
- Audi Smartphone Interface (V) PLN
- Lakier metalik PLN
- Pakiet promocyjny Comfort (V) PLN
 - Alarm antywłamaniowy, kluczyk komfortowy z funkcją Safelock
 - Fotele przednie ogrzewane
 - Fotele przednie ogrzewane
 - Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa
 - Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
 - Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe
 - Tempomat
 - Tempomat

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN
- Długotrwały przestój (-10%) PLN

SUMA**PLN**

Oś 1, Opona 1 (lewa), DEBICA, 205/55R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), DEBICA, 205/55R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), DEBICA, 205/55R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), DEBICA, 205/55R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Kontrolka układu hamulcowego oraz hamulca postojowego aktywne stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – wgnieciony,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony, zarysowany,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane, wgniezione punktowo,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- obicie skórzane wieńca koła kierownicy – wytarte,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny - zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































