

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-349/2025_WW784SW

Numer szkody / sprawy SM-349/2025_WW784SW
Nr kalkulacji 8605

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Warszawa
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119637

Numer rejestracyjny: WW784SW
Numer nadwozia: SJNFEAJ11U1634891
Marka: NISSAN
Model: Qashqai 13-17
Typ: Qashqai 1.2 DIG-T N-Connecta EU6
Data pierwszej rejestracji: 31.08.2016
Rok produkcji: 2016

WYCENA

Nr wyceny: 8488
Data wyceny: 11.07.2025
Wycena na dzień: 11.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość:

Numer wyceny **8605**
 Data wyceny **11.07.2025**
 Wycena na dzień **11.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-349/2025_WW784SW

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Warszawa
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119637

Numer rejestracyjny / numer VIN WW784SW / SJNFEAJ11U1634891
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 31.08.2016 / 107
 Rok produkcji 2016
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 169 546 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 132 800 / 36 746
 Lakier czerwony metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka NISSAN
 Model Qashqai 13-17
 Typ Qashqai 1.2 DIG-T N-Connecta EU6
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.05.2016 - 31.12.2017
 Pojemność silnika (ccm) 1197
 Moc kW / KM 85 / 115
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Adaptacyjne światła drogowe
- Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli)
- Aktywna kontrola toru jazdy
- Aktywne zagłówki - przód
- Brake Assistant - asystent układu hamulcowego
- Chromowane obramowanie szyb bocznych
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu przód/tył
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- El. podnoszenie szyb, przód
- Elektryczny hamulec awaryjny - system awaryjnego hamowania w sytuacji zagrożenia zderzeniem
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 215/55
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Funkcja powitania światłami do jazdy dziennej
- Gniazdo AUX
- Gniazdo iPod
- Gniazdo USB
- Hamulec postojowy - elektryczny
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 6 głośników
- Interfejs Bluetooth
- Kierownica i drążek biegów skórzane
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
- Koło zapasowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie składane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
- Podłokietnik przy fotelu kierowcy ze schowkiem
- Radio CD/MP3
- Schowek na okulary
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu
- System aktywnej kontroli zawieszenia
- System aranżacji przestrzeni bagażowej
- System I-Key z przyciskiem Start/Stop
- System inteligentny ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
- System kamer 360
- System kontroli ruchów nadwozia
- System Nissan Connect 2.0 - system nawigacji z dotykowym ekranem, MP3, USB, iPod, 6 głośn., kamera
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System Start/Stop
- Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Tylne podłokietnik
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył
- Uchwyty na kubki z przodu
- USS - system wspomagający wjazd na wzniesienie
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalik PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-20%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), FORTUNE, 215/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), FORTUNE, 215/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), SUNFULL, 215/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), BARUM, 215/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPIĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny, wycieki z miejsc uszczelnień.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami oraz utlenieniami miejscowymi, brak osłon piast kół.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni prawy [150 – 180 µm],

- drzwi przednie prawe [140 – 200 µm],

- drzwi tylne prawe [160 – 190 µm],

- błotnik tylny prawy [150 - 200 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowana, odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni lewy – zarysowany,

- błotnik przedni prawy - zarysowany,

- drzwi przednie lewe – zarysowane, wgniezione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi tylne lewe – porysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- próg lewy – porysowany,
- próg prawy – porysowany,
- rama drzwi tylnych prawych – zarysowana, spoiler dachowy z ubytkami powłoki lakieru bezbarwnego,
- dach – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – porwana,
- zderzak przedni – punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowany, listwa dolna pęknięta,
- reflektor lewy – klosz zmatowiały,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany, listwa dolna pęknięta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lampa zespolona tylna lewa – klosz pęknięty.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- zagłówki (2 szt.).

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotowi opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:


- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

































































CERTYFIKAT GWARANCYJNY
Gwarancja NISSAN Pan Europe



z użytkowania NISSAN'a zachęcamy do
iną i Rejestrem Przeglądów.

dotyczące warunków gwarancji Twojego
ez informacje dotyczące programu NISSAN
i wyjaśnia szczegóły dotyczące obsługi i

przedawcę do celów rejestracji pojazdu,
przez sprzedawcę lub sówarzyszone z nim
produktów i usług. Nabywca proszony jest

VIN - NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU				NUMER SILNIKA	
SJNFEEAJ11U1634891				263677	
MODEL				NR REJ.	
J11				PO TU278	
DATA POZĄTKU GWARANCJI		PRZEBIEG PRZY WYDANIU	KOD KOLORU	NAZWA KOLORU	
23 dd	09 mm	2016 rrrr	5	NAJG	NEW RED

DEALER SPRZEDAWCA

Dealer sprzedawca wykonał przegląd
przedsiębiorczy PDI zgodnie z procedurą
kontroli przedsiębiorczy NISSAN

DATA

16

09

2016

dd mm rrrr

KOD DEALERA

171300

NAZWISKO KIEROWNIKA SERWISU

HAMPELSKI

PIECZĘĆ DEALERA

Ewa Szpot Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 174
62-020 SWARZĘDZ - JASIN
tel./fax (0-61) 652-44-44 (6)
NIP 777-10-30-439, Regon 630430023

WŁAŚCICIEL

Patrycja Leasing S.A. / Patrycja Leasing S.A.

6. REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Jeżeli w miejsce użytkownika potwierdził wykonanych przeglądów okresowych, Częstotliwość oraz termin danego przeglądu okresowego są uzależnione od przebiegu km lub okresu (w miesiącach) od poprzedniego przeglądu. Prosimy postępować ściśle wg zaleceń producenta publikowanych w nin. Książeczce Gwarancyjnej. W numerze sprzedazy tego samochodu prosimy przekazać Książeczkę Gwarancyjną z potwierdzeniami wykonanych przeglądów okresowych, nowemu właścicielowi.

RODZAJ PRZEGLĄDU

Aktualny przebieg: **-99535** km
Data przeglądu: **18-01-23**
DD - MM - RR

Pieczęć i podpis dealera/serwisu

Renault Serwis Samochodowy
ul. ... w Łodzi
Tel: 645 305
NIP: 142-155-56-56
REGON: 140786354

CASEA QL30

Następny przegląd: **114375**

Przy przebiegu: **114375** km
Data: **18-01-23**
DD - MM - RR

Numer identyfikacyjny VIN

RODZAJ PRZEGLĄDU

Aktualny przebieg: km
Data przeglądu:
DD - MM - RR

Pieczęć i podpis dealera/serwisu

Następny przegląd:

Przy przebiegu: km
Data:
DD - MM - RR

RODZAJ PRZEGLĄDU

Aktualny przebieg: km
Data przeglądu:
DD - MM - RR

Pieczęć i podpis dealera/serwisu

Następny przegląd:

Przy przebiegu: km
Data:
DD - MM - RR



