

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216986/11/25-11401	Data raportu	04-11-2025
Rzeczoznawcy	Andrzej Sosnowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/83238/25/10/29	Miejsce oględzin	Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów, 0...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RJL001UC286448
Marka, model	RENAULT Arkana 21-23
Typ, wersja	Arkana 1.3 TCe mHEV Intens ...
Numer rejestracyjny	WD8466S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/103 kW
Stan licznika	200 618 km
Data 1. rej./rok prod.	12-07-2022/2021
Data nast. bad. techn.	07-07-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, BAS - asystent układu hamulcowego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu i świateł, Czujnik odległości przy parkowaniu przód i tył, ESC - system dynamicznej kontroli toru jazdy, El. podnoszenie szyb, tył, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 18 Pasadena z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją manualną, Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL), Funkcja połączenia alarmowego eCall, Hamulec postojowy automatyczny z funkcją Auto-Hold, Hill Assist - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Karta Renault Handsfree, Kierownica skórzana, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Listwa ozdobna, chromowana w dolnej części szyb bocznych, Lusterka boczne ustawiane i składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki kurtynowe przód/tył, Poduszki powietrzne boczne - przód, Podłoga bagażnika, podwójna, Podświetlenie ambiente, System Easy Link z ekranem 9.3-cala i nawigacją, DAB, BT, Android Auto, Apple CP, replikacja ekranu, System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy, System kontroli bezpiecznej odległości, System kontroli martwego pola (BSW), System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych AEBs, System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego, Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej TEP, Tempomat aktywny, Tylna kanapa składana w układzie 60/40, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zagłówki tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny, Zderzaki (dolne osłony) w kolorze grafitowym, Zestaw zegarów i wskaźników z kolorowym 10.25 calowym wyświetlaczem TFT, Ładowarka indukcyjna, Koło zapasowe - dojazdowe, Kryterium techniczne do koła zapasowego dojazdowego, Lakier metalik, Pakiet Zimowy, System Easy Pilot - Asystent jazdy w korku i na autostradzie

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECSTA HS5	215/55 18 95H	3,0 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA HS5	215/55 18 95H	3,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECSTA HS5	215/55 18 95H	3,0 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA HS5	215/55 18 95H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Listwa ochronna rantu błotnika R	nietrwały montaż	NA	0.3
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	0.5
5	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
6	Próg L	rysa/odprysk		
7	Próg R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGŁĄDU (1/6)		
VIN: VF1R7L001UC286448		
Data: 13-02-23	Przebieg: 31352 km	Nr faktury:
Typ czynności: Przegląd A+B ☒	Stempel AUTO SPEKTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Powstańców Śląskich 24 65 30-670 KRAKÓW tel. 12 423 81 00, fax 12 423 81 01 NIP 6793091392 REGON 122824637 KRS 0000456483	
Kontrola antykorozyjna: OK ☒ Stan nieprawidłowy* ☐		
*Patrz odpowiednia strona		
Data:	Przebieg:	Nr faktury:
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐		

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGŁĄDU (1/6)

VIN: VF1R3L001UC286448

Data: 15-02-23	Przebieg: 31392 km	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przegląd A+B ☒		AUTO SPEKTRUM Biuro z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Powstańców Śląskich 24 30-570 KRAKÓW tel. 12 423 81 00, fax 12 423 81 01 NIP 6793091382 REGON 122824637 KRS 0000456483	
Kontrola antykorozyjna: OK ☒ Stan nieprawidłowy* ☐			
*Patrz odpowiednia strona			

Data:	Przebieg:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			
*Patrz odpowiednia strona			

Data:	Przebieg:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			
*Patrz odpowiednia strona			

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Listwa błotnika przedniego P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Fotel prz. lew. - Inne 1