

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002233426

Besichtigt am: 19.12.2025 10:10

Berichts-Nr: 9709885

FIN: V XKUSHNS8RW050205



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Opel
Modell:	Mokka
HSN / TSN:	1889 / ADB
Erstzulassungsdatum:	04.07.2024
Laufleistung:	6.932 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Grau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.199 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Sonderausstattung

Lackierung: Metallic Sonderfarbe Kontrast Grau

Paket: Infotainment-Paket GS & Ultimate Multimedia Navi Pro:

- mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay und volldigitalem 12"-

Fahrerinfodisplay Navigation: - Navigationssystem mit integriertem Speicher - Straßenkarte Europa (inkl. Russland und Türkei) - Kartendarstellung in 3-D - Dynamische

Routenführung über Karten- und/oder Pfeildarstellung -

Anzeige von Sonderzielen - Tourenplanung - GPS-Modul

Allgemein: - Sprachsteuerung für Audio, Telefon und

Navigation

Paket: Komfort-Paket GS & Ultimate - Sitzheizung, mehrstufig,

Fahrer und Beifahrer - Beheizbares Lenkrad aus veganem

Kunstleder, unten abgeflacht - Doppelter

Kofferraumladeboden

Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor

Schwarz mit Allwetterreifen mit Allwetterreifen 215/60/R17

» Standard Equipment

2 Zündschlüssel, beide mit Funkfernbedienung und klappbar	Hutablage
Ablage: Taschen an Vordersitzrücken - Fahrer und Beifahrer	Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell
Ablagefächer - Ablagefach in der Mittelkonsole, vorn und hinten - Ablagefach in den vorn Türen, geeignet für 1,5-Liter-Getränkeflaschen - Ablagefach in den hinteren Türen, geeignet für 0,5-Liter-Getränkeflaschen - Getränkehalter in der Mittelkonsole - Handschuhfach	Klimatisierungsautomatik - mit Aktivkohlefilter, Umluftschaltung manuell, automatische Luftverteilung und Sonnenstandsensor
Adaptives Bremslicht	Kopfstützen vorn und 3 Kopfstützen hinten, höheneinstellbar
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite	Lackierung: Uni
Airbag: Front- und Seitenairbags	LED-Ambientebeleuchtung in Ablagefächern der Türen, vorn
Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen	LED-Blinker, vorn und hinten
Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter)	LED-Rückleuchten
Aluminium-Sportpedale	LED-Scheinwerfer
Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent	LED-Tagfahrlicht
Außenspiegel in Schwarz	Lenkrad: Lenkrad aus veganem Kunstleder, unten abgeflacht mit Schaltwippen
Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar	Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar
Berg-Anfahr-Assistent	Leseleuchten, vorn
Dach und A-Säule in Karbon Schwarz	Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, Fahrer und Beifahrer
Dach-Designlinie in Hochglanzschwarz	Mittelarmlehne, vorn
Dachhimmel, Schwarz	Müdigkeitserkennung Erkennt aufgrund des Lenkverhaltens und der Fahrtdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus (3-Stufen-Warnung).
Dachspoiler, Schwarz	Multikollisionsbremse - Bei einer Kollision oder einem unvermeidbaren Unfall wird das System aktiviert und bremst das Fahrzeug bis zum Stillstand, um weitere Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern oder Hindernissen zu vermeiden.
Dekorleisten, Silber	OpelConnect mit Telematikdiensten Connect One: - Notruf/Pannenruf - Fahrzeugstatus und -informationen - Routen- und Fahrtdaten Connect Plus: - Live Navigation (u. a. Echtzeit-Verkehrsinformationen, Kraftstoffpreise, POI-Suche; nur in Verb. mit Multimedia Navi und Multimedia Navi Pro) - Remote Control (Aktivieren der Scheinwerfer und der Hupe sowie Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs aus der Ferne per myOpel App)
Dritte Bremsleuchte	Ottopartikelfilter
Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)	Polster: Stoff/Premium-Lederoptik - mit Ziernähten und Design-Akkzenten in Grau
Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus)	Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in Schwarz mit Reifen 215/60 R 17
Fahwerk: Fahrmodi - mit 3 einstellbare Fahrmodi : ECO, Normal und Sport	Räder: Reifen-Reparatur-Set mit Reifendichtmittel und 12-Volt-Kompressor (ohne Wagenheber)
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Tippfunktion und Einklemmschutz	Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen und volldigitalem 7"-Fahrerinfodispl. -Bluetooth-Audiostreaming -Automatische Musikerkennung -Freisprecheinrichtung -Anzeige von Telefonbuch und Rufnummern -Smartphone-Integ. via Apple CarPlay und Android Auto -Anzeige und Bedienung ausgewählter Apps und Funkt. über das 7"-Touchscreen oder per Sprachbedienung, z.B. Navi, Musik, Telefon -Vorlesen und Diktieren von Textnachrichten -Siri -Digitaler Radioempfang DAB+ -Lenkradfernbedienung -4x20 Watt, FM/AM -USB port -2 USB hi.
Fernlicht-Assistent	Reifendruck-Warnung
Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung Aktiv ab 5 km/h bis 85 km/h. Überwachung des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug, bei zu schneller Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug oder einen Fußgänger wird der Fahrer über einen Warnton und eine Anzeige im Fahrerinfodisplay informiert. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um die Folgen einer möglichen Kollision zu minimieren.	Rückfahrkamera inkl. Parkpilot, Einparkhilfe hinten 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera
Fußraumheizung, hinten	
Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer erlaubt in Verb. mit der Verkehrsschilderkennung eine schnelle Anpassung der Geschwindigkeit	
Getriebe: 8-Gang-Automatik	
Heckscheibe beheizbar	
Heckscheibenwischer	

Schriftzug Opel Blitz, "Mokka" und Umrandung für Lufteinlässe in Hochglanzschwarz - Opel Vizor mit Rahmen in Hochglanzschwarz

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig

Sicherheitsgurte Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen:

- Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer, vorn und hinten außen

- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte, vorn

Sicht-Ausstattung - Regensensor vorn - Automatisches

Abblendlicht mit Tunnelerkennung - Innenrückspiegel, automatisch abblendend

Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar - Länge, Höhe und Lehneneigung - Taschen an den Vordersitzrücken

Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar - Länge, Höhe und Lehneneigung

Sitze: Komfortsitze, vorn

Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar

Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Beifahrersitz und hinten außen

Solar Protect-Wärmeschutzverglasung stark getönt, im Fond

Spurhalte-Assistent Warnung bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur (zwischen 65 km/h und 180 km/h) durch eine Kontrollleuchte im Fahrerinfodisplay

Start/Stop System - Verstärkter Anlasser - Hochleistungsbatterie - Schalter zur Deaktivierung der Start/Stop-Funktion

Steckdose, 12 Volt in der Mittelkonsole, vorn

Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus

Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Hochglanzschwarz

Verkehrsschilderkennung Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung sowie Anzeige des erkannten Schildes im Fahrerinfodisplay (abhängig von Sicht- und Witterungsbedingungen)

Wärmeschutzverglasung getönt

Wegfahrsperrre

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2030

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VVKUSHNS8RW050205

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

- (19.12.2025 10:09) Bewertungsrisiko aufgrund verschmutzter und nasser Fahrzeugoberfläche zum Besichtigungszeitpunkt.
- (19.12.2025 10:10) Kostenausweitung möglich.

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9709885
vom: 19.12.2025




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen