

Nr zlecenia: 134/20/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/20

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Huber Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [T] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WF0FXXWPMFNB43830
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WY451XL
Model pojazdu:	Kuga 2.0 EcoBlue MR`20 E6.2	Nr Info-Ekspert:	011-12616
Wersja:	Titanium	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	23582 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/03/30		
Data ważności badania technicznego	2026/03/30		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2245 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujnik zmierzchu	36	Ogranicznik prędkości inteligentny
2	Czujniki parkowania - przód	37	Oświetlenie wnętrza nastrojowe LED
3	Czujniki parkowania - tył	38	Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne dla 1 i 2 rzędu siedzeń
4	Dywaniki welurowe przód/tył	39	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	40	Przycisk rozrusznika Ford Power
6	Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokość, pochylenia oparcia)	41	Reflektory mijania LED oraz światła do jazdy dziennej LED

7	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	42	Relingi dachowe z aluminiowym wykończeniem
8	Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)	43	Roleta bagażnika wyjmowana
9	Fotele przednie styl sportowy	44	Spoiler tylny
10	Gniazdo 12V w bagażniku	45	System Ford MyKey
11	Hamulec pokolizyjny	46	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
12	Hamulec postojowy elektryczny	47	System poprawiający stabilność na zakretach TVC
13	Immobilizer	48	System Pre-Collision Assist -wspomagania unikania kolizji
14	Kamera cofania	49	System stabilizacji toru jazdy ESC
15	Kierownica pokryta skórą	50	System Start/Stop
16	Kieszenie w oparciach foteli przednich	51	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	52	System wyboru trybu jazdy
18	Kolumna kierownicy regulowana	53	Światła do jazdy dziennej LED
19	Komputer pokładowy	54	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
20	Konsola dachowa krótka	55	Światła hamowania awaryjnego
21	Końcówki układu wydechowego podwójne	56	Światła p/mgielne przednie
22	Krata wlotu powietrza dolna z tworzywa	57	Światła tylne częściowo w technologii LED
23	Krata wlotu powietrza górna z chromowanym obramowaniem	58	Tapicerka materiałowa Ray/Eton
24	Krata wlotu powietrza górna z chromowanymi poprzeczkami	59	Tarcze kół aluminiowe 17" z wykończeniem w kolorze Shadow Silver - opony 225/65
25	Lakier Blazer Blue	60	Tylna kanapa przesuwana, dzielona 40/60 z regulacją pochylenia oparcia
26	Lampki do czytania z przodu i tyłu	61	Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą
27	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	62	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
28	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	63	Wycieraczka szyby tylnej
29	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	64	Wycieraczki przednie z pracą automatyczną (czujnikiem deszczu)
30	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	65	Wyłącznik poduszek bezpieczeństwa dla fotela pasażera
31	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	66	Wyświetlacz zegarów 12,3" kolorowy
32	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	67	Zaczepty w bagażniku
33	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	68	Zamek centralny zdalnie sterowany Ford KeyFree
34	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	69	Zestaw naprawczy opon
35	Obramowanie szyb bocznych w kolorze aluminium	70	Złącze USB + USB-C z tyłu konsoli centralnej

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Konsola centralna z podłokietnikiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
- 3 Pakiet Lane Keeping Alert
Lane Keeping Aid - system utrzymywania pasa ruchu
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 5 System FordPass Connect
Hotspot Wi-Fi
Aktualizacja map Europy przez WI-FI
Informacja o ruchu drogowym
Status systemów pokładowych
Funkcja lokalizacji pojazdu
Zdalne otwieranie/zamykanie drzwi
- 6 System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC3 DAB+ (ICFAQ)
Sterowanie radiem w kierownicy

Głośniki 6 szt.
Sterowanie głosem systemu audio
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
System nawigacji satelitarnej CD/SD
Złącze USB 2 szt.
Tuner radiowy cyfrowy DAB+
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
Mapa Europy
Wyświetlacz zegarów 12,3" kolorowy
System radiowej informacji o ruchu drogowym TMC
AppLink
Funkcja wzywania pomocy

- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier Frozen White (dopłata)
2 Pakiet Winter
Szyba przednia ogrzewana
Kierownica podgrzewana
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Tylana kana podgrzewana (skrajne miejsca)
3 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN 225/65 R17 106V N'BLUE 4SEASON	6,0
Przednie prawe:	*NEXEN 225/65 R17 106V N'BLUE 4SEASON	6,0
Tylne lewe:	*NEXEN 225/65 R17 106V N'BLUE 4SEASON	6,0
Tylne prawe:	*NEXEN 225/65 R17 106V N'BLUE 4SEASON	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz


Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany

innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Gąbka wygłuszająca silnik		Rozdarta		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii i numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39





Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Strona 28