

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217343/12/25-11401	Data raportu	04-12-2025
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/92133/25/11/26	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZZ5FZJ6556811
Marka, model	SEAT Ateca 16-20
Typ, wersja	Ateca 1.4 Eco TSI Xcellence S&S
Numer rejestracyjny	WD1819S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1395 ccm/110 kW
Stan licznika	139 739 km
Data 1. rej./rok prod.	22-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	12-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, ASR, Airbag 6 sztuk - przednie czołowe, przednie boczne, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Aluminiowe nakładki progowe w przednich drzwiach, Asystent parkowania z czujniki parkowania z przodu i z tyłu, Asystent podjazdu (Hill Hold Control), Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączenia świateł Coming and Leaving Home, Bluetooth, Chromowane elementy dekoracyjne deski rozdzielczej, Chromowane obramowanie osłony chłodnicy, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu (automatyczne światła), Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, ESC - System stabilizacji toru jazdy, Elementy ochronne nadkoli czarne, Felgi aluminiowe 18 Performance 36/1 z ogumieniem, Fotel kierowcy i pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń, Gwarancja SEAT 5 lat, Hamulec postojowy elektromechaniczny, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą, Kieszek w oparciu przednich foteli, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa Climatronic, Koło zapasowe 18-calowe dojazdowe, Lampki LED do czytania z przodu i z tyłu, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, Media System Plus z 8-calowym ekranem/Radio/CD/MP3/2xUSB/WMA/SD/AUX/8 głośniki/Bluetooth, Obramowania okien chromowane, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, ze schowkiem na karty, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych, Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu, Oświetlenie wnętrza LED z możliwością wyboru koloru, Podsufitka w kolorze czarnym, Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną oraz zintegrowanym schowkiem, Przyciemniane szyby, Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem z monochromatycznym ekranem 3,5 TFT, Schowek na okulary w podsufitce, Schowek pod fotelem kierowcy, zamykany, Spryskiwacze reflektorów z podgrzewaniem płynu w spryskiwaczach i wskaźnikiem poziomym, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY, System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania, System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa przy przednich i tylnych fotelach, System rozpoznawania zmęczenia, Szyby boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni, Tapicerka z Alcantary, Tempomat, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyt na napoje z przodu, Wnętrze Xcellence z brązowymi elementami dekoracyjnymi konsoli środkowej, Wspomaganie progresywne układu kierowniczego, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych), Zagłówki fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota, Zawieszenie typu Comfort, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Alarm z funkcją SAFE, Lakier metalik, Pakiet Comfort +, Szyba przednia podgrzewana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EURO ALLSEASON AS210	215/50 18 92V	5,9 mm
	lewe	FALKEN, EURO ALLSEASON AS210	215/50 18 92V	5,8 mm
tylna	prawe	FALKEN, EURO ALLSEASON AS210	215/50 18 92V	3,5 mm
	lewe	FALKEN, EURO ALLSEASON AS210	215/50 18 92V	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]


strona 19

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
OC



Fot. 38
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1