

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	382570/12/24-9570	Data raportu	04-12-2024
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	02-12-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88466/24/11/18	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZARPAHBN0M7D29631
Marka, model	ALFA ROMEO Stelvio 17-22
Typ, wersja	Stelvio 2.0 Turbo 6C Villa D'est...
Numer rejestracyjny	WD3152S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1995 ccm/206 kW
Stan licznika	59 661 km
Data 1. rej./rok prod.	17-12-2021/2021
Data nast. bad. techn.	17-12-2024
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Air Quality system, Czujnik deszczu, Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach, Czujnik zmiernych automatycznie włączający reflektory, Czujniki parkowania przód, Czujniki parkowania tył, Deska rozdzielcza jednokolorowa, panele boczne drzwi czarne, Deska rozdzielcza obszyta skórą, z anagramem 6C Villa D'Este na desce i zagłówkach przednich, Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera, Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia, Felgi aluminiowe 21, srebrne, ogumienie letnie Klasy B, Fotele komfortowe, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie, ośmioposiłowo, z pamięcią ustawień fotela kierowcy, Gniazdo dodatkowe 12V, Inteligentne połączenie alarmowe, Kamera cofania z dynamicznymi liniami, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana Luxury, wykończona skórą techniczną, Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach, Kłapa bagażnika sterowana bezdotykowo, Kłapa bagażnika sterowana pilotem, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Lakier perłowy czerwony - Etna Red, Listwa progowa z napisem Alfa Romeo, Lusterka boczne składane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mapa do nawigacji fabrycznej, Nawiew na tylny rząd siedzeń, Nawigacja Uconnect Nav z wyświetlaczem 8.8" (radio, MP3, Aux-in, Bluetooth, 3D Sat-Nav), Obrazowania szyb lakierowane w kolorze chromowanym, Ogrzewane dysze przednich spryskiwaczy, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami po stronie kierowcy i pasażera, Otwieranie przednich drzwi bezkluczykowe - Keyless Entry, Oświetlenie zewnętrzne klamek drzwi, Pasy bezpieczeństwa w kolorze beżowym, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Port USB za przednimi siedzeniami, Port USBx2, tylne, Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem, Radio cyfrowe z systemem DAB, Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS i DRL, Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość, Schowki przednie (cup holder) w konsoli środkowej z wysuwaną i chowaną pokrywą, Spryskiwacze reflektorów, System AEB (Autonomous Emergency Brake) z czujnikami ochrony pieszych, System ASR, System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency), System Apple CarPlay oraz Android Auto, System Start&Stop, System U-Connect z 8,8 calowym dotykowym wyświetlaczem kolorowym, 8 głośnikami oraz aplikacją MyAlfa, System kontroli trakcji (ESC), System kontroli zjazdu, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, System ostrzegania o najeźdźniku na poprzedzający pojazd (FCW), Szyba przednia pokryta filtrem chroniącym przed promieniami słonecznymi, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Tapicerka skórzana Pieno Fiore, Tempomat adaptacyjny, Uchwyty ISOFIX, Wnętrze w tonacji Belly Pan, Wnętrze wykończone w drewnie, szary dąb (konsola środkowa, klamki, deska rozdzielcza), Wyświetlacz 7 calowy TFT między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy Fix&Go, Zintegrowany system hamulcowy (IBS), Światła tylne w technologii LED, Alarm fabryczny, Manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów, Pakiet Asystent Kierowcy Plus, Pakiet Audio Sound Theatre, Pakiet Wyciszający wnętrze, Relingi dachowe w kolorze aluminiowym, Szyby tylne, boczne przyciemnione, Tylna kanapa ogrzewana, Ładowarka bezprzewodowa (PAD) pod łokietnikami

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	255/40 21 102W	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	255/40 21 102W	6,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	255/40 21 102W	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	255/40 21 102W	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie/rozerwanie	WY	2.4
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
4	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
5	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył


[illegible]

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje




Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3