

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                             |                  |                                  |
|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 389426/2/25-9573            | Data raportu     | 19-02-2025                       |
| Rzeczoznawca  | Jan Rybołowik               | Data oględzin    | 18-02-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/04972/25/01/22 | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | W0VZT8EF8L1018972                |
| Marka, model                | OPEL Insignia B Sports Tourer... |
| Typ, wersja                 | Insignia 1.6 CDTI Innovation S   |
| Numer rejestracyjny         | WD3675N                          |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1598 ccm/100 kW           |
| Stan licznika               | 172 100 km                       |
| Data 1. rej./rok prod.      | 20-02-2020/2020                  |
| Data nast. bad. techn.      | 12-02-2026                       |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                          |
| Lakier                      | srebrny/2-warstwowy              |
| Skrzynia biegów             | metalizowany                     |
|                             | manualna                         |



### Wposażenie pojazdu

7 głośników premium, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 17, 5 podównych ramion, Opony 215/55, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterko wsteczne światłoczułe, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Relingi dachowe - srebrne, Sterowanie radem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, pakiet, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Koło zapasowe dojazdowe 16, Lakier metalik, Pakiet Innowacyjny, Pakiet Ładowanie

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ         | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | DUNLOP, WINTER SPORT 5 | 225/55 17 101V | 3,5 mm           |
|          | lewe  | DUNLOP, WINTER SPORT 5 | 225/55 17 101V | 3,5 mm           |
| tylna    | prawe | DUNLOP, WINTER SPORT 5 | 225/55 17 101V | 4,5 mm           |
|          | lewe  | DUNLOP, WINTER SPORT 5 | 225/55 17 101V | 4,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Słupki przedni lewy                     | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni prawy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 7    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 8    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 9    | Dach                                    | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 11   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 15   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni prawy | 150 - 300                                  |
| 2    | Drzwi przednie prawe  | 150 - 300                                  |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------|----------------|-----------|---------------|
|------|---------------|----------------|-----------|---------------|

|   |                            |               |    |     |
|---|----------------------------|---------------|----|-----|
| 1 | Dach                       | ślady korozji | NA | 0.5 |
| 2 | Szyba przednia barwiona    | rysa/odprysk  |    |     |
| 3 | Okladzina zderzaka tylnego | rysa/odprysk  |    |     |
| 4 | Błotnik tylny L            | rysa/odprysk  |    |     |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**


Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Dach - Inne 1



**Fot. 36**

Dach - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1