

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215052/5/25-11401	Data raportu	14-05-2025
Rzeczoznawcy	Robert Rychta (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	13-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/33194/25/05/08	Miejsce oględzin	MM CARS, WOLNOŚCI 153, 41-800 ZA...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZM6EGXL1023231
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	WD3721N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/125 kW
Stan licznika	215 613 km
Data 1. rej./rok prod.	26-02-2020/2020
Data nast. bad. techn.	13-02-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

7 głośników premium, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 17, 5 podównych ramion, Opony 215/55, Fotel kierowcy z regulacją 6-kierunkową, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterko wsteczne światłoczułe, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Koło zapasowe dojazdowe 17, Lakier metalik, Pakiet Innowacyjny, Wycieraczka szyby tylnej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/55 17 101W	6,4 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/55 17 101W	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/55 17 101W	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/55 17 101W	7,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
5	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5

6	Rama dachu L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
8	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
9	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny 3

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu _____

Numer identyfikacyjny pojazdu _____

Nazwisko / numer Klienta _____

Numer rejestracyjny _____

Miejscowość, data wydania pojazdu _____

Data pierwszej rejestracji _____

Kancelaria Sp. z o.o.
 ul. Obrońców Westerplatte 26
 41-710 Ruda Śląska
 NIP 641-10-45-645, REGON 147291252

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Opel Poland Sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasięg geograficzny gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

06.02.2020.

Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Drugi Właściciel

Nazwisko / numer Klienta _____

Numer rejestracyjny _____

Trzeci Właściciel

Nazwisko / numer Klienta _____

Numer rejestracyjny _____

Czwarty Właściciel

Nazwisko / numer Klienta _____

Numer rejestracyjny _____

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

Potwierdzenie czynności serwisowych 7

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data 04.01.24 km 148623

Olej silnikowy _____

Jakość: _____

Lepkość: 5 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorolkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

☒ Dodatki do paliw

Podpis i pieczęć
F.H. "AUTO-PARTS & PROMOTION STUDIO"
 Data 04.01.25
 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data 03/09/24 km 179068

Olej silnikowy _____

Jakość: _____

Lepkość: 5 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorolkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

☒ Dodatki do paliw

Podpis i pieczęć
F.H. "AUTO-PARTS & PROMOTION STUDIO"
 Data 04.01.25
 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐

Data 11.01.25 km 189100

Olej silnikowy _____

Jakość: _____

Lepkość: 5 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorolkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący


☒ Dodatki do paliw

Podpis i pieczęć
F.H. "AUTO-PARTS & PROMOTION STUDIO"
 Data 04.01.25
 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1