

Nr zlecenia: 141/13/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/13

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WMWYV910903F14497
Marka:	MINI (BMW)	Nr rejestracyjny:	SMI3XP7
Model pojazdu:	Mini Countryman 2.0 MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	231-00230
Wersja:	Cooper Works ALL4 Aut.	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	63349 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/05/30		
Data ważności badania technicznego	2026/05/09		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	2150 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 170kW (231KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujnik deszczu	35	Pakiet dodatkowego oświetlenia
2	Czujnik kolizji	36	Pakiet schowków dodatkowych
3	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	37	Podłokietnik przedni
4	Czujniki parkowania - tył	38	Podsufitka w kolorze antracytowym
5	Dach w kolorze karoserii	39	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Dostęp komfortowy	40	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	41	Poduszki powietrzne boczne
8	Dywaniki welurowe	42	Powierzchnie wewnętrzne Hazy Grey
9	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	43	Przełącznik trybów jazdy MINI

10	Filtr p/pyłkowy	44	Przygotowanie dla aplikacji MINI Connected
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	45	Radio MINI Visual Boost
12	Fotel pasażera z regulacją wysokości	46	Reflektory adaptacyjne LED
13	Fotele przednie sportowe "John Cooper Works"	47	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
14	Funkcja Follow-Me-Home	48	Spoiler tylny
15	Funkcja Personal Profile	49	System Performance Control
16	Głośniki 6 szt.	50	System Start/Stop bezkluczykowy
17	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	51	System wspomagający hamowanie w zakrętach
18	Immobilizer	52	Szyba tylna ogrzewana
19	Kierownica pokryta skórą John Cooper Works	53	Szyby barwione
20	Kierownica wielofunkcyjna	54	Szyby regulowane elektrycznie
21	Klamki wewnętrzne chromowane	55	Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
22	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	56	Światła do jazdy dziennej
23	Kolorystyka wnętrza Carbon Black	57	Tapicerka materiałowa "Dinamica"
24	Kolumna kierownicy regulowana	58	Tarcze kół aluminiowe 18" "John Cooper Works Black Thrill Spoke"
25	Komputer pokładowy	59	Teleservices
26	Kurtyny powietrzne boczne	60	Tempomat z funkcją hamowania
27	Lakier metalizowany "Moonwalk Grey"	61	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
28	Lampy kierunkowskazów białe	62	Układ dynamicznej kontroli trakcji (DTC)
29	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	63	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
30	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	64	Wykończenie klamek drzwi chromowane
31	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	65	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	MINI Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)	66	Zawieszenie sportowe
33	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	67	Zestaw naprawczy opon
34	Oświetlenie przestrzeni bagażowej		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Spryskiwacz szyby tylnej
Wycieraczka szyby tylnej
- 3 Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Funkcja przesyłania muzyki Stearming Audio

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Kamera cofania
- 4 +Pakiet Maxton Design
- 5 Pakiet Visibility (dopłata)
Szyba przednia ogrzewana
Czujnik deszczu
- 6 System nawigacji Satelitarnej MINI
- 7 Tapicerka skórzano-tekstylina Cord (dopłata)
- 8 Wyświetlacz MINI Head-Up
- 9 Zestaw głośnikowy HiFi Harman Kardon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 225/50 R18 95H BLIZZAK LM 001	6,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 225/50 R18 95H BLIZZAK LM 001	6,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 225/50 R18 95H BLIZZAK LM 001	5,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 225/50 R18 95H BLIZZAK LM 001	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK :
 dnia 27.04.2022 Powstanie szkody istotnej uszkodzenie elementów układu hamulcowego, uszkodzenie elementów układu nosnego


Oględziny wykonał: Marcin Szura
 Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
 Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
 Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		242-244	
2	Dach		318-410	
3	Błotnik przedni	L	262-228	
4	Drzwi przednie	L	266-284	
5	Drzwi tylne	L	252-286	
6	Błotnik tylny	L	266-284	
7	Błotnik przedni	P	244-288	
8	Drzwi przednie	P	284-294	
9	Drzwi tylne	P	254-284	
10	Błotnik tylny	P	268-280	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		246-258	

Pojazd oklejony folią.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Komora silnika zabrudzona

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokreśleniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki

wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznik podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzecznik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzecznik nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



A photograph of the front interior of a car. The driver's seat is in the foreground, featuring black leather upholstery with a quilted pattern on the seat cushion and backrest, accented with red stitching along the edges. The steering wheel is black with a silver-colored center hub and red stitching on the lower part of the rim. The dashboard and center console are visible in the background, showing a black and red color scheme. A date stamp '2026/01/19' is visible in the bottom right corner.

Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107




Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128




Fot. nr 129



Fot. nr 130




Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134

PIERWSZY WŁAŚCICIEL POJAZDU

Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 MIKOŁÓW
-13-

Urząd rejestrujący

ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU

Numer dowodu rejestracyjnego	Numer rejestracji	Data i rejestracji	Data, podpis m.p.
		30.05.2018	
Data I rejestracji za granicą			
Zmiana 1		Data, podpis m.p.	
Zmiana 2		Data, podpis m.p.	
Zmiana 3		Data, podpis m.p.	

SERIA KP/AAC 9127103

KARTA POJAZDU

2026/01/19

Fot. nr 135

ADNOTACJE URZĘDOWE

Starostwo Powiatowe w Mikołowie

21.12.2018



POZIOM EMISJI SPALIN-EURO

Adnotacje urzędowe

Adnotacje urzędowe	Data, podpis m.p.
Adnotacje urzędowe	Data, podpis m.p.
Adnotacje urzędowe	Data, podpis m.p.
Adnotacje urzędowe	Data, podpis m.p.
Adnotacje urzędowe	Data, podpis m.p.

2026/01/19

Fot. nr 136



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu