

Nr zlecenia: 52/13/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/13

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	ZFA25000002J93145
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	NO5038T
Model pojazdu:	Ducato 33 2.3 M-jet MR`16 E6 3.3t	Nr Info-Ekspert:	045-04435
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	266645 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/02/27		
Data ważności badania technicznego	2026/02/21		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3+3 osobowy		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3300 kg / 965 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2287 ccm / 96kW (131KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	11	Przegroda przestrzeni bagażowej
2	Blow by podgrzewany	12	Przygotowanie do montażu radia
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe	13	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	14	System kontroli ładunku LAC
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	15	System kontroli trakcji ESC
6	Fotel pasażera podwójny	16	System wspomagania nagłego hamowania

7	Kolumna kierownicy regulowana	17	HBA System wspomagania ruszania pod górę
8	Koło zapasowe pełnowymiarowe	18	System zapobiegający dachowaniu
9	Komputer pokładowy	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Hak holowniczy
- +II rząd siedzeń
- Klimatyzacja
- Półka pod sufitem
- Radioodtwarzacz VP1 MP3 Bluetooth

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NOKIAN TYRES 215/70 R15C 109/107S WRC3	4,0
Przednie prawe:	*NOKIAN TYRES 215/70 R15C 109/107S WRC3	4,0
Tylne lewe:	*NOKIAN TYRES 215/70 R15C 109/107S WRC3	5,2
Tylne prawe:	*NOKIAN TYRES 215/70 R15C 109/107S WRC3	5,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Alex Zhdan

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Słupek środkowy	P	Wgnieciony		
2	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
3	Próg	P	Wgnieciony głęboko	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu	
4	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		60	
3	Błotnik przedni	L	70	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Poszycie boku	L	100	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Drzwi tyłu nadwozia		100	
8	Błotnik przedni	P	70	
9	Drzwi przednie	P	70	
10	Drzwi tylne	P	100	
11	Błotnik tylny	P	80	
12	Drzwi tyłu nadwozia		80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony, rozerwany		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Zestaw wskaźników		Aktywny komunikat: check engine		
5	Fotel tylny - pokrowiec	P	Rozerwany		
6	Przestrzeń ładunkowa		Zarysowania		
7	Pas tylny		Zarysowania do powierzchni metalu z korozją		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.
Pokrowce na fotelach - weryfikacja utrudniona.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG, pasek PK zalecana wymiana |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

Certyfikat gwarancji			
	Kod Dealera 0075426	Nazwa Dealera RESMA SP. Z O.O.	
	Kod modelu/wersji/serii 2906GW6	Nr nadwozia 02J93145	Pieczęć Dealera Resma Sp. z o.o. Al. Obronców Tobruku 5, 10-062 Olsztyn tel. (89) 523 05 55, fax (89) 523 05 56 NIP 738-27-62-262, REGON 510625870
	VIN ZFA25000002J93145	Nr rejestracyjny NO5038T	
	Identyfikator dokumentu B2ADA74C8BB89CE76EDF5791A3E11BC5		
Model DUCATO Ducato Furgon L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm		Data rozpoczęcia gwarancji 2019-02-27	
Nazwisko i imię/Nazwa RESMA SP. Z O.O.		Miejscowość Rumia	
Adres GDANSKA 8/26		Kod pocztowy 84230	Województwo Pomorskie

Fot. nr 66

POTWIERDZENIE WYKONANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH
Wykaz czynności Okresowych Przeglądów Technicznych oraz terminy (przebieg km), w których należy je wykonać, podane są w Instrukcji Obsługi Pojazdu. Należy podać rodzaj wykonywanej interwencji (przebieg czy wymiana oleju silnikowego).
Tolerancja terminu wykonania przeglądu wynosi ± 1 miesiąc. Tolerancja przebiegu wynosi ± 1000 km.

OT. Co 48 tys km lub co 2 lata

MODEL *Ducato*
PRZEBIEG *48 224*
WYMIANA OLEJU *04-70*

PRZEGLĄD PRZEWOZANY DLA
STAN LICZNIKA W km *48 224*
ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY *04-70*
(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)
NR NADWOZIA *ZFA25000002J93145*
DATA *2020-05-08*

RESMA SP. Z O.O. • TEL. +48 89 523 05 55
AL. OBRONCÓW TOBRUKU 5 • 10-092 OLSZTYN
WWW.RESMA.PL • REGON 510625870
NIP 7392762262 • KOD 000138600 • KRS 0000025477

MODEL *Ducato*
PRZEBIEG *48 224*
WYMIANA OLEJU *04-70*

PRZEGLĄD PRZEWOZANY DLA
STAN LICZNIKA W km *48 224*
ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY *04-70*
(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)
NR NADWOZIA *ZFA25000002J93145*
DATA *2020-05-08*

RESMA SP. Z O.O. • TEL. +48 89 523 05 55
AL. OBRONCÓW TOBRUKU 5 • 10-092 OLSZTYN
WWW.RESMA.PL • REGON 510625870
NIP 7392762262 • KOD 000138600 • KRS 0000025477

16 sty 2026, 13:00

Fot. nr 67

Dane identyfikacyjne Przedmiotu Gwarancji
Subject Matter of the Warranty • Identifikationsdaten des Gegenstands der Garantie
Données d'identification de l'objet de garantie • Identifikační údaje předmětu záruky

Typ zabudowy/nadwozia
Type of development/body • Typ des Aufbaus/der Karosserie
Type of construction/de carrosserie • Typ adaptace/karosserie

Numer fabryczny zabudowy/nadwozia
Serial number of development/body • Seriennummer des Aufbaus/der Karosserie
Numéro de série de la construction/carrosserie • Průmyslové číslo adaptace/karosserie

Data produkcji zabudowy/nadwozia
Date of production of development/body • Herstellungsdatum des Aufbaus/der Karosserie
Date de fabrication de la construction/carrosserie • Datum výroby adaptace/karosserie

Marka i model pojazdu bazowego
Brand and model of the base vehicle • Fabrikat und Modell des Basisfahrzeugs
Marque et modèle du véhicule de base • Značka a model původního vozidla

VIN pojazdu bazowego
VIN of the base vehicle • Fahrgestellnummer des Basisfahrzeugs
NIV du véhicule de base • VIN původního vozidla

Data wydania pojazdu po zabudowie
Date of delivery of the vehicle after development
Übergabedatum des Fahrzeugs nach Fertigstellung des Aufbaus
Date de livraison du véhicule après la construction • Datum vydání vozidla po adaptaci

Czytelny podpis Klienta
Legible signature of the Customer • Lesbare Unterschrift des Kunden
Signature lisible du Client • Čitelný podpis zákazníka

Hala 1 (.)
1106/19/ZO
2019-04-08
04 (EK06+) F (Fiat)
DU (Ducato) L3 (L3)
ZFA25000002J93145

16 sty 2026, 13:00

Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu