

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	295346/2/25-14707	Data raportu	27-02-2025
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) inż. Michał Dzik (NEW)	Data oględzin	27-02-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/13691/25/02/24	Miejsce oględzin	ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa, 02-6...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPCFLS10087
Marka, model	FORD Mondeo Kombi 19-21
Typ, wersja	Mondeo 2.0 EcoBlue ST-Line ...
Numer rejestracyjny	WD1478P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/140 kW
Stan licznika	123 993 km
Data 1. rej./rok prod.	13-01-2021/2020
Data nast. bad. techn.	10-01-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Aluminiowe nakładki na pedały, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z czerwonymi przeszyciami, z przodu i z tyłu, E-shifter - pokrętko do sterowania skrzynią biegów, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 18", wzór 5x2-ramienny z wykończeniem Mica Shadow Black z ogumieniem 235/45, FordPass Connect z modelem GSM, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10. kierunkach, z pamięcią położenia, Fotel kierowcy z elektrycznie regulowanym położeniem oparcia, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 10 kierunkach, Fotel pasażera z elektryczną regulacją pochylenia oparcia, Fotel pasażera z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - styl sportowy, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey, Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem, Gniazdko 12V w bagażniku, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Inteligentny ogranicznik prędkości, Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem i uchwytami na napoje, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja - nawiewy w konsoli centralnej na drugi rząd siedzeń, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary, Krata wlotu powietrza górna, w stylizacji plastra miodu, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia, Lampy tylne LED, Listwy wzdłuż progów lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne skl. elektr. z lampkami oświetlającymi podłogę, pamięć położ., lewe fotochromatyczne, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Nakładki na progi przednich drzwi w kolorze aluminium, Obramowania szyb bocznych - w kolorze czarnym, Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych lakierowane w kolorze czarnym, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet dla palących (popielniczka, zapalniczka), Podsufitka materiałowa w ciemnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne kolan, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory halogenowe, projekcyjne, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler przedniego i tylnego zderzaka oraz stylizowane listwy progowe, w kolorze nadwozia, Spoiler tylny w kolorze nadwozia, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System naw. sat. z Ford SYNC 3.2 i DAB+, wysł. kolor. dot. 8", AppLink, Bluetooth, TMC, 8 głośników, 2xUSB, System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Szyby boczne przednie z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne, z systemem automatycznego zamykania oraz czujnikiem przeszkody, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka cześciowo skórzana ciemna Miko Suede-Salerno, z czerwonymi przeszyciami, Tempomat, Uchwyt dźwigni zmiany biegów ST wykończony skórą, Uchwyt ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wydechowy - 2 końcówki z polerowanej stali nierdzewnej, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala), wielofunkcyjny, Zaciski hamulców w kolorze czerwonym, Zagłówki foteli przednich z regulacją w 4 kierunkach, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie sportowe, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowie świateł przeciwmgielnych, Światła przeciwmgielne, przód, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany, Agate Black, Pakiet Business

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUE EARTH WINTER V906	235/45 18 98V	6,2 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUE EARTH WINTER V906	235/45 18 98V	6,2 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/45 18 98V	4,9 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/45 18 98V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150

5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
3	Listwa ozdobna okienna tylna L	rysa/odprysk		
4	Listwa ozdobna okna przed.drzwi tyl. L	rysa/odprysk		
5	Błotnik tylny , część górna L	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2


Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10


Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

ERGO HESTIA

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA.
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, numer KRS 000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 585-000-10-90. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 196.580.900 zł.
Potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów
Certificate of Motor Third Part Liability (MTPL)

Numer certyfikatu Certificate number		Numer certyfikatu Certificate number	
25036		430002617599	

Właściciel pojazdu Owner	Nazwa Owner's name	Prime Car Management S.A.		
	Adres Owner's address	Polanki 80-308 Gdańsk		
Posiadacz pojazdu User	Nazwa User's name	Lego Polska Sp. z o.o.		
	Adres User's address	ul. Wołoska 22 A 02-675 Warszawa		

Dane pojazdu Data of vehicle	Rodzaj Vehicle type	Numer rejestracyjny Registration number	Rok produkcji Date of production	Numer nadwozia (VIN)	
	osobowy	WD1478P	2020	WF0FXXWPCFLS10087	
	Marka Make	Model Model of vehicle		Typ Type of model vehicle	
Ford	Mondeo 2.0 EcoBlue ST-Line X AWD aut				

Okres ubezpieczenia Duration of insurance	Od From	Data Date	Godzina Hour	Do To	Data Date	Godzina Hour
		2024-01-13	00:00:00		2025-01-12	23:59:59

Suma gwarancyjna Guaranteed sum limit		Składka OC	HCA Hestia Car Assistance Plus	Pieczęć i podpis Seal and signature PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. Agnieszka Pińkowska
Szkody na osobie Casualty	5 210 000 EUR	789,00 zł	268,00 zł	
Szkody na mieniu Property	1 050 000 EUR			


Ubezpieczenie zawarte na podstawie:
Ustawy z dnia 22 maja 2002 r. o ubezpieczeniach obywatelskich, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Powszechny
Ubezpieczeniowy Rezerwuariatywny (Dz.U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1152, z późniejszymi zmianami)

Data Wystawienia Date of certificate
2024-01-12

Fot. 36

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56


Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Listwa drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Listwa drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 66

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1