

Nr zlecenia: 140/13/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 20.01.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WBY61EF0805W41328
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	SMI31540
Model pojazdu:	iX1 MR`23 U11	Nr Info-Ekspert:	003-06381
Wersja:	xDrive30 M Sport 65kWh	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	36233 km		
Data pierwszej rejestracji	17.03.2023		
Data ważności badania technicznego	17.03.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2580 kg		
Jednostka napędowa	elektryczna		
Moc silnika	225kW (306KM)		
Rodzaj napędu	2 siln. (nap. poszczególne osie)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Połączenie alarmowe Emergency call
2	Audio System	34	Przewód do szybkiego ładowania 22kW Mode 3 Professional
3	Czujnik deszczu	35	Sygnal dźwiękowy dwutonowy
4	Czujnik poziomu i klasy oleju	36	Symulacja odgłosu silnika na napędzie elektrycznym
5	Czujnik zderzenia	37	System Active Guard
6	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	38	System Auto Start/Stop
7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	39	System BMW IconicSounds Electric, podkład dźwiękowy zwiększający doznania podczas jazdy
8	Dywaniki welurowe	40	System dynamicznej kontroli trakcji DTC

9	Funkcja Follow-Me-Home	41	System hamowania awaryjnego
10	Funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu	42	System informowania o ograniczeniach prędkości
11	Głośniki 6 szt.	43	System kontroli uwagi kierowcy
12	Gniazdo 12V w bagażniku	44	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
13	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	45	System Performance Control
14	Hamulec postojowy elektromechaniczny	46	System stabilizacji przyczepy
15	Immobilizer	47	System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
16	Klamki zewnętrzne zlicowane z powierzchnią drzwi	48	Szyby elektrycznie regulowane
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	49	Światła stop dynamiczne
18	Kolumna kierownicy regulowana	50	Tempomat z funkcją hamowania
19	Komputer pokładowy	51	Trójkąt ostrzegawczy
20	Kurtyny powietrzne boczne	52	Tuner radiowy cyfrowy DAB
21	Ładowarka mobilna (Mode 2)	53	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
22	Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych	54	Usługi Connected Drive Services
23	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera z przodu	55	Usługi TeleServices
24	Obramowania szyb czarne matowe	56	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
25	Oparcia siedzeń tylnych z regulacją pochylenia	57	Wybór trybów jazdy
26	Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	58	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
27	Oświetlenie Ambiente	59	Zamek centralny
28	Oświetlenie powitalne	60	Zestaw naprawczy opon
29	Oznaczenie modelu	61	Zintegrowana instrukcja obsługi
30	Podłokietnik centralny przedni	62	Złącze USB-C, 2 szt. z przodu
31	Poduszka powietrzna centralna przednia	63	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu
32	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
 - Asystent parkowania równoległego
 - Asystent parkowania prostopadłego
 - Asystent cofania
- 2 BMW Live Cockpit Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System Bluetooth
 - Sterowanie głosowe
 - Łączność 4G LTE
 - System operacyjny BMW 8.0
 - Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - System Apple Carplay
 - Funkcja Android Auto
 - Usługi Zdalne (dla smartfonu)
- 5 Pakiet M Sport
 - Fotele przednie sportowe
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
 - Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów
 - Zawieszenie Adaptacyjne M
 - Napis "M" na bokach
 - Kluczyk z oznaczeniem "M"
 - Lakier niemetalizowany "Alpine White"
 - Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"
 - Podsufitka M w kolorze antracytowym

- Tarcze kół aluminiowe 18" "Double-spoke style 838 M", dwubarwne
- Tapicerka łączona Alcantara/skóra ekologiczna Sensatec
- Deska rozdzielcza Luxury o delikatnej fakturze. Dodatkowy akcent wizualny stanowi kontrastujące szare stebnowanie
- Wykończenie wewnętrzne listwami Aluminium Hexacube, ciemne
- Listwy progowe przednie ze wstawkami aluminiowymi z napisemM
- Nakładki zewnętrzne na progi M w kolorze nadwozia
- Zderzak przód i tył w stylistyce M w kolorze nadwozia z dodatkowymi elementami w czarnym połysku
- Oslony układu wydechowego lakierowane na kolor niebieski
- Krata wlotu powietrza w stylistyce M częściowo lakierowana na kolor niebieski
- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Asystent świateł drogowych
- 2 Fotele przednie aktywne
- Fotel kierowcy aktywny
- Fotel pasażera aktywny
- 3 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Hak holowniczy składany elektrycznie
- 5 Kierownica podgrzewana
- 6 Lakier metalizowany "Cape York Green" (dopłata)
- 7 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- 8 Pakiet Travel
- Dach panoramiczny
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- Szyby przeciwsłoneczne
- 9 Relingi dachowe o wysokim połysku "M Shadowline"
- 10 Rezygnacja z emblematu modelu
- 11 Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec perforowana (dopłata)
- 12 Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline" z rozszerzoną zawartością (rama kraty wlotu powietrza)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI	205/65	R17	100H	XL CINTURATO WINTER 2 TL	5,5
Przednie prawe:	*PIRELLI	205/65	R17	100H	XL CINTURATO WINTER 2 TL	5,5
Tylne lewe:	*PIRELLI	205/65	R17	100H	XL CINTURATO WINTER 2 TL	6,0
Tylne prawe:	*PIRELLI	205/65	R17	100H	XL CINTURATO WINTER 2 TL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogłędziny wykonał: Kamil Parzonka

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-130	
2	Dach		80-100	
3	Błotnik przedni	L	90-130	
4	Drzwi przednie	L	90-130	
5	Drzwi tylne	L	90-130	

6	Błotnik tylny	L	90-130	
7	Błotnik przedni	P	90-130	
8	Drzwi przednie	P	90-130	
9	Drzwi tylne	P	90-130	
10	Błotnik tylny	P	90-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	P	Przytarty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

RODZAJ PRZEJAZDU	
SAMOCHÓD OSOBOWY	
PRZEDNACZENIE	

ROK PRODUKCJI	2023
DOKŁADZONA LADOWNOŚĆ	---
WARTOŚĆ ODP. NAZISKI OD	13,87 kN
MASĘ BRUTTO POODR.	---
SERIA DR/BAT 1029268	

E ₁	F ₂	F ₃
2580 kg	2580 kg	3780 kg
G	I	M1
2010 kg		
K	e1*2018/858*00153*01	
L	O ₁	O ₂
2	1280 kg	750 kg
P ₁	P ₂	
---	200,00 kW	
P ₃	Q	
EE	---	
S ₁	S ₂	
5	---	

SERIA DR/BAT **1029268**

Fot. nr 67

TERMIN BACZNIKA TECHNICZNEGO		TERMIN BACZNIKA TECHNICZNEGO	
17.03.2025			
14.04.2025			
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS
X TERMIN BACZNIKA TECHNICZNEGO	X TERMIN BACZNIKA TECHNICZNEGO		
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS
X TERMIN BACZNIKA TECHNICZNEGO	X TERMIN BACZNIKA TECHNICZNEGO		
DATA	PODPIS	DATA	PODPIS



WYDZIAŁ OCHRONY PRAWA

---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN--- AK

14.04.2025

HAK

BAGAZNIK





Pouczenie:
Wskazać pojazdu jest pobieranych opłat w ciągu 30 dni od momentu, który wyładował rejestracji, wskazać opłaty dwóch lat od momentu, w którym wyładował rejestracji.

Fot. nr 68

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu