

Nr zlecenia: 03/16/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/16

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                | Dane: [D] I-2026  |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                     | VIN:              | MMBJNKB407D087404 |
| Marka:                                       | MITSUBISHI                                     | Nr rejestracyjny: | SK2396K           |
| Model pojazdu:                               | L 200 DID MR`06 E4 2.9t                        | Nr Info-Ekspert:  | 023-00735         |
| Wersja:                                      | Intense                                        | Rok produkcji:    | 2007              |
| Wskazanie drogomierza                        | 335800 km                                      |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2007/08/07                                     |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2026/09/18                                     |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy |                   |                   |
| Rodzaj kabiny                                | podwójna                                       |                   |                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 2850 kg / 970 kg                               |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / 4x4 / manualna                             |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 3000 mm                                        |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                         |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2477 ccm / 100kW (136KM)                       |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                   |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                    |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E4                                             |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym    |                   |                   |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p.                                                                   | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                                                               | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 1                                                                      | Blokada mechanizmu różnicowego                                                                                                                           | 18   | System kontroli trakcji automatyczny ASC+T     |
| 2                                                                      | Błotniki poszerzone                                                                                                                                      | 19   | Szyba tylna otwierana                          |
| 3                                                                      | Dźwignia przeniesienia napędu pokryta skórą                                                                                                              | 20   | Szyby atermiczne                               |
| 4                                                                      | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą                                                                                                                     | 21   | Szyby regulowane elektrycznie                  |
| 5                                                                      | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                                                                                                     | 22   | Światła p/mgielne przednie                     |
| 6                                                                      | Immobilizer                                                                                                                                              | 23   | Światła z regulacją kąta pochylenia            |
| 7                                                                      | Kierownica pokryta skórą                                                                                                                                 | 24   | Światło dodatkowe STOP                         |
| 8                                                                      | Klimatyzacja automatyczna                                                                                                                                | 25   | Tarcze kół aluminiowe 17"                      |
| 9                                                                      | Kolumna kierownicy pochłaniająca energię uderzenia                                                                                                       | 26   | Wspomaganie układu kierowniczego               |
| 10                                                                     | Kolumna kierownicy regulowana                                                                                                                            | 27   | Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi    |
| 11                                                                     | Kołpaki kół ozdobne                                                                                                                                      | 28   | Wykończenie zewnętrzne elementami chromowanymi |
| 12                                                                     | Komputer pokładowy                                                                                                                                       | 29   | Wyświetlacz kolorowy                           |
| 13                                                                     | Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu                                                                                              | 30   | Zamek centralny zdalnie sterowany              |
| 14                                                                     | Opony 245/65 R 17                                                                                                                                        | 31   | Zderzak przedni w kolorze nadwozia             |
| 15                                                                     | Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe bezwładnościowe z regulacją mocowania                                                                                   | 32   | Zderzak tylny ze stopniem                      |
| 16                                                                     | Radioodtwarzacz CD + MP3                                                                                                                                 | 33   | Zegar cyfrowy                                  |
| 17                                                                     | Stopnie boczne                                                                                                                                           |      |                                                |
| <b>L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego</b> |                                                                                                                                                          |      |                                                |
| 1                                                                      | ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania<br>ABS - system zapobiegający blokowaniu kół<br>System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD        |      |                                                |
| 2                                                                      | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |      |                                                |
| 3                                                                      | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera<br>Poduszka powietrzna kierowcy<br>Poduszka powietrzna pasażera                                                  |      |                                                |
| 4                                                                      | Przygotowanie do montażu radia, głośniki 6 szt., antena<br>Przygotowanie do montażu radia<br>Antena radiowa<br>Głośniki 6 szt.                           |      |                                                |
| 5                                                                      | Szyba tylna ogrzewana z wyłącznikiem czasowym<br>Szyba tylna ogrzewana<br>Wyłącznik czasowy ogrzewania szyby tylnej                                      |      |                                                |

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|----------------------------|
| 1    | +Hak holowniczy            |
| 2    | Lakier metalizowany        |

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ           |      |                       | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------|------|-----------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | YOKOHAMA P245/65 R17 | 105T | GEOLANDAR A/T G015 TL | 6,0          |
| Przednie prawe: | YOKOHAMA P245/65 R17 | 105T | GEOLANDAR A/T G015 TL | 5,8          |
| Tylne lewe:     | YOKOHAMA P245/65 R17 | 105T | GEOLANDAR A/T G015 TL | 6,6          |
| Tylne prawe:    | YOKOHAMA P245/65 R17 | 105T | GEOLANDAR A/T G015 TL | 6,5          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE          | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG             | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                  |       |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                                    | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii [pojazdu.gov.pl](http://pojazdu.gov.pl)

Oględziny wykonał: Rafał Sypułek

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis                    | Fot.<br>nr |
|------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1    | Błotnik przedni        | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                         |            |
| 2    | Pokrywa przednia       |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | Wygłuszenie - rozerwane |            |
| 3    | Drzwi boczne przednie  | L     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |                         |            |
| 4    | Drzwi boczne przednie  | P     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia             |                         |            |
| 5    | Drzwi boczne tylne     | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                         |            |
| 6    | Drzwi boczne tylne     | P     | Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej   |                         |            |
| 7    | Próg                   | L     | Starcia powłoki lakierowej                             |                         |            |
| 8    | Próg                   | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                         |            |
| 9    | Błotnik tylny          | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji        |                         |            |
| 10   | Błotnik tylny          | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                         |            |
| 11   | Ściana boczna nadwozia | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, pęknięcia              |                         |            |
| 12   | Drzwi tyłu nadwozia    |       | Wgniezione głęboko, ogniska korozji                    |                         |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki<br>[ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|------------------|-------|--------------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 106-114                              |      |
| 2    | Dach             |       | 80-89                                |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 128-154                              |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 323-409                              |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 154-198                              |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 150-336                              |      |
| 7    | Błotnik przedni  | P     | 99-102                               |      |
| 8    | Drzwi przednie   | P     | 93-96                                |      |
| 9    | Drzwi tylne      | P     | 92-94                                |      |
| 10   | Błotnik tylny    | P     | 270-832                              |      |
| 11   | Pokrywa tylna    |       | 159-744                              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.




**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni       |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 2    | Krata wlotu powietrza |       | Odpryski powłoki lakierowej              |      |         |
| 3    | Reflektor             | L     | Zarysowania                              |      |         |
| 4    | Reflektor             | P     | Zmatowiały klosz                         |      |         |
| 5    | Zderzak tylny         |       | Pęknięty                                 |      |         |


**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia                        | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni                                 | L     | Rozerwany                                 |      |         |
| 2    | Fotel przedni                                 | P     | Przepalone miejscowo poszycie, poplamiony |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Poplamiona                                |      |         |
| 4    | Poszycie tablicy rozdzielczej                 |       | Zarysowania                               |      |         |
| 5    | Schówek                                       |       | Zarysowania                               |      |         |
| 6    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Poplamiona                                |      |         |
| 7    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowania                               |      |         |
| 8    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zabrudzone, zarysowania                   |      |         |
| 9    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Zarysowania                               |      |         |
| 10   | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P     | Zarysowania                               |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.


**RAMA**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Podłużnica ramy | L     | Ogniska korozji    |      |         |
| 2    | Podłużnica ramy | P     | Ogniska korozji    |      |         |


**ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła tylnego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |



## UKŁAD KIEROWNICZY

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Przetarcie materiału |      |         |

## JAZDA KONTROLNA

- |   |                                         |                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | Podwyższona głośność pracy turbosprężarki. Zapoczenia olejowe. Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | Podwyższona głośność układu wspomagania. Do weryfikacji w warunkach serwisowych.                       |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia            | Korozja elementów układu zawieszenia.                                                                  |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | Sprzęgło - niewłaściwa praca. Do weryfikacji w warunkach serwisowych.                                  |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | Korozja elementów układu hamulcowego.                                                                  |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG                                                                                               |
| 7 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG                                                                                               |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG                                                                                               |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5




Fot. nr 6






Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17




Fot. nr 18





Fot. nr 19




Fot. nr 20






Fot. nr 21




Fot. nr 22





Fot. nr 23




Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31




Fot. nr 32






Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36






Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53




Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57




Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67




Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70






Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84





Fot. nr 85




Fot. nr 86





Fot. nr 87



Fot. nr 88





Fot. nr 89



Fot. nr 90





Fot. nr 91



Fot. nr 92





Fot. nr 93



Fot. nr 94





Fot. nr 95



Fot. nr 96





Fot. nr 97



Fot. nr 98





Fot. nr 99



Fot. nr 100





Fot. nr 101



Fot. nr 102





Fot. nr 103



Fot. nr 104






Fot. nr 105



Fot. nr 106





Fot. nr 107



Fot. nr 108






Fot. nr 109



Fot. nr 110





Fot. nr 111



Fot. nr 112





Fot. nr 113




Fot. nr 114





Fot. nr 115




Fot. nr 116





Fot. nr 117



Fot. nr 118





Fot. nr 119



Fot. nr 120





Fot. nr 121



Fot. nr 122






Fot. nr 123



Fot. nr 124





Fot. nr 125



Fot. nr 126





Fot. nr 127




Fot. nr 128





Fot. nr 129



Fot. nr 130





Fot. nr 131



Fot. nr 132





Fot. nr 133



Fot. nr 134





Fot. nr 135



Fot. nr 136





Fot. nr 137



Fot. nr 138





Fot. nr 139



Fot. nr 140





Fot. nr 141



Fot. nr 142



**MITSUBISHI MOTORS** Formularz Rejestracyjny

**Dane samochodu:**

Numer identyfikacyjny samochodu (VIN): MMB2AKG6407D08740

Data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego: 08.08.2008

Data zakończenia okresu gwarancyjnego: 08.08.2010

Kod modelu: 2396K

Nr silnika: 4B11

Nazwa modelu: L-200

Numer rejestracyjny: SK2396K

Kod koloru: A67

Częstotliwość przeglądów: 1 rok / 15.000 km \* w zależności co nastąpi wcześniej ☐  
1 rok / 20.000 km \* w zależności co nastąpi wcześniej ☒  
(\* lub 1 rok, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej)

Gwarancja na korozję perforacyjną: 6 \* lat ☒ 12 \* lat ☐ (odpowiednie zaznaczyć !!!)

**Informacja o dealerze:**

Nazwa: Autoryzowany Dealer

Adres: 50-054 Katowice, ul. Rydykowska 11

Kod pocztowy: 40-507

Podpis: [Podpis]

Stempel autoryzowanego punktu sprzedaży: PL/0063 2007

**Dane pierwszego właściciela:**

Nazwa firmy: PRZEMISŁOWE WYROBY CIĘPŁOŚCI KATOWICE S.A.

Nazwisko: \_\_\_\_\_

Imię: \_\_\_\_\_

Pełny adres: ul. Grażyna 48

Kod pocztowy i miasto: 40-126 / KATOWICE

Kraj: POLSKA

Niniejszym potwierdzam, że w trakcie procedury przekazania samochodu w pełni przedstawiono i wyjaśniono mi warunki gwarancji na nowe samochody, pakiet MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package - pakiet assistance), wymagania w zakresie obsługi samochodu (Książka serwisowa), sposób korzystania z samochodu oraz sposób funkcjonowania jego elementów sterujących.

Podpis właściciela: [Podpis]

**MMC CAR POLAND Sp. z o.o.**  
Ul. Szyszkowa 35/37  
02-285 Warszawa  
Polska

MMC Car Poland Sp. z o.o.  
02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 35/37

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby MMC Car Poland Sp. z o.o. w celach marketingowych. Administratorem bazy danych jest MMC Car Poland z siedzibą w Warszawie.  
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883

☐ Tak ☐ Nie 1-3 Podpis: [Podpis]

Fot. nr 143

**Ewidencja przeglądów i napraw:**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obsługa 1</b><br>Data: <u>25.08.08</u> Przebieg: <u>20000</u><br>Nr faktury: <u>384108</u><br>PL/0063 2008<br>Pieczęć serwisu i podpis: <u>[Podpis]</u>                                                                                            | <b>Obsługa 2</b><br>Data: <u>18.03.2009</u> Przebieg: <u>40000</u><br>Nr faktury: <u>4066109</u><br>PL/0010 2009<br>Pieczęć serwisu i podpis: <u>[Podpis]</u>                                                                                           |
| <b>Obsługa 3</b><br>Data: <u>26.01.2010</u> Przebieg: <u>60000</u><br>Nr faktury: <u>33340</u><br>PL/0010 2010<br>Pieczęć serwisu i podpis: <u>[Podpis]</u>                                                                                           | <b>Obsługa 4</b><br>Data: <u>16.02.2010</u> Przebieg: <u>70000</u><br>Nr faktury: <u>41612012</u><br>PL/0010 2010<br>Pieczęć serwisu i podpis: <u>[Podpis]</u>                                                                                          |
| <b>Obsługa 5</b><br>Data: <u>27.06.11</u> Przebieg: <u>100000</u><br>Nr faktury: <u>100</u><br>WARSZATA MECHANIKI POJAZDOWEJ<br>Wojciech Adamus<br>43-100 Silesów, ul. Reymonta 11<br>NIP: 635-105-15-49<br>Pieczęć serwisu i podpis: <u>[Podpis]</u> | <b>Obsługa 6</b><br>Data: <u>15.11.2011</u> Przebieg: <u>120000</u><br>Nr faktury: <u>100</u><br>WARSZATA MECHANIKI POJAZDOWEJ<br>Wojciech Adamus<br>43-100 Silesów, ul. Reymonta 11<br>NIP: 635-105-15-49<br>Pieczęć serwisu i podpis: <u>[Podpis]</u> |
| <b>Obsługa 7</b><br>Data: _____ Przebieg: _____<br>Nr faktury: _____<br>Pieczęć serwisu i podpis: _____                                                                                                                                               | <b>Obsługa 8</b><br>Data: _____ Przebieg: _____<br>Nr faktury: _____<br>Pieczęć serwisu i podpis: _____                                                                                                                                                 |

W całości wypełnia pracownik serwisu po każdym planowym przeglądzie.

**Ewidencja przeglądów i napraw - c.d.,**

|                                                                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obsługa 9</b><br>Data: _____ Przebieg: _____<br>Nr faktury: _____<br>Pieczęć serwisu i podpis: _____  | <b>Obsługa 10</b><br>Data: _____ Przebieg: _____<br>Nr faktury: _____<br>Pieczęć serwisu i podpis: _____ |
| <b>Obsługa 11</b><br>Data: _____ Przebieg: _____<br>Nr faktury: _____<br>Pieczęć serwisu i podpis: _____ | <b>Obsługa 12</b><br>Data: _____ Przebieg: _____<br>Nr faktury: _____<br>Pieczęć serwisu i podpis: _____ |
| <b>Obsługa 13</b><br>Data: _____ Przebieg: _____<br>Nr faktury: _____<br>Pieczęć serwisu i podpis: _____ | <b>Obsługa 14</b><br>Data: _____ Przebieg: _____<br>Nr faktury: _____<br>Pieczęć serwisu i podpis: _____ |
| <b>Obsługa 15</b><br>Data: _____ Przebieg: _____<br>Nr faktury: _____<br>Pieczęć serwisu i podpis: _____ | <b>Obsługa 16</b><br>Data: _____ Przebieg: _____<br>Nr faktury: _____<br>Pieczęć serwisu i podpis: _____ |

W całości wypełnia pracownik serwisu po każdym planowym przeglądzie.

Fot. nr 144





Fot. nr 145



Fot. nr 146

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*