

Nr zlecenia: 76/09/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/09

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznik:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznik



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W1N4632761X35080
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	PY10066
Model pojazdu:	G 63 AMG MR`18 E6d W463	Nr Info-Ekspert:	022-10204
Wersja:		Rok produkcji:	2020
Wskaźnik drogowości	120206 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/03/30		
Data ważności badania technicznego	2026/04/02		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	3200 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	3982 ccm / 430kW (585KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	8 / widlasty / 32		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Reflektory LED High Performance
2	Aplikacje osłony chłodnicy w kolorze nadwozia	34	Serwis Live Traffic Information
3	Apteczka	35	Siatka mocująca bagaż
4	Asystent świateł drogowych	36	Siedzenia tylne podgrzewane
5	Blokada mechanizmów różnicowych 100%	37	System COMAND Online

6	Czujnik przechyłu pojazdu	38	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Dywaniki welurowe AMG	39	System hamulcowy Adaptive Brake
8	Głośniki	40	System Keyless-Go
9	Hak holowniczy z funkcją stabilizacji ESP	41	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
10	Hamulec postojowy elektryczny	42	System Start/Stop
11	Integracja smartfonu	43	Szyba przednia laminowana
12	Kierownica AMG Performance pokryta czarną skórą nappa	44	Szyba przednia z izolacją akustyczną
13	Klimatyzacja automatyczna Thermotronic	45	Światła stop adaptacyjne
14	Kluczyk w kolorze czarnym błyszczącym z elementami w matowym chromie	46	Światła tylne LED
15	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	47	Tarcze kół aluminiowe 20" AMG 10-ramienne (RG1) szarość tytanu, wysoki połysk
16	Kurtyny powietrzne boczne	48	Tempomat
17	Lakier metalizowany selenite grey	49	Touchpad z kontrolerem
18	Listwy boczne z włókna węglowego	50	Trójkąt ostrzegawczy
19	Listwy progowe AMG ze stali nierdzewnej	51	Układ hamulcowy AMG
20	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	52	Układ kierowniczy bezpośredni
21	Moduł komunikacyjny (LTE)	53	Układ wydechowy sportowy AMG Performance selektywny
22	Oparcie siedzeń tylnych składane	54	Usługi Concierge Services
23	Ośłona chłodnicy AMG	55	Ustawienia pojazdu w aplikacji Mercedes me connect
24	Ośłona najazdowa	56	Wycieraczka szyby tylnej
25	Ośłona przestrzeni bagażowej Easy-Pack	57	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
26	Oświetlenie Ambiente (8 kolorów)	58	Wyświetlacz z funkcjami off-road
27	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	59	Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym
28	Oznaczenie V12 BITURBO	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Podłokietnik centralny przedni	61	Zawieszenie AMG Ride Control
30	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	62	Zbiornik paliwa 100l
31	Poduszki powietrzne boczne przednie	63	Zegar analogowy
32	Połączenie ratunkowe Mercedes-Benz	64	Zestaw wskaźników AMG

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 3 Fotele przednie z pamięcią położenia
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet bezpieczeństwa dzieci
 - Czujnik obecności fotelika dziecięcego
 - Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu
- 6 Pakiet Comfort Connectivity
 - Moduł komunikacyjny (LTE)
 - Monitoring pojazdu
- 7 Pakiet Exclusiv Interieur
 - Dywaniki welurowe AMG
 - Podsufitka designo Dinamica czarna
 - Tapicerka ze skóry AMG Nappa czarna
 - Lusterko wewnętrzne bez ramki
 - Panel zegarów pokryty skórą
- 8 Pakiet parkingowy z kamerą cofania
 - Kamera cofania
 - Asystent parkowania Parktronic
- 9 Pakiet stalowy zewnętrzny
 - Stopnie boczne
 - Ośłona koła zapasowego stalowa
 - Listwy ochronne zewnętrzne czarne, ze srebrnym logo AMG

- 10 Podłokietnik siedzeń tylnych z otworem na długie przedmioty
Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
Podłokietniki siedzeń tylnych
- 11 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 12 System kontroli trakcji 4ETS + ASR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System kontroli trakcji 4ETS
- 13 Szyba tylna ogrzewana z wyłącznikiem czasowym
Szyba tylna ogrzewana
Włącznik czasowy ogrzewania szyby tylnej
- 14 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Burmester Surround Sound
- 2 Lakier designo night black magno (dopłata)
- 3 Okno dachowe regulowane elektrycznie
- 4 Szyby atermiczne, przyciemnione
Szyby atermiczne
Szyby przyciemniane
- 5 Tapicerka ze skóry AMG Exclusive Nappa dwutonowa classic red/black dla pakietu Exclusiv Interieur (dopłata)
- 6 Tarcze kół aluminiowe 21" AMG 5 podwójnych ramion (RG3) czarne matowe/wysoki połysk (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 285/45 R22 114V XL SCORPION WINTER TL MO	5,0
Przednie prawe:	PIRELLI 285/45 R22 114V XL SCORPION WINTER TL MO	5,0
Tylne lewe:	PIRELLI 285/45 R22 114V XL SCORPION WINTER TL MO	5,0
Tylne prawe:	PIRELLI 285/45 R22 114V XL SCORPION WINTER TL MO	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazd.gov.pl

Ogledziny wykonała: Mirela Słomińska

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Łotnik tylny	P	Listwa - zarysowana		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		360-370	
2	Dach		320-340	
3	Błotnik przedni	L	340-390	
4	Drzwi przednie	L	300-350	
5	Drzwi tylne	L	350-360	
6	Błotnik tylny	L	300-320	
7	Błotnik przedni	P	400-410	
8	Drzwi przednie	P	350-360	
9	Drzwi tylne	P	340-360	
10	Błotnik tylny	P	330-340	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		360-380	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

ELEMENTY OBLACHOWANIA POKRYTE FOLIĄ OCHRONNĄ



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 67




Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu