

Nr zlecenia: 66/19/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/22

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] I-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN: WBA61CA0609S60788
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny: PZ2T114
Model pojazdu:	X4 Diesel MR`22 E6d G02	Nr Info-Ekspert: 003-06420
Wersja:	xDrive30d M Sport	Rok produkcji: 2023
Wskazanie drogomierza	77240 km	
Data pierwszej rejestracji	2023/09/19	
Data ważności badania technicznego	2026/09/19	
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy	
Dop. masa całkow.	2530 kg	
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)	
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24	
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna	
Rodzaj napędu	AWD (4x4)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	43	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent świateł drogowych	44	Połączenie alarmowe automatyczne
3	Asystent uwagi	45	Emergency call
4	Autoalarm	46	Reflektory adaptacyjne LED
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	47	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
6	Czujnik kolizji	48	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
			Sygnal dźwiękowy dwutonowy

7	Czujnik poziomu i klasy oleju	49	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
8	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	50	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
9	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	51	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
10	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	52	System Mild-Hybrid
11	Dywaniki welurowe	53	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
12	Filtr cząsteczek stałych	54	System ochrony pieszych pasywny
13	Fotele przednie sportowe	55	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
14	Funkcja Follow-Me-Home	56	System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
15	Głośniki 6 szt.	57	System Performance Control
16	Gniazdo 12V	58	System rekuperacji
17	Hamulec postojowy elektromechaniczny	59	System Start/Stop bezkluczykowy
18	Immobilizer	60	System zabezpieczeń bocznych SIP
19	Kierownica wielofunkcyjna	61	Szyby atermiczne
20	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	62	Szyby elektrycznie regulowane
21	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	63	Światła do jazdy dziennej LED
22	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	64	Światła stop dynamiczne
23	Komputer pokładowy	65	Teleservices
24	Kontroler iDrive	66	Tempomat z funkcją hamowania
25	Książka samochodu elektroniczna	67	Trójkąt ostrzegawczy
26	Kurtyny powietrzne boczne	68	Tuner radiowy cyfrowy DAB
27	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	69	Uchwyty na 2 kubki w tylnym podłokietniku
28	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	70	Uchwyty na kubki z przodu
29	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	71	Układ kierowniczy sportowy zmienny
30	Obramowania szyb czarne	72	Usługi Connected Drive Services
31	Ogranicznik prędkości maksymalnej	73	Wskaźnik zmiany biegu
32	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	74	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
33	Oslony przeciwsłoneczne	75	Wybór trybów jazdy
34	Oświetlenie powitalne	76	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
35	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	77	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
36	Oświetlenie wewnętrzne	78	Zaglówki foteli przednich regulowane
37	Oznaczenie modelu	79	Zaglówki siedzeń tylnych regulowane
38	Podłokietnik centralny przedni	80	Zamek centralny zdalnie sterowany
39	Podłokietnik siedzeń tylnych	81	Zawieszenie sportowe M
40	Poduszka powietrzna kierowcy	82	Zbiornik paliwa powiększony
41	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	83	Zestaw naprawczy opon
42	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	84	Zestaw narzędzi

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System obsługi głosowej
 - Złącze USB 2 szt.
 - Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
 - Profil kierowcy
 - Obsługa dotykowa
 - BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
 - Zestaw wskaźników składający się z wyświetlacza 5,1" oraz wyświetlacza pokładowego 10,25" o wysokiej rozdzielczości
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- 4 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - System Apple Carplay
 - Funkcja Android Auto
 - Usługi Zdalne (dla smartfonu)
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera przy ściemnianie
 - Lusterka z funkcją antyodblaskową
- 6 Pakiet M Sport
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
 - Końcówki układu wydechowego chromowane
 - Listwy ozdobne ciemne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie
 - Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec perforowana
 - Listwy progowe z napisem "M"
 - Napis "M" na bokach
 - Lakier niemetalizowany "Alpine White"
 - Pedały "M"
 - Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Black (wysoki połysk)
 - Elementy aerodynamiczne w kolorze nadowzia (spoilery, listwy, osłony progów)
 - Tarcze kół aluminiowe 19" "Y-Spoke 887 M" dwubarwne
 - Pilot radiowy "M" z zapięciem w kolorze niebieskim
 - Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
 - Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
 - Podsufitka M w kolorze antracytowym
- 7 Zestaw głośnomówiący ze złączem USB
 - Złącze "USB"
 - Zestaw głośnomówiący

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Kierownica podgrzewana
- 3 Oświetlenie Ambiente
- 4 System Dostęp komfortowy
- 5 Systemy asystujące kierowcę (dopłata)
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent martwego pola lusterek
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
- 6 Szyby przednie z izolacją akustyczną
- 7 Tapicerka ze skóry Vernasca (dopłata)
- 8 Tarcze kół aluminiowe 19" "V-Spoke 692" (dopłata)
- 9 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
 - Tempomat aktywny
 - System Stop & Go
- 10 Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk) o rozszerzonym zakresie (dopłata)
 - Końcówki układu wydechowego czarny chrom
 - Podstawa emblematu BMW z tyłu w kolorze czarnym (wysoki połysk)
 - Obramowanie kraty wlotu powietrza w kolorze czarnym (wysoki połysk)
- 11 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display
- 12 Zawieszenie adaptacyjne z elektrycznie regulowaną siłą tłumienia

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI	245/50 R19	105V	XL P ZERO (2016) TL * LS	6,0
Przednie prawe:	*PIRELLI	245/50 R19	105V	XL P ZERO (2016) TL * LS	6,0
Tylne lewe:	*PIRELLI	245/50 R19	105V	XL P ZERO (2016) TL * LS	6,0
Tylne prawe:	*PIRELLI	245/50 R19	105V	XL P ZERO (2016) TL * LS	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd


Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół (4szt)

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	60	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	70	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD HAMULCOWY**

Słyszalne tarcie z tyłu pojazdu podczas jazdy.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64




Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu