

Nr zlecenia: 79/20/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/20

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	KNAGU417GK5364362
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	EBE05732
Model pojazdu:	Optima 1.6 MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01320
Wersja:	L	Rok produkcji:	2019
Wskaźnik drogowości	330551 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/09/26		
Data ważności badania technicznego	2026/09/18		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2050 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1591 ccm / 132kW (179KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	44	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Autoalarm obwodowy	45	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Czujnik obecności pasażera przód/tył	46	Przycisk Start/Stop
4	Czujnik zmiernych	47	Reflektory przednie LED

5	Czujniki parkowania - przód	48	Schówek na okulary
6	Czujniki parkowania - tył	49	Schówek przed pasażerem podświetlany
7	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	50	Siatka mocująca bagaż
8	Filtr p/pyłkowy	51	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	52	Siedzenia tylne składane
10	Fotel pasażera z regulacją wysokości	53	Silowniki gazowe pokrywy silnika
11	Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń	54	Sterowanie pilotem szyb
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	55	Sterowanie radiem w kierownicy
13	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	56	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
14	Immobilizer	57	System automatycznego odparowania szyby czołowej
15	Kierownica podgrzewana	58	System automatycznego odryglowania zamka pokrywy bagażnika
16	Kieszenie w oparciach foteli przednich	59	System automatycznego ryglowania zamków
17	Klamki wewnętrzne chromowane	60	System doświetlania zakrętów dynamiczny
18	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z wykończeniem chromowym	61	System Kia Smart Key
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	62	System kontroli ciśnienia w oponach
20	Kluczyk składany	63	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	64	System wyboru trybu jazdy: Normal, Eco, Sport, Smart
22	Koło zapasowe dojazdowe	65	Szyba przednia atermiczna
23	Komputer pokładowy	66	Szyby boczne przednie z powłoką hydrofobową
24	Konsola centralna wykończona materiałem w kolorze czarnym owysokim połysku	67	Światła do jazdy dziennej LED
25	Krata wlotu powietrza chromowana	68	Światła p/mgienne LED
26	Kurtyny powietrzne boczne	69	Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
27	Listwy boczne okien chromowane (w górnej części szyb)	70	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
28	Lusterka zewnętrzne dwukolorowe	71	Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
29	Lusterka zewnętrzne składane automatycznie	72	Tapicerka tekstylna Premium/skóra ekologiczna
30	Lusterka zewnętrzne składane za pomocą pilota	73	Tarcze kół aluminiowe 17"
31	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	74	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	75	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
33	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	76	Wycieraczki szyby przedniej podgrzewane
34	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	77	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
35	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	78	Wygłuszenie pokrywy silnika
36	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	79	Wykończenie drzwi skórą ekologiczną
37	Oświetlenie do czytania (przód)	80	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.3" kolorowy
38	Oświetlenie do czytania (tył) indywidualne	81	Zamek centralny zdalnie sterowany
39	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	82	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
40	Podłokietnik centralny przedni	83	Złącze "AUX"
41	Podłokietnik siedzeń tylnych	84	Złącze "USB"
42	Poduszka powietrzna kierowcy	85	Złącze USB dla II rzędu siedzeń
43	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- 4 Pakiet Bezpieczeństwa
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
 - System odpowiedzi ruchu kierowcy VSM
 - System wspomagania nagłego hamowania BAS
 - System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
- 5 System nawigacji satelitarnej Kia Navi System
 - System nawigacji satelitarnej
 - Głośniki 6 szt.
 - Kamera cofania
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "USB"
 - Złącze "AUX"
 - Antena radiowa "płetwa rekina"
 - Radioodtwarzacz MP3
 - Wyświetlacz nawigacji 7" dotykowy, kolorowy
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/55 R17 98V XL WIN.CONTACT TS 870P TL	8,5
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/55 R17 98V XL WIN.CONTACT TS 870P TL	6,6
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/55 R17 98V XL WIN.CONTACT TS 870P TL	8,2
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/55 R17 98V XL WIN.CONTACT TS 870P TL	6,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Wojciech Suwa

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	90-100	
4	Drzwi przednie	L	110-130	
5	Drzwi tylne	L	100-120	
6	Błotnik tylny	L	130-150	
7	Błotnik przedni	P	100-130	

8	Drzwi przednie	P	130-140	
9	Drzwi tylne	P	100-140	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		160-180	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przetarcie materiału, poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka "CHECK ENGINE". Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy

programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu