

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                  |                  |                                |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Numer raportu | 217711/1/26-11401                                | Data raportu     | 12-01-2026                     |
| Rzeczoznawcy  | Maciej Wiącek (NEW)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 31-12-2025                     |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/100743/25/12/18                     | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

### Dane pojazdu

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>JSAAZCA3S00533386</b>       |
| Marka, model                | SUZUKI Swift 20-24             |
| Typ, wersja                 | Swift 1.2 Dualjet SHVS Premium |
| Numer rejestracyjny         | WD8725P                        |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1197 ccm/61 kW           |
| Stan licznika               | 60 009 km                      |
| Data 1. rej./rok prod.      | 09-08-2021/2021                |
| Data nast. bad. techn.      | 05-08-2026                     |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                  |
| Lakier                      | szary/METALIK                  |
| Skrzynia biegów             | manualna                       |



### Wposażenie pojazdu

ABS z funkcją EBD, Alarm fabryczny, Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów, BAS - asystent układu hamulcowego, Blokada zamka w drzwiach tylnych, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, Deska rozdzielcza z elementem w kolorze białym, Drzwi przednie z elementami bocznych w kolorze białym, ESP - system stabilizacji toru jazdy + kontrola trakcji TC, Engine Auto Start Stop System - System Start/Stop, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Funkcja Guide me light, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Głośniki szerokopasmowe x4, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, skórzana ze sterowaniem radia i tempomatu, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne w kolorze chromu, Klimatyzacja manualna, Lampy LED Hi/Low (światła mijania i drogowe), Lampy zespolone tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc, Obrotomierz, Osłony chłodnicy czarna + elementy w kolorze chromu, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla kierowcy z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla pasażera z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, przód i tył, Poduszki powietrzne boczne przednie oraz kurtyny powietrzne przednie i tylne, Poduszki powietrzne czołowe, Półka bagażnika, Radar Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego z czujnikiem radarowym), Radio CD, MP3 z 4 głośnikami, Regulacja kolumny kierownicy pionowa, Schowki w drzwiach przednich, System Hill Hold Control - wspomaganie podjazdu na wzniesienie, System bezpiecznego pedału hamulca i sprzęgła (zapada się w przypadku kolizji czołowej), System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX, System podpowiedzi zmiany biegów GSI, Szyba tylna ogrzewana, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód, TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło stop, Tylne oparcie składane, dzielone asymetrycznie 60:40, Zagłówki 3 szt, Uchwyty na kubki, przód i tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła automatyczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne tył, Lakier metalik, Czujniki parkowania - tył, Koło zapasowe

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ          | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawo | FIRESTONE, WINTER HAWK4 | 175/65 15 84T | 6,9 mm           |
|          | lewo  | FIRESTONE, WINTER HAWK4 | 175/65 15 84T | 5,8 mm           |
| tylna    | prawo | FIRESTONE, WINTER HAWK4 | 175/65 15 84T | 5,3 mm           |
|          | lewo  | FIRESTONE, WINTER HAWK4 | 175/65 15 84T | 5,7 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150  $\mu$ m

| Poz. | Nazwa części                           | Przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu$ m] |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                 | do 150                                           |
| 2    | Łotnik przedni lewy                    | do 150                                           |
| 3    | Łotnik przedni prawy                   | do 150                                           |
| 4    | Śłupek środkowy lewy                   | do 150                                           |
| 5    | Śłupek środkowy prawy                  | do 150                                           |
| 6    | Próg lewy                              | do 150                                           |
| 7    | Próg prawy                             | do 150                                           |
| 8    | Dach                                   | do 150                                           |
| 9    | Drzwi przednie lewe                    | do 150                                           |
| 10   | Drzwi przednie prawe                   | do 150                                           |
| 11   | Drzwi tylne lewe                       | do 150                                           |
| 12   | Drzwi tylne prawe                      | do 150                                           |
| 13   | Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                           |
| 14   | Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                           |
| 15   | Pokrywa bagażnika                      | do 150                                           |

W zakresie do 300  $\mu$ m

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupek przedni lewy  | 200 - 300                                  |
| 2    | Słupek przedni prawy | 200 - 300                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                   | Opis uszkodzeń                         | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Okladzina zderzaka przedniego   | rysa/odprysk                           | NA        | 1             |
| 2    | Błotnik przedni R               | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie |           |               |
| 3    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | rysa/odprysk                           |           |               |
| 4    | Błotnik tylny L                 | rysa/odprysk                           |           |               |
| 5    | Błotnik tylny R                 | rysa/odprysk                           |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**


Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**

Dowód rej. Str. 1




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**


Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Instrukcje



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**  
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 44**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 46**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 48**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1