

Nr zlecenia: 69/08/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/08

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] I-2026  |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                        | VIN:              | W0VBD8EG4K8064599 |
| Marka:                                              | OPEL                                    | Nr rejestracyjny: | PO9LU93           |
| Model pojazdu:                                      | Astra V Sports Tourer 1.6 CDTI MR`16 E6 | Nr Info-Ekspert:  | 028-05972         |
| Wersja:                                             | Enjoy S&S                               | Rok produkcji:    | 2019              |
| Wskazanie drogomierza                               | 142978 km                               |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2019/08/16                              |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/07/15                              |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe          |                   |                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1980 kg*                                |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                  |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1598 ccm / 100kW (136KM)                |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                        |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni              |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
|------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół    | 16   | Relingi dachowe czarne                        |
| 2    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości         | 17   | Spoiler tylny dachowy                         |
| 3    | Kierownica pokryta skórą                     | 18   | Sterowanie radiem w kierownicy                |
| 4    | Klimatyzacja                                 | 19   | Sterowanie telefonem w kierownicy             |
| 5    | Kolumna kierownicy regulowana                | 20   | Sterowanie tempomatem w kierownicy            |
| 6    | Komputer pokładowy                           | 21   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 7    | Kurtyny powietrzne boczne                    | 22   | System kontroli ciśnienia w oponach           |
| 8    | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie | 23   | System kontroli trakcji TCS                   |
| 9    | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  | 24   | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu    |

|                                                                        |                                           |    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
|                                                                        |                                           |    | HSA                                       |
| 10                                                                     | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia    | 25 | Szyby przednie regulowane elektrycznie    |
| 11                                                                     | Nawiew powietrza na siedzenia tylne       | 26 | Szyby tylne regulowane elektrycznie       |
| 12                                                                     | Ogrzewanie dodatkowe                      | 27 | Światła do jazdy dziennej LED             |
| 13                                                                     | Poduszka powietrzna kierowcy              | 28 | Tarcze kół stalowe 16"                    |
| 14                                                                     | Poduszka powietrzna pasażera              | 29 | Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy |
| 15                                                                     | Poduszki powietrzne boczne przednie       | 30 | Zamek centralny                           |
| <b>L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego</b> |                                           |    |                                           |
| 1                                                                      | Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40 |    |                                           |
|                                                                        | Siedzenia tylne dzielone                  |    |                                           |
|                                                                        | Siedzenia tylne składane                  |    |                                           |
| 2                                                                      | Tempomat z ogranicznikiem prędkości       |    |                                           |
|                                                                        | Ogranicznik prędkości                     |    |                                           |
|                                                                        | Tempomat                                  |    |                                           |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

|                                        |                                              |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| <b>L.p. Nazwa elementu wyposażenia</b> |                                              |  |  |
| 1                                      | Hak holowniczy                               |  |  |
| 2                                      | Koło zapasowe pełnowymiarowe                 |  |  |
| 3                                      | Pakiet Enjoy Biznes (dopłata)                |  |  |
|                                        | Światła p/mgielne przednie                   |  |  |
|                                        | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie |  |  |
|                                        | Wycieraczki z czujnikiem deszczu             |  |  |
|                                        | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa         |  |  |
|                                        | Czujniki parkowania - przód                  |  |  |
|                                        | Czujniki parkowania - tył                    |  |  |
|                                        | Pakiet oświetlenia wnętrza                   |  |  |
|                                        | Światła włączane automatycznie               |  |  |
| 4                                      | Tarcze kół aluminiowe 16"                    |  |  |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |                         | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|-------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FULDA      | 205/55 | R16 | 91H | KRISTALL CONTROL HP2 TL | 5,7          |
| Przednie prawe: | FULDA      | 205/55 | R16 | 91H | KRISTALL CONTROL HP2 TL | 5,4          |
| Tylne lewe:     | FULDA      | 205/55 | R16 | 91H | KRISTALL CONTROL HP2 TL | 6,7          |
| Tylne prawe:    | FULDA      | 205/55 | R16 | 91H | KRISTALL CONTROL HP2 TL | 5,8          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


|  <b>NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne</b> |                 |       |                                                  |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------|------|---------|
| L.p.                                                                                                                                | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                               | Opis | Fot. nr |
| 1                                                                                                                                   | Błotnik przedni | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski lakieru |      |         |
| 2                                                                                                                                   | Błotnik przedni | P     | Odpryski powłoki lakierowej                      |      |         |

|    |                       |   |                                                        |             |  |
|----|-----------------------|---|--------------------------------------------------------|-------------|--|
| 3  | Pokrywa przednia      |   | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | Zarysowania |  |
| 4  | Drzwi boczne przednie | L | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | Zarysowania |  |
| 5  | Drzwi boczne tylne    | L | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |             |  |
| 6  | Drzwi boczne tylne    | P | Odpryski powłoki lakierowej                            |             |  |
| 7  | Słupek przedni        | L | Odpryski powłoki lakierowej                            |             |  |
| 8  | Słupek środkowy       | L | Zarysowania powłoki lakierowej                         |             |  |
| 9  | Próg                  | L | Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu   |             |  |
| 10 | Dach                  |   | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | Zarysowania |  |
| 11 | Błotnik tylny         | L | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | Wgnieciony  |  |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 70-100               |      |
| 2    | Dach             |       | 70-100               |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 70-100               |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 70-100               |      |

|    |                               |   |        |  |
|----|-------------------------------|---|--------|--|
| 5  | Drzwi tylne                   | L | 70-100 |  |
| 6  | Błotnik tylny                 | L | 70-100 |  |
| 7  | Błotnik przedni               | P | 70-100 |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 70-100 |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 70-100 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 70-100 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 70-100 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |
| 2    | Reflektor                                  | P     | Zaparowany                                    |      |         |
| 3    | Zderzak tylny                              |       | Zarysowany, zdeformowany z pęknięciem lakieru |      |         |
| 4    | Szyba przednia                             |       | Pęknięcie                                     |      |         |
| 5    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | L     | Odprysk                                       |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                              | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                          | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                          | P     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                |       | Poplamiona         |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka)               |       | Poplamiona         |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych | L     | Poplamione         |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia    |       | Zarysowane         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia                    | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|---------|
| 1    | Opona koła przedniego                    | L     | Przecięty bok opony                   |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Odpryski, zarysowania                 |      |         |
| 3    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej, odpryski |      |         |
| 4    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej           |      |         |
| 5    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej           |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126




Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

### Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

**Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu**  
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.  
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

**Dane pojazdu**  
Model: OPEL ASTRA  
Numer identyfikacyjny pojazdu: W0VBD8EG4K80GHT89  
Typ silnika, numer silnika: A2A9A889L8FX0287  
Skrzynia biegów: MTG  
Kod koloru lakieru: GAZ, BAZO WY  
Kod wykonczenia wnętrza: \_\_\_\_\_  
Numer kluczyka: \_\_\_\_\_

**Przygotował**  
Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd

Adres: \_\_\_\_\_  
Miejscowość: \_\_\_\_\_  
Dane rejestrowe: \_\_\_\_\_

Podpis i pieczęć (Autoryzowany Dealer marki Opel)

### Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności jest dokumentowane na stronach Książeczki serwisowej.  
Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi.  
Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.  
W przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym oraz pojazdów zasilanych gazem ziemnym (CNG) wymagany jest zatankowany zbiornik paliwa.

Fot. nr 133

5 Potwierdzenie czynności serwisowych

### Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.  
Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi.  
Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.  
W przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym oraz pojazdów zasilanych gazem ziemnym (CNG) wymagany jest zatankowany zbiornik paliwa.

**Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie**  
Tak = płyn lub element został wymieniony  
Nie = wymiana nie była konieczna

**Uwaga**  
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

**Przegląd: Okresowy** ☐ **Główny** ☐  
Data: 01.06.2021 km: 29453

Olej silnikowy: \_\_\_\_\_  
Klasa: dexos1 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐  
Lepkość: \_\_\_\_\_  
Środek przeciwśladający: \_\_\_\_\_  
Tęplota: \_\_\_\_\_ °C

☐ Bateria (poziomego sterownika nadzoru)  
☒ Filtrowanie powietrza  
☒ Wskazanie poziomu oleju  
☒ Paspek wielowarstwowy  
☒ Filtrowanie oleju  
☒ Filtrowanie oleju  
☒ Olej przekładniowy  
☒ Zestaw do naprawy opon  
☒ Elementy ciemne  
☒ Zawieszenie  
☒ Płyn chłodzący  
☒ Dodatek do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika  
Data: 01.06.2021 km: 57453  
(maks. 1 miesiąc) (maks. 1000 km)

Fot. nr 134

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐  
Data: 20.01.2022 km: 45155

Oil silnikowy ☐ Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐  
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: 0 W-62

Środek przeciwzdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący ☐ Tak ☐ Nie ☐

☒ Bateria (poziom zdalnego sterowania radem)  
☒ Filtr przeciwpyłkowy  
☒ Wkład filtra powietrza  
☒ Pasek wieloramienny  
☒ Pasek zębisty  
☒ Filtr paliwa  
☒ Filtr gazu  
☒ Olej przekładniowy  
☒ Płyn hamulcowy  
☒ Zestaw do naprawy opon  
☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu  
☒ Świece zapłonowe  
☒ Płyn chłodzący  
☒ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskazań Data: 20.01.2022 km: 75155 (\* maks. 1 miesiąc) (\* maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐  
Data: 07.05.2022 km: 70243

Oil silnikowy ☐ Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐  
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: 0 W-62

Środek przeciwzdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący ☐ Tak ☐ Nie ☐

☒ Bateria (poziom zdalnego sterowania radem)  
☒ Filtr przeciwpyłkowy  
☒ Wkład filtra powietrza  
☒ Pasek wieloramienny  
☒ Pasek zębisty  
☒ Filtr paliwa  
☒ Filtr gazu  
☒ Olej przekładniowy  
☒ Płyn hamulcowy  
☒ Zestaw do naprawy opon  
☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu  
☒ Świece zapłonowe  
☒ Płyn chłodzący  
☒ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskazań Data: 07.05.2023 km: 100243 (\* maks. 1 miesiąc) (\* maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐  
Data: 07.05.2023 km: 100243

Oil silnikowy ☐ Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐  
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: 0 W-62

Środek przeciwzdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący ☐ Tak ☐ Nie ☐

☒ Bateria (poziom zdalnego sterowania radem)  
☒ Filtr przeciwpyłkowy  
☒ Wkład filtra powietrza  
☒ Pasek wieloramienny  
☒ Pasek zębisty  
☒ Filtr paliwa  
☒ Filtr gazu  
☒ Olej przekładniowy  
☒ Płyn hamulcowy  
☒ Zestaw do naprawy opon  
☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu  
☒ Świece zapłonowe  
☒ Płyn chłodzący  
☒ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskazań Data: 07.05.2023 km: 100243 (\* maks. 1 miesiąc) (\* maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐  
Data: 07.05.2023 km: 100243

Oil silnikowy ☐ Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐  
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: 0 W-62

Środek przeciwzdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący ☐ Tak ☐ Nie ☐

☒ Bateria (poziom zdalnego sterowania radem)  
☒ Filtr przeciwpyłkowy  
☒ Wkład filtra powietrza  
☒ Pasek wieloramienny  
☒ Pasek zębisty  
☒ Filtr paliwa  
☒ Filtr gazu  
☒ Olej przekładniowy  
☒ Płyn hamulcowy  
☒ Zestaw do naprawy opon  
☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu  
☒ Świece zapłonowe  
☒ Płyn chłodzący  
☒ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskazań Data: 07.05.2023 km: 100243 (\* maks. 1 miesiąc) (\* maks. 1500 km)

Fot. nr 135

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu