

Wycena wartości

Zamawiający wycena:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	139/22/01/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Albert Kalużny
Przedmiot wyceny:	Taśmociąg samojezdny
Nr fabryczny:	32687
Data sporządzenia wyceny:	29-01-2026
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 27-01-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Mariusz Netzel w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 139/22/01/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest taśmociąg samojezdny.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Taśmociąg samojezdny
Producent:	Brak danych
Numer fabryczny:	32687
Rok produkcji:	1996
Masa maszyny:	Brak danych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Zleceniodawca nie posiada żadnej dokumentacji technicznej. Podczas oględzin urządzenie pokryte opadami atmosferycznymi, istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń. Wizualnie przedmiot w stanie pogorszonym z widocznymi śladami długotrwałego postoju w postaci licznych zabrudzeń. Poza tym stwierdzono ślady eksploatacji typowe dla wieku oraz charakteru pracy.

Stan urządzenia ocenia się jako pogorszony.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





















