

Nr zlecenia: 67/23/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/23

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [T] I-2026  |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                        | VIN:              | J M B X T G F 7 W K Z 0 0 1 9 2 0 |
| Marka:                                              | MITSUBISHI                               | Nr rejestracyjny: | LLE48481                          |
| Model pojazdu:                                      | Outlander 2.0 MR`19 E6d                  | Nr Info-Ekspert:  | 023-01679                         |
| Wersja:                                             | Instyle 4WD CVT                          | Rok produkcji:    | 2018                              |
| Wskaźnik drogowości                                 | 224942 km                                |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/10/18                               |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/09/17                               |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                   |                                   |
| Dop. masa całkowita                                 | 2045 kg*                                 |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)             |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1998 ccm / 110kW (150KM)                 |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy typu uni              |                   |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                             |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                  |  |  |
| 1                       | Antena radiowa "płetwa rekina"              |  |  |
| 2                       | Asystent ruszania ultradźwiękowy UMS        |  |  |
| 3                       | Audio System premium Rockford Fosgate       |  |  |
| 4                       | Czujnik deszczu                             |  |  |
| 5                       | Czujnik zmiernych                           |  |  |
| 6                       | Czujniki parkowania - przód                 |  |  |
| 7                       | Czujniki parkowania - tył                   |  |  |
| 45                      | Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem |  |  |
| 46                      | Podłokietnik siedzeń tylnych                |  |  |
| 47                      | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy       |  |  |
| 48                      | Poduszki powietrzne boczne przednie         |  |  |
| 49                      | Przycisk uruchamiający silnik               |  |  |
| 50                      | Reflektory Bi-LED                           |  |  |
| 51                      | Relingi dachowe w kolorze srebrnym          |  |  |

|    |                                                                        |    |                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie                             | 52 | Roleta do bagażnika                                                         |
| 9  | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą                                   | 53 | Schówek na okulary                                                          |
| 10 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                   | 54 | Schówek pod podłogą bagażnika                                               |
| 11 | Głośniki 9 szt.                                                        | 55 | Spryskiwacze reflektorów                                                    |
| 12 | Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold               | 56 | Stacja multimedialna SDA                                                    |
| 13 | Immobilizer                                                            | 57 | Sterowanie systemem audio w kierownicy                                      |
| 14 | Kamera cofania                                                         | 58 | System dostępu do pojazdu bez kluczyka KOS                                  |
| 15 | Kierownica podgrzewana                                                 | 59 | System kontroli martwego pola BSW                                           |
| 16 | Kierownica pokryta skórą                                               | 60 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS                     |
| 17 | Kieszenie w drzwiach 4x                                                | 61 | System ograniczający skutki kolizji czołowych z funkcją wykrywania pieszych |
| 18 | Kieszeń w oparciu fotela pasażera                                      | 62 | System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW               |
| 19 | Klamki wewnętrzne chromowane                                           | 63 | System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA                  |
| 20 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                   | 64 | System priorytetowego hamowania BOS                                         |
| 21 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                   | 65 | System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS                              |
| 22 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                        | 66 | System wspomagania nagłego hamowania BA                                     |
| 23 | Krata wlotu powietrza wykończona w kolorze srebrnym                    | 67 | System wspomagania ruszania pod górę HSA                                    |
| 24 | Kurtyny powietrzne boczne                                              | 68 | Szyba przednia ogrzewana                                                    |
| 25 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                           | 69 | Szyby tylne przyciemniane                                                   |
| 26 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                            | 70 | Światła do jazdy dziennej LED                                               |
| 27 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                              | 71 | Światła drogowe automatyczne                                                |
| 28 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                 | 72 | Światła p/mgienne przednie LED                                              |
| 29 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami                                 | 73 | Światła tylne LED                                                           |
| 30 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                           | 74 | Tapicerka tekstylna                                                         |
| 31 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach | 75 | Tarcze kół aluminiowe 18"                                                   |
| 32 | Nakładki ozdobne nadkoli czarne                                        | 76 | Tempomat adaptacyjny ACC                                                    |
| 33 | Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie                              | 77 | Wloty powietrza wewnętrzne wykończone w kolorze srebrnym                    |
| 34 | Obramówki bocznych okien chromowane                                    | 78 | Wspomaganie układu kierowniczego                                            |
| 35 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie                         | 79 | Wykończenie bocznych drzwi w kolorze czarnym błyszczącym                    |
| 36 | Oparcie siedzeń tylnych składane                                       | 80 | Wykończenie bocznych drzwi wstawkami z tapicerki tekstylnej                 |
| 37 | Opony 225/55 R18                                                       | 81 | Wykończenie deski rozdzielczej srebrnymi wstawkami                          |
| 38 | Osłona zderzaka przedniego srebrna                                     | 82 | Wykończenie kierownicy w kolorze czarnym piano                              |
| 39 | Osłona zderzaka tylnego srebrna                                        | 83 | Wyświetlacz wielofunkcyjny kolorowy                                         |
| 40 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej                                      | 84 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                           |
| 41 | Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu                               | 85 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                            |
| 42 | Oświetlenie wnętrza w podsufitce z przodu                              | 86 | Złącze "USB"                                                                |
| 43 | Oświetlenie wnętrza w podsufitce z tyłu                                | 87 | Złącze USB dla II rzędu siedzeń                                             |
| 44 | Panel centralny wykończony materiałem czarnym piano                    |    |                                                                             |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Poduszka powietrzna kierowcy

- Poduszka powietrzna pasażera
- 4 System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji ASC + TCL
  - System kontroli trakcji TCL
  - System stabilizacji toru jazdy ASC
- 5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FALKEN 225/55 R18 EUROWINTER | 6,5          |
| Przednie prawe: | *FALKEN 225/55 R18 EUROWINTER | 6,5          |
| Tylne lewe:     | *FALKEN 225/55 R18 EUROWINTER | 8,0          |
| Tylne prawe:    | *FALKEN 225/55 R18 EUROWINTER | 7,0          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( + ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Łukasz Wróbel

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania wnętrza, odpryski  |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Wgniecenia wnętrza             |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Odpryski wnętrza               |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 7    | Dach                  |       | Wgniecenia                     |      |         |
| 8    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.  
 Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
 Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 80-100               |      |
| 2    | Dach                          |       | 80-100               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 80-100               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 80-100               |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 80-100               |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 120-1120             |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100-140              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 80-100               |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100-130              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 80-100               |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 80-150               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany         |      |         |



## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Poplamiony               |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Poplamiony               |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Zabrudzona               |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Poplamiona               |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone               |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Przetarcia               |      |         |
| 7    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia      |       | Zabrudzone               |      |         |
| 8    | Przestrzeń ładunkowa                          |       | Zabrudzenia, zarysowania |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

## JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Zestaw wskaźników wyświetla kontrolkę ciśnienia opon.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*