

Nr zlecenia: 122/07/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 30.01.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U 5 Y H 4 8 1 1 A L L 0 7 9 3 2 7
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WE2R522
Model pojazdu:	Ceed 1.0 MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01395
Wersja:	S	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	167701 km		
Data pierwszej rejestracji	18.02.2021		
Data ważności badania technicznego	18.02.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	1840 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	998 ccm / 74kW (101KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	30	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Autoalarm obwodowy	31	Radioodtwarzacz MP3
4	Czujnik obecności pasażera przód/tył	32	Schówek na okulary
5	Czujnik zmierzchu	33	Sortownik pod podłogą bagażnika
6	Czujniki ciśnienia w oponach	34	Spoiler tylny
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	35	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Głośniki 6 szt.	36	System Auto Start/Stop
9	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	37	System automatycznego przełączania

			pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
10	Immobilizer	38	System stabilizacji toru jazdy ESC
11	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim	39	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
13	Klimatyzacja	41	Szyby barwione
14	Kluczyk składany	42	Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	43	Światła mijania projekcyjne
16	Koło zapasowe dojazdowe	44	Światła mijania włączane automatycznie
17	Komputer pokładowy	45	Światło dodatkowe STOP LED
18	Konsola centralna	46	Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym
19	Kurtyny powietrzne boczne	47	Tarcze kół stalowe 15"
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	48	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	49	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
23	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	51	Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	53	Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu
26	Oświetlenie do czytania	54	Zderzaki w kolorze nadwozia
27	Podłokietnik centralny przedni	55	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
28	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
Siedzenia tylne składane
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4	4,0
Przednie prawe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4	4,6
Tylne lewe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4	4,5
Tylne prawe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4	4,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Sebastian Knopik

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-130	
2	Dach		130-140	
3	Błotnik przedni	L	110-130	
4	Drzwi przednie	L	110-130	
5	Drzwi tylne	L	200-240	
6	Błotnik tylny	L	130-310	
7	Błotnik przedni	P	110-130	
8	Drzwi przednie	P	110-130	
9	Drzwi tylne	P	130-140	
10	Błotnik tylny	P	130-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Odpryski powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Kanapa tylna		Poplamiona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowane		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	P		Pęknięty kołpak	

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71

Plus Flota Sp. z o.o.
 Imię i nazwisko właściciela
Warszawa 02-673, ul. KONSTRUKTORSKA 4
 Adres
CEED III 1.0 T-GDI
 Model KIA
U5YH4811ALL079327 Samochód BEZ pakietu serwisowego
 Numer identyfikacyjny (VIN)
U 5 Y H 4 8 1 1 A L L 0 7 9 3 2 7
 Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2
 Data rozpoczęcia gwarancji (dd-mm-rr)
CARSERWIS Sp. z o.o.
 Nazwa Dealera KIA
01-377 WARSZAWA; Połczyńska 33
 Adres Dealera KIA / nr telefonu
 /
 Nazwa importera / nr telefonu
 Rejestracja wymiany prędkościomierza
 Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie _____ km
 data _____
 Nazwa Dealera _____
 Podpis Dealera _____

Plus Flota Sp. z o.o.
 Imię i nazwisko właściciela
Warszawa 02-673, ul. KONSTRUKTORSKA 4
 Adres
CEED III 1.0 T-GDI
 Model KIA
U5YH4811ALL079327 Samochód BEZ pakietu serwisowego
 Numer identyfikacyjny (VIN)
U 5 Y H 4 8 1 1 A L L 0 7 9 3 2 7
 Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2
 Data rozpoczęcia gwarancji (dd-mm-rr)
CARSERWIS Sp. z o.o.
 Nazwa Dealera KIA
01-377 WARSZAWA; Połczyńska 33
 Adres Dealera KIA / nr telefonu
 /
 Nazwa importera / nr telefonu
 Rejestracja wymiany prędkościomierza
 Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie _____ km
 data _____
 Nazwa Dealera _____
 Podpis Dealera _____

Fot. nr 72

Użytkownik

CEED

OKRESOWYCH

TAK	NIE
☒	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

OW20

Użytkownik

CEED

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD Y

km

17.05.2025

148253

Max Day

Czytelnie imię i nazwisko mechanika wykonującego OT:

Chłosta Sławek

Czytelnie imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:

Chłosta Sławek

Uwag dotyczących zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

TAK

NIE

Wymiana oleju:

☒

☐

Marka i typ:

Klasa jakości:

Klasa lepkości:

OW20

Wymiana płynu hamulcowego:

☐

☐

Wymiana filtra paliwa:

☐

☐

Wymiana filtra powietrza:

☐

☐

Czynności dodatkowe:

FILTR KARBONY

FULL-SERVICE

Mariusz Skiba

ul. Opolska 23, 10-625 Olsztyn

NIP 739 323 59 80, REGON 141509493

tel. 063 553 64 88

Chłosta Sławek

Fot. nr 73

KOD DLA FISCALIS

SAMOCHOŁ OSOBOWY

ROK PRODUKCJI 2020

DOPUSZCZANA MASA CAŁA 10,29 kN

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU AAD1757806

SERIA DV/BAR 0721455

F₁ 1840 kg **F₂** 1840 kg **F₃** 3040 kg

G 1259 kg **I** M1

K e4*2007/46*1299*11

L 2 **O₁** 1200 kg **O₂** 600 kg

P₁ 998,00 cm³ **P₂** 73,60 kW

P₃ P **Q** ---

S₁ 5 **S₂** ---

SERIA DV/BAR 0721455

**WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny**

**PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
DZIELNICA MOKOŹÓW
UL. RAKOWIECKA 25/27
02-517 WARSZAWA
ORGAN WYDAWCY**

A **WE 2R522**

**d.1 KIA
d.2 CD
-FSP63
-M01A11**

D **d.3 CEED**

E **U5YH481ALL079327**

B 18.02.2021 | 19.02.2021 **H** ---

SERIA DV/BAR 0721455

Fot. nr 74



Fot. nr 75

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu