

## Wycena wartości

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Zamawiający wycenę:</b>       | CAR ARENA<br>Budowlanych 7, 62-081 Baranowo   |
| <b>Numer zlecenia:</b>           | 108/27/01/2026/CarArena STANDARD              |
| <b>Wykonawca wyceny:</b>         | Przemysław Kalużny                            |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>         | Brona wirnikowa Maschinenfabrik Rau GmbH RW30 |
| <b>Nr fabryczny:</b>             | 95761                                         |
| <b>Data sporządzenia wyceny:</b> | 30-01-2026                                    |



## Treść wyceny

W dniu 29-01-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 108/27/01/2026/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Maksymilian Horyd. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest brona wirnikowa Maschinenfabrik Rau GmbH RW30.

## Dane identyfikacyjne i techniczne

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Nazwa:</b>                 | Brona wirnikowa          |
| <b>Producent:</b>             | Maschinenfabrik Rau GmbH |
| <b>Model:</b>                 | RW30                     |
| <b>Rok budowy:</b>            | Brak danych              |
| <b>Nr fabryczny:</b>          | 95761                    |
| <b>Czas pracy:</b>            | Brak danych              |
| <b>Wymagana moc ciągnika:</b> | 80–120 KM                |
| <b>Szerokość robocza:</b>     | 3m                       |

## Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się na otwartej przestrzeni, bez zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Ze względu na brak napędu własnego brak możliwości przeprowadzenia próby ruchowej. W związku z powyższym istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności, usterek oraz dodatkowych uszkodzeń dopiero po uruchomieniu urządzenia i rozpoczęciu jego eksploatacji.

Maszyna jest zabrudzona. Elementy konstrukcyjne oraz robocze wykazują typowe ślady zużycia eksploatacyjnego, takie jak zarysowania, otarcia oraz miejscowe ubytki i odpryski powłoki lakierniczej. Stwierdzono również liczne deformacje.

Szczegółowy stan techniczny urządzenia został przedstawiony w dokumentacji fotograficznej sporządzonej w trakcie oględzin.

Podczas oględzin nie okazano żadnej dokumentacji do przedmiotu.

## Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





















