

Wycena wartości

Zamawiający wycena:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	113/27/01/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Kombajn zbożowy FMŻ Bizon Super Z056
Nr fabryczny:	73393
Data sporządzenia wyceny:	31-01-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 29-01-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Maksymilian Horyd w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 113/27/01/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest kombajn zbożowy FMŻ Bizon Super Z056.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Kombajn zbożowy
Producent:	Fabryka Maszyn Żniwnych
Typ/model:	Bizon Super Z056
Numer fabryczny:	73393
Rok produkcji:	1992
Czas pracy:	2280h
Zasilanie:	ON
Moc silnika:	Ok 100KM
Liczba wytrząsaczy:	5
Masa własna:	Ok 7,7t

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Ze względu na rozładowany akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Podczas oględzin urządzenie pokryte opadami atmosferycznymi, istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń. Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym z widocznymi śladami długotrwałego postoju w postaci licznych zabrudzeń. Poza tym stwierdzono ślady eksploatacji typowe dla wieku oraz charakteru pracy w postaci zarysowań, deformacji, oraz korozji perforacyjnej. Przebieg wskazany w tabeli powyżej odczytano z licznika czasu pracy.

Stan urządzenia ocenia się jako przeciętny.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Rozdrabniacz słomy zainstalowany na urządzeniu nie jest przedmiotem wyceny.

Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



































