

Wycena wartości

Zamawiający wycena:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	114/27/01/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Rozdrabniacz słomy do kombajnu Bizon Super Z056
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia wyceny:	31-01-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 29-01-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Maksymilian Horyd w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 114/27/01/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest rozdrabniacz słomy do kombajnu Bizon Super Z056

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Rozdrabniacz słomy do kombajnu Bizon Super Z056
Producent:	Brak danych
Typ/model:	Brak danych
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych
Czas pracy:	Brak danych
Masa własna:	Brak danych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na otwartej przestrzeni, zainstalowane na kombajnie zbożowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin brak możliwości sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad po uruchomieniu.

Wizualnie stwierdzono ślady eksploatacji typowe dla wieku oraz charakteru pracy w postaci zarysowań, deformacji, oraz korozji perforacyjnej. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Stan urządzenia ocenia się jako przeciętny.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji, nie odnaleziono również tabliczki identyfikacyjnej.

Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym. Przed włączeniem do eksploatacji zaleca się weryfikację serwisową

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





