

Nr zlecenia: 69/28/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/28

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] II-2026 |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                        | VIN:              | S B 1 Z S 3 J E 0 0 E 4 3 3 0 7 7 |
| Marka:                                              | TOYOTA                                  | Nr rejestracyjny: | PO2GU04                           |
| Model pojazdu:                                      | Auris HSD 1.8 MR`15 E6                  | Nr Info-Ekspert:  | 037-02760                         |
| Wersja:                                             | Active CVT                              | Rok produkcji:    | 2018                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 195160 km                               |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/07/18                              |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/07/08                              |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe          |                   |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1815 kg                                 |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | hybrydowa (benzyna/elekt.)              |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika spalinowego                 | 1798 ccm / 73kW (99KM)                  |                   |                                   |
| Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego      | 100kW (136KM) / 60kW (82KM)             |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                        |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                            |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                  |
|------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  | 22   | Przyciski sterowania na kierownicy                          |
| 2    | Antena radiowa "płetwa rekina"             | 23   | Roleta bagażnika z możliwością ustawienia w dwóch pozycjach |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości       | 24   | Spoiler tylny                                               |
| 4    | Immobilizer                                | 25   | Sterowanie systemem audio w kierownicy                      |
| 5    | Klamki zewnętrzne lakierowane              | 26   | Sterowanie telefonem w kierownicy                           |
| 6    | Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa    | 27   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich    |
| 7    | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i | 28   | System "Follow-me home"                                     |

|    |                                                       |    |                                                     |
|----|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| 8  | głębokości<br>Komputer pokładowy                      | 29 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |
| 9  | Kurtyny powietrzne boczne                             | 30 | System kontroli ciśnienia w oponach                 |
| 10 | Lusterka zewnętrzne lakierowane                       | 31 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC       |
| 11 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie          | 32 | System wspomagania nagłego hamowania                |
| 12 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie           | 33 | Szyby przednie regulowane elektrycznie              |
| 13 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami                | 34 | Światła do jazdy dziennej LED                       |
| 14 | Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu    | 35 | Tapicerka tekstylna                                 |
| 15 | Oparcie siedzeń II rzędu składane od strony bagażnika | 36 | Tarcze kół aluminiowe 15" opony 195/65              |
| 16 | Podłokietnik centralny przedni                        | 37 | Wspomaganie układu kierowniczego                    |
| 17 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 38 | Wyświetlacz centralny między zegarami 4.2"          |
| 18 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                 | 39 | Zamek centralny zdalnie sterowany                   |
| 19 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 40 | Złącze "AUX"                                        |
| 20 | Poduszki powietrzne boczne przednie                   | 41 | Złącze "USB"                                        |
| 21 | Przycisk uruchamiający silnik                         |    |                                                     |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Radioodtwarzacz CD + MP3 + Bluetooth + 4 głośniki  
Głośniki 4 szt.  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
System Bluetooth
- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- Systemy VSC + TRC  
System kontroli trakcji TRC  
System stabilizacji toru jazdy VSC

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Lakier metalizowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                             | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4 | 8,0          |
| Przednie prawe: | *FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4 | 8,0          |
| Tylne lewe:     | *FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4 | 8,0          |
| Tylne prawe:    | *FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4 | 8,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



## NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 2    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 3    | Próg                  | P     | Zarysowania powłoki lakierowej,<br>Wgniecenia |      |         |
| 4    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej,<br>Wgniecenia |      |         |


Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 90-120               |      |
| 2    | Dach             |       | 90-120               |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 90-120               |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 90-120               |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 90-120               |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 90-120               |      |

|    |                               |   |        |  |
|----|-------------------------------|---|--------|--|
| 7  | Błotnik przedni               | P | 90-120 |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 90-120 |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 90-120 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 90-120 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 90-120 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany         |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia            | Opis           | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------|
| 1    | Kanapa tylna                                  |       | Przepalone miejscowo poszycie |                |         |
| 2    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     |                               | Wytarty uchwyt |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     |                               | Wytarty uchwyt |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

## JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

### 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 69



Fot. nr 70

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*